# DOOYA 作业指导书JS-9-1.391 C/01

**适用类型:** E/CD、EQ/CD型电机(868MHz) [CM11500#]

制程站别:综合测试

人数: 1

标准工时:

日期: 2018/12/11



 $\Rightarrow$ 






3.按启动开关

作业步骤:

### 1.电机装入综合测试台



1.用手来回转动, 使 电机减速端卡进测试 台方形槽中

2.电机卡入后,内齿套卡扣与测试台皇冠 治具对齐, 插入电机, 保证按钮朝上

♦

★行程头按钮

功能必须要测

计数


开关



3.方轴插入测试扣板,测 试扣板贴平前盖板



★先确认产品电压频率 并调整好,再进行测试



2.接电源线



按左图接线顺序进行接线,带 插件的接插件治具测试



按下开关测试台启动,电机 转动提示

7.测试上行提升力及验证上行程点

4.对码





按上行键+停止键2秒

6.设置下行程

★电机上行程

点确认后不允

许再按遥控器

上行键, 让电

机继续上行,



按下行键+停止键2秒

★电机下行程点确认

后不允许再按遥控器 下行键, 让电机继续 上行,超出上行程点

★设置完上下行程后断 电,5S后再上电

★电机不能有 拉不动现象, 每次上行距离 不能少于10cm

按遥控器上行键,中途按停止键3次,电 机每次运行距离不小于10cm,测试电机提 示力OK,及验证上行程点设置OK

上电,有行程头带按钮或有引出设置键的需要按按钮 直至电机声音、转动提示, 10S内按住遥控器的停止键 2秒, 伴随电机声音及转动提示表示对码成功

长按上行键, 电机连续运行带动砝码上行, 通过计数开 关以后按停止键, 电机停止, 同时按下上行+停止键2S,

长按下行键, 电机连续运行带动砝码下行, 砝码距离地面 10cm左右处按停止键, 电机停止, 同时按下下行+停止键 2S, 伴随电机声音转动提示, 下行程设置成功

## 8.测试下行刹车及验证下行程点



刹车不能 打滑

★不能出现刹车打滑 现象,每次下行距离 不能少于10cm

按遥控器下行键, 在电机下行过程 中按3次停止键, 电机每次运行距 离不小于10cm,测试刹车不打滑, 并验证下行程点设置OK

#### 10.设置第三行程点

设置好上下行程点后,在上下行程 点任意位置按住遥控器设置键+停 止键+停止键,伴随电机声音转动 提示表示第三行程点设置成功,在 非第三行程点位置长按停止键2秒 可以运行到第三行程点。在已经设 置第三行程点的状态下按遥控器设 置键+停止键+停止键,伴随电机声

★此功能产线抽检5%



按发射器设置键+下行键+设置键,伴随电机声音及转动 提示表示行程删除成功, 再长按发射器下行键, 砝码落 地, 按启动开关, 电机停止, 取下电源线及扣板

#### 11.取出电机



12.恢复出厂

长按行程头按钮10S 直到第三次转动提 示后松开, 伴随电 机声音及转动提示 表示电机已回到出 厂设置

★出厂之前需 要100%恢复出 厂设置

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准: