## DOOYA 作业指导书JS-9-1.221 C/01

人数: 1 **适用类型:** DV55B型 (230V) 制程站别:综合测试 标准工时: 日期: 2018/12/11

作业步骤:

1.取专用测试台


2.1.装入电机-----放入电机

2.2.装入电机-----调整左边钢丝


2.3.装入电机-----装入左边扁位




取专用测试台,接通电源 调整好对应电压



置,控制板端盖 上的跑道型的凹 台对准缺口



旋转绕线轮, 使拉砝码的钢 丝绳处于微微拉紧状态






电机的长轴扁位对准测试台对应孔位后, 手推测试台传动轴, 将电机长轴装入到对应扁位孔中,手推传动轴到底即可

★砝码钢丝绳不能处于 过于松动状态

2.4.装入电机-----调整右边钢丝线 2.5.装入电机-----装入右边扁位

3.接入电源

4.1.开始测试-----设置上行程





旋转绕线轮, 使拉砝码的钢 丝绳处于微微拉紧状态




按照装入左边扁位的方法装 入右边扁位



完成效果图

 $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ 

按照测试台琴键夹上的提示, 从左到右以棕蓝黑的线序接入



开关打至上行, 电机运行至上行程点(L1在500mm-600mm),长按"设行程"按键,直至电机向下运行一小 段距离自动停止后松开



★电机在拉砝码刚上行时会有遇 阻停的现象,将开关打至"下 行",再打回上行即可正常上行


4.3.开始测试-----测试刹车

5.测试结束-----删行程





开关打至下行, 电机运行至下行程点(距离底板还有 150mm-200mm), 长按"设行程"按键直至电机向 上运行一小段距离自动停止后松开



让电机上行至上行程点自动停止,表示上行程设置正常; 让电机下行至下行程点自动停止,表示下行程设置正常, 电机在下行的过程中测试三次刹车, 电机不能有打滑现象



电机在下行程点按一下"删行程"按钮,能听到测试台发 出5下继电器吸合的声音。在将电机运行至上行程点,按一 下"删行程"按钮, 能听到测试台发出5下继电器吸合的声 音后, 电机向下运行一小段距离后停止, 将电机断电5秒后



急停按钮装入电机, 让电机正转运行, 按一下按钮, 电机停止 (设置好上行程); 再让电机反转运行, 再按一下按钮, 电机 停止(设置好下行程),表示按钮测试正常,删行程操作:在 上行程点连续打开,关闭开关5次;在下行程点连续打开,关

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准: