DOOYA 作业指导书JS-9-1.123 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM35RQL086[CM278](230V与120V通用) 制程站别:综合测试1 标准工时: 日期: 2017/2/28 作业步骤: 1.电机装入综合测试台 3.接电源线 2.装测试扣板 \Rightarrow 三芯线接线顺序 2307/2207 棕 蓝 / 1207/1007 黑 白 / 四芯线接线顺序 综合测试 230V/220V 棕 蓝 黑 1207/1007 黑 白 红 五芯线接线顺序 230V/220V 棕蓝黑 120V/100V 黑 白 红 ★先确认产品电压频率 方轴插入测试扣板 1.减速端装入测试台 3.电机卡入后,内齿套卡扣与测试 2.用手来回转动, 使电机减 4.完整插入效果 按表格中的接线顺序进行接 并调整好,再进行测试 测试扣板贴平前盖板 台皇冠治具红色记号对齐, 插入电 速端卡进测试台方形槽中 4.按启动开关 5.对码 6. 调节白蜗杆 7. 测试上行刹 8. 按下行键 ø 刹车不能打滑 节蜗杆,不能有紧、 卡或调节杆断现 下行键 ★根据产线综合测 试台方向, 白蜗杆 计数开关 按发射器上行键后电机上行 控制电机上行,红 依据网印调节红色蜗杆往"+"方向 P2即为设置键 按发射器下行键 ★不能刹车 1.依据网印调节白色蜗杆,电 蜗杆控制电机下行 调节, 电机上行, 然后反向调节, ★不要有电机拉不 电机下降 机上行, 当砝码碰到计数开关, 打滑 (230V): 红蜗杆 按下开关测试台启动 按下正转开关,按下发射器的P2+P2+上, 电机停止运行,此动作循环三次, 减死电机 电机声音转动提示对码成功 控制电机上行,自 每次电机运行距离不小于10CM, ★注意不要有反转 2.测试负载下白蜗杆松紧程度 蜗杆控制电机下行 9. 调节红色蜗杆 10. 测试下行刹车 11. 验证行程 12. 取出电机 \Rightarrow 按正转开关,电机 上行,验证电机到 上行程点停止:按 反转开关, 电机下 行,验证电机到下 行程点停止 计数开关 1.依据网印调节红色蜗杆, 电机 待砝码完全落下,按启 下行, 当砝码碰到计数开关, 减 依据上行测试刹车方式测试下行 ★不能刹车打滑 刹车不能打滑 动开关, 电机停止, 取 死电机 刹车 下电源线及扣板 2.测试负载下红蜗杆松紧程度

编制: Black"DOOYA