DOOYA 作业指导书JS-9-1.429 C/01

制程站别:综合测试 人数: 1 标准工时: 日期: 2018/12/11 **适用类型:** DM45BG094电机[110#] 作业步骤: 1.电机装入测试台 2.扣扣板 3.测试盒入电源 4.电源线接线 \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 电机输出头朝里装入到 测试盒蓝、棕线接入 扣板卡住内外端 黑 蓝 内齿套与皇冠治具配合 综合测试台琴键夹中 综合测试台传动管中 件,接到综合测试台 装入,装到位 电源线蓝、黑、棕线接入到专用测 上的航空插头进行测 5.选择模式 6.设上行程点 7.设下行程点 8.测试上行提升力 \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 按上行键,在运行过程中按3 次停止键,每次电机运行距离 不小于10cm,测试上行提升力 正常, 电机运行到上行程点停 止,验证上行程点设置OK 按上行键, 电机上行, 等砝码通 按下行键, 电机下行, 等砝码距 上电,同时按住上行+下行键, 过计数开关后按停止键, 同时按 离地面10cm左右时按停止键,同 4S后电机转动提示后松开,证 明模式已选择完毕 下上行+下行键, 4S后转动提示, 时按下上行+下行键, 4S后转动提 9.测试下行刹车 10.取出电机 ★不能刹车打滑 按下行键,在运行过程中按3次停 止键,每次电机运行距离不小于 电机运行到下行程点, 电机停止, 同时按住上行+下行键, 4S后电机转 10cm,测试下行刹车不打滑,电 动提示,证明已重新选择模式,电机已无限位点,按下行键,电机下 机运行到下行程点停止,验证下 行, 砝码落地, 按启动开关, 电机停止, 取下电源线及扣板