## DOOYA 作业指导书JS-9-1.393 C/00

**适用类型:** DM35、45E/CD型电机(230V) [CM11500#] 制程站别:接地噪音高压及CAN功能测试 人数: 1 日期: 2018/8/16 标准工时: 作业步骤: 1.电机放到治具上 2.电机通电 3.接线 4.低压测试电机吸合  $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ ★如电机设有行程, 到达行程点后电机停 止转动 ★如电机没有到达行 程点,测试时出现单 边不转、电机无反应、 或者电机发出异响均 ★测试盒通电电 开关打到低压测试吸合,再按测试按钮的上停下键,能正 将电机放到 "V" 形 将电机棕线 (火线)、蓝 ★此款电机上电转动提示 将电话线的红黑线接入测试盒对应的红 常控制电机正反转并测试电机是否正常吸合转动,正反转 槽治具上 线线 (零线)接入电源 偏慢,并非电机不良 黑琴键夹 各测试3次,正常吸合OK,否则NG 6.测试噪音 7.接入引线 5.检查杂音  $\Diamond$  $\Rightarrow$ ★如电机设有行程,到 达行程点后电机停止转 ★如电机没有到达行程 点,测试时出现单边不 # E Z L 1 转、电机无反应、或者 电机发出异响均判为不

开关打到高压,再按测试按钮的上停下键, 能正常控制电机正反转, 电机减速端靠近耳 朵处听有无杂音,正反转都要检查

8.高压、接地测试

★按图示在外管减速端往下4-6cm,且 分贝仪距离电机5cm处测试噪音值



将棕、蓝线接到左边琴键夹 将绿线接到右边琴键夹

★测试必须关闭门窗





高压接地测试枪头部金属部分触碰触接地 螺丝, 然后按下测试枪按钮, 测试枪指示 灯亮, 开始测试



测试中, "TEST"黄色指 示灯亮



测试结束, 测试合格时, "PASS"绿色指示灯亮



测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 ★测试不合格时设备红色指示 灯亮,并伴有警报声音,按下

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准:

P1/1