## DOOYA 作业指导书JS-9-1.361 C/01

人数: 1 适用类型: EAB、EAF型电机 制程站别:综合测试 标准工时: 日期: 2018/12/11 作业步骤: 1.电机装入综合测试台 2.装测试扣 3.接电源线 ★电机电源 线含接插件, 接到综合测 试台上的航 空插头进行 三芯线接线顺序 测试 ★先确认产品电压频率 230V/220V 棕蓝 120V/100V 黑 白 四芯线接线顺序 并调整好,再进行测试 4.完整插入效果 综合测试 230V/220V 棕 蓝 黑 1.减速端装入测试台,行程端按 2.用手来回转动,使电机减 3.电机卡入后,内齿套卡扣与 方轴插入测试扣板 120V/100V 黑 白 红 五芯线接线顺序 按表格中的接线顺序进行接线, 测试台皇冠治具红色记号对 速端卡进测试台方形槽中 测试扣板贴平前盖板 带插件的接插件治具测试 230V/220V 棕蓝黑 120V/100V 黑白红 齐,插入电机 4.电机通电 5. 对码 6.进入设行程状态 7.设置上行程  $\Rightarrow$  $\Diamond$ ★客户专用电机要求专用遥 控器,有对码、设行程、删 行程、其他测试要求详见专 用测试SOP或参照规格书 ★电机测试上行拉起砝码时 会出现遇阻停现象, 可按发 射器下行键再按上行键,电 按遥控器上行键, 砝码上行至想要设置上行程 接通电源,电机上电伴随声音及转动提示 点的位置时按停止键后, 电机停止运行。再长 ★在中途不换遥控器情况下, 按5秒停止键,伴随电机声音及转动提示说明 ★根据电机型号不同,上电提示也有不同 用遥控器进行对码操作: P2+P2+上, 伴随电 用遥控器进行对码操作: P2+上+P2, 伴随电机声音及 现象,具体可参照控制板规格书 此操作进行一次即可 9.测试上行提升力及验证上行程点 10.测试下行刹车及验证下行程点 8.设置下行程点 11.取出电机 ★电机在出厂 前要恢复出厂

★上行程限位点必须高于计数

开关, 使砝码能顶到计数开关

按遥控器上行键,测试电机提示力,

及验证上行程点限位功能

按遥控器下行键, 砝码下行至地面后按停止键,

电机停止运行。再长按5秒停止键,伴随电机声

音及转动提示说明下行程点设置成功

按遥控器下行键, 在电机下行过程

中按3次停止键,刹车不能有打滑

★刹车不能

打滑

★电机不能有拉

不动现象

无须删除行程, 砝码落地, 按

启动按钮, 电机停止, 取下电

源线及扣板