DOOYA 作业指导书JS-9-1.9 C/06

人数: 1 适用类型:S型、M型、Q型电机 制程站别:综合测试 标准工时: 日期: 2019/7/9

作业步骤:

1.电机装入综合测试台 2.装测试扣板




2.用手来回转动,使电机减 速端卡进测试台方形槽中

4.完整插入效果 3.电机卡入后,内齿套卡扣与测 试台皇冠治具红色记号对齐,插



★先确认产品电压频率并调

★124#砝码加重20%测试 ★110V/120V 20N/32r电机砝 码减重20%测试





2301/2201 棕蓝 120V/100V 黑 白 四芯线接线顺序

综合测试 230V/220V 棕 藍 黑 120V/100V 黑 白 红 五芯线接线顺序 230V/220V 棕蓝黑120V/100V 黑白红

 \Rightarrow



测试

 \Rightarrow

按表格中的接线顺序进行接线, 待插件的接插件治具测试

1.减速端装入测试台

4.按启动开关

按下开关测试台启动

5.按正转开关

入电机





计数开关

按下开关, 电机上升

6.调节白蜗杆



1.依据网印调节白色蜗杆, 电机上行, 当砝码碰到计数开关, 减 死电机,再往"+"方向调节,电机上一段距离后停止,此动作循 环三次,测试提升力无问题

2.测试负载下白蜗杆松紧程度

★用PP调节杆调节蜗杆,不能有紧 卡或调节杆断现象



计数开关

★根据产线综合测试台方向, 白 蜗杆控制电机上行, 红蜗杆控制 电机下行(230V);红蜗杆控制 电机上行, 白蜗杆控制电机下行 (120V)



7.按逆转开

3.接电源线

按下开关, 电机 下降

10.取出电机

9.测试下行刹车





然后反向调节, 电机停止运行, 此动作循环三次, 每 次电机运行距离不小于10CM,测试下行刹车不能打滑





待砝码完全落下,按启 动开关, 电机停止, 取 下电源线及扣板





1.依据网印调节红色蜗杆, 电机下行, 当 砝码距离地面10cm左右,减死电机 2.测试负载下红蜗杆松紧程度





依据网印调节红色蜗杆往"+"方向调节,电机下行,

★不能刹车打滑



审核: 2019/11/20 批准: