DOOYA 作业指导书JS-9-1.268 C/01

制程站别:综合测试 人数: 1 日期: 2018/12/11 适用类型: B型电机(四芯线+行程头带按钮) 标准工时: 作业步骤: 1.电机装入综合测试台 2.装测试扣板 3.接电源线 \Diamond \Rightarrow ★先确认产品电压频率 棕(黑)蓝(白)黑 并调整好,再进行测试 4.完整插入 1.减速端装入测试台,行 将电源线棕(黑)、 2.用手来回转动,使电机减 3.电机卡入后,内齿套卡扣 效果 程端按钮朝上(电源线 蓝(白)、黑(红) 速端卡进测试台方形槽中 方轴插入测试扣板 件,接到综合测试台 与测试台皇冠治具红色记 线接入到琴键夹中, 测试扣板贴平前盖板 上的航空插头进行测 号对齐,插入电机 接地线线不接 4.电机通电 5.设置上行程 6.设置下行程点 \Rightarrow ø ★此系列电机 只能用行程按 钮来设置行程 接通电源, 电机上电伴随声音及转动提示 , 打正转开关,按住行程头按钮, ★上行程限位点必须高于计 打反转开关,按住行程头按钮,电机 数开关, 使砝码能顶到计数 电机上行, 砝码碰触到计数开 下行,砝码距离地面10cm左右松开按 ★根据电机型号不同,上电提示也有不同现象, 关后松开按钮, 电机停止, 上 钮, 电机停止, 下行程点设置完毕 具体可参照控制板规格书 8.测试下行刹车及验证下行程点 7.测试上行提升力及验证上行程点 9.取出电机 \Rightarrow

★刹车不能

打滑

打正转开关,中途停三次,每次运行距离

不小于10cm,测试上行提升力OK,运行到

上行程电机停止,验证上行程点设置OK

★电机不能

有拉不动现

打反转开关,在电机下行过程中打3次停止键,每

次运行距离不小于10cm,验证刹车不打滑,运行

到下行程点电机停止,验证下行程点设置OK

电机运行到下行程点后长按行

程头按钮, 砝码落地后松开按

钮,按启动按钮,电机停止,