DOOYA **作业指导书JS-9-1.570 C/00**

人数: 1 **适用类型:** E/Y电机[434#] 制程站别:综合测试 标准工时: 日期: 2019/3/8 作业步骤: 1.电机装入综合测试台 2.装测试扣 3.接电源线 \Rightarrow



1.减速端装入测试台,行程 端按钮朝上(电源线朝下)



2.用手来回转动,使电机减 速端卡进测试台方形槽中



3.电机卡入后,内齿套卡扣 与测试台皇冠治具红色记号 对齐,插入电机



4.完整插入效果



好,再进行测试





方轴插入测试扣板 测试扣板贴平前盖板



将蓝、棕线接入到琴 键夹中


3.电机通电 4. 对码 5. 设置上行程点





 \Rightarrow

★电机型号不同,上电提示现象也有不同,具 体可参照控制板规格书





电机通电,按一下发射器指示灯 按钮,背面黄色指示灯亮,迅速 按一下停止键, 再同时按一下上 +下行健,再按一下停止键,电 机抖动一下, 对码成功



计数开关

★上行程限位点必 须高于计数开关, 使砝码能顶到计数

一直按着上行键, 电机上行, 等砝码通 过计数开关,松开上行键,电机停止, 同时按一下上+下,再按一下上行键,

6.设置下行程

7.测试上行提升力及验证上行程点

8.测试下行刹车及验证下行程点

9.取出电机

一直按着下行键,电机下 行,等砝码落地后,松开 下行键, 电机停止, 同时 按一下上+下,再按一下下 行键, 电机抖动一下, 证 明下行程点设置成功

编制:

按一下发射器指示灯按钮, 背面黄色指示灯灭, 按一 下上行键, 电机上行, 上 行过程中按3次停止键,电 机每次运行距离大于10cm, 测试上行提升力OK,电机 运行到上行程点停止,验 证上行程点设置成功

> ★电机不能有拉不动 现象

 \Rightarrow 按一下下行键, 电机下行, 下行过程中按3次停止键, 电机每次运行距离大于 10cm,测试下行刹车OK, 电机运行到下行程点停止,

★刹车不能打滑

验证下行程点设置成功



砝码完全落地后断电, 取下扣板,拿出电机

Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准:



P1/1