



STM32CubeMX生成keil5 FreeRTOS工程，AC6编译报错 解决方案


先找到CubeMX安装目录



进入这个文件夹下



进入RTOS的portable文件夹



将RVDS文件夹下的ARM_CM4F替换为GCC文件夹下的ARM_CM4F

