## Umfassendes Wartungsprotokoll für industrielle Maschinen

Dieses Protokoll dient als Leitfaden für die präventive und zustandsorientierte Wartung Ihrer Maschinen, um deren Lebensdauer zu verlängern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Die Empfehlungen basieren auf allgemeinen Industriestandards und den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschinentypen.

## 1. Maschine: CNC-Fräse (Beispiel: CNC-Mill-01)

Maschinentyp: CNC-Bearbeitungszentrum (Fräse) Standort: Halle A (Beispiel)

#### Allgemeine Hinweise:

- Regelmäßige Reinigung ist entscheidend, um die Präzision zu erhalten und Verschleiß durch Späne und Kühlmittelrückstände zu vermeiden.
- Die Genauigkeit der Maschine hängt stark von der Kalibrierung und dem Zustand der Achsen und der Spindel ab.
- Dokumentieren Sie alle Wartungsarbeiten, Messwerte und ausgetauschten Teile.

### 1.1. Tägliche Wartung (Schichtende oder vor Betriebsbeginn)

#### Reinigung:

- Entfernen Sie Späne und Kühlmittelrückstände von der Arbeitsfläche, dem Werkzeugwechsler und den Schutzabdeckungen.
- Wischen Sie die Bedienkonsole und den Bildschirm ab.

### • Flüssigkeitsstände prüfen:

- Kontrollieren Sie den Kühlmittelstand und füllen Sie bei Bedarf nach. Achten Sie auf die Konzentration des Kühlmittels.
- o Prüfen Sie den Ölstand der Zentralschmierung (falls vorhanden).

## Druckluft:

 Überprüfen Sie den Druckluftdruck und entleeren Sie den Wasserabscheider des Druckluftfilters.

## • Sichtprüfung:

- o Kontrollieren Sie Werkzeuge auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Überprüfen Sie die Funktion der Not-Aus-Schalter.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen während des Betriebs.
- o Kontrollieren Sie die Beleuchtung des Arbeitsraums.

## 1.2. Wöchentliche Wartung

## • Reinigung:

- Reinigen Sie den gesamten Maschineninnenraum gründlich, einschließlich der Späneförderer und des Kühlmittelbehälters (falls zugänglich).
- o Säubern Sie die Filter der Schaltschränke und des Kühlmittelsystems.

#### Schmierung:

- Überprüfen Sie die Funktion der automatischen Zentralschmierung (falls vorhanden) und stellen Sie sicher, dass alle Schmierstellen versorgt werden.
- o Schmieren Sie manuelle Schmierstellen gemäß Herstellerangaben.

#### Kabel und Schläuche:

 Inspektion aller sichtbaren Kabel, Leitungen und Schläuche auf Beschädigungen, Knicke oder Leckagen.

## Spannmittel:

 Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion von Spannmitteln (z.B. Schraubstöcke, Spannpratzen).

## Werkzeugwechsler:

 Kontrollieren Sie die Greifer des Werkzeugwechslers auf Verschleiß und Sauberkeit.

# 1.3. Monatliche Wartung

## • Achsen und Führungen:

- Reinigen und schmieren Sie die Linearführungen und Kugelgewindetriebe der Achsen.
- Überprüfen Sie das Spiel der Achsen und justieren Sie bei Bedarf nach (ggf. durch Fachpersonal).

## Spindel:

- Kontrollieren Sie den Rundlauf der Spindel mit einer Messuhr. Dokumentieren Sie die Werte.
- Überprüfen Sie die Werkzeugaufnahme (Konus) auf Sauberkeit und Beschädigungen.

## • Kühlmittelsystem:

- o Reinigen Sie den Kühlmittelbehälter und die Pumpenfilter.
- Messen Sie die Kühlmittelkonzentration und den pH-Wert. Passen Sie diese bei Bedarf an.

## • Elektrische Komponenten:

 Sichtprüfung der elektrischen Anschlüsse im Schaltschrank auf festen Sitz und Korrosion (bei ausgeschalteter Maschine und gesicherter Stromzufuhr).

## Hydraulik/Pneumatik:

 Überprüfen Sie die Füllstände von Hydraulikaggregaten und Pneumatikwartungseinheiten.

#### 1.4. Quartalsweise Wartung

#### Kalibrierung:

- Führen Sie eine Achskalibrierung durch, um die Positioniergenauigkeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
- Überprüfen Sie die Geometrie der Maschine (z.B. Rechtwinkligkeit der Achsen).

## • Sicherheitseinrichtungen:

 Testen Sie alle Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken, Türverriegelungen und Not-Aus-Schalter auf korrekte Funktion.

# Hydraulik/Pneumatik:

- o Überprüfen Sie die Filter der Hydraulik- und Pneumatikanlagen.
- o Kontrollieren Sie die Dichtheit aller Komponenten und Schläuche.

#### Antriebsriemen/Ketten:

 Inspektion von Antriebsriemen oder -ketten auf Spannung, Verschleiß und Beschädigungen.

## 1.5. Jährliche Wartung (durch Fachpersonal empfohlen)

## Umfassende Inspektion:

- Demontage und Reinigung kritischer Baugruppen (z.B. Spindel, Werkzeugwechsler).
- o Austausch von Verschleißteilen (Lager, Dichtungen, Filter).

## Flüssigkeitsanalyse:

 Entnahme von Proben für eine umfassende Analyse von Kühlmittel und Hydrauliköl.

## • Elektrische Prüfung:

Überprüfung der elektrischen Anlage nach VDE-Vorschriften.

## • Software-Updates:

o Installation von Software- und Firmware-Updates für die Maschinensteuerung.

## • Maschinengeometrie:

Umfassende Vermessung und Justierung der Maschinengeometrie.

## • Dokumentation:

 Überprüfung und Aktualisierung der Wartungsdokumentation und des Maschinenlogbuchs.

## 2. Maschine: Hydraulikpresse (Beispiel: Hydraulic-Press-02)

Maschinentyp: Hydraulische Presse Standort: Halle B (Beispiel)

## Allgemeine Hinweise:

- Die Hydraulikanlage ist das Herzstück der Presse; Sauberkeit und der Zustand des Hydrauliköls sind von größter Bedeutung.
- Sicherheitseinrichtungen müssen stets einwandfrei funktionieren, um schwere Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie auf Leckagen, da diese auf defekte Dichtungen oder übermäßigen Druck hinweisen können.

## 2.1. Tägliche Wartung (vor Betriebsbeginn)

## • Sichtprüfung:

- o Kontrolle des Hydraulikölstands im Tank.
- o Überprüfung auf sichtbare Leckagen an Schläuchen, Zylindern und Ventilen.
- Inspektion der Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranken, Zweihandbedienung, Schutzgitter).
- o Prüfung der Not-Aus-Schalter.

#### Druckanzeigen:

o Kontrolle der Druckanzeigen auf plausible Werte.

## Geräuschentwicklung:

o Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche der Hydraulikpumpe oder des Motors.

### 2.2. Wöchentliche Wartung

#### Reinigung:

- o Reinigen Sie die Pressenplatte und die Werkzeuge von Rückständen.
- o Säubern Sie den Bereich um das Hydraulikaggregat.

#### Schläuche und Leitungen:

- Detaillierte Inspektion aller Hydraulikschläuche und -leitungen auf Risse,
  Scheuerstellen oder Blasenbildung.
- Überprüfung der Verschraubungen auf festen Sitz.

## Filter:

o Kontrollieren Sie die Verschmutzungsanzeigen der Hydraulikfilter.

#### Schmierung:

 Schmieren Sie alle manuellen Schmierstellen (z.B. Führungssäulen, Gelenke) gemäß Herstellerangaben.

#### 2.3. Monatliche Wartung

#### Hydrauliköl:

- Entnehmen Sie eine kleine Probe des Hydrauliköls und prüfen Sie es visuell auf Verfärbung, Trübung oder Wasseranteil.
- Reinigen oder tauschen Sie die Hydraulikfilter (je nach Verschmutzungsgrad und Herstellerempfehlung).

## • Ram-Parallelität:

 Überprüfen Sie die Parallelität des Pressenstößels zur Pressenplatte. Justieren Sie bei Bedarf nach.

## • Elektrische Verbindungen:

 Sichtprüfung der elektrischen Anschlüsse im Schaltschrank auf festen Sitz und Korrosion (bei ausgeschalteter Maschine und gesicherter Stromzufuhr).

## Dichtungen:

o Inspektion der Zylinderdichtungen auf äußere Leckagen.

## 2.4. Quartalsweise Wartung

#### • Druckbegrenzungsventile:

o Testen Sie die Funktion und den Einstellwert der Druckbegrenzungsventile.

## Zylinder und Dichtungen:

 Detaillierte Inspektion der Hydraulikzylinder auf Beschädigungen der Kolbenstange und Dichtungen.

#### • Strukturintegrität:

 Überprüfung des Pressengestells und der tragenden Strukturen auf Risse, Verformungen oder Korrosion.

## Kühlsystem:

o Reinigen Sie den Ölkühler der Hydraulikanlage.

## 2.5. Jährliche Wartung (durch Fachpersonal empfohlen)

## • Hydraulikölwechsel:

 Vollständiger Austausch des Hydrauliköls und gründliche Reinigung des Hydrauliktanks.

## • Pumpenüberholung:

o Inspektion und ggf. Überholung der Hydraulikpumpe.

#### • Sicherheitssysteme:

 Umfassende Prüfung und Zertifizierung aller Sicherheitssysteme durch einen Sachverständigen.

#### Ventile:

o Überprüfung und ggf. Austausch von Hydraulikventilen.

### • Druckspeicher:

o Prüfung und Wartung von Druckspeichern (falls vorhanden).

## Kalibrierung:

o Kalibrierung aller Druck- und Wegsensoren.

## 3. Maschine: Förderband (Beispiel: Conveyor-Belt-03)

Maschinentyp: Förderbandanlage Standort: Halle A (Beispiel)

## Allgemeine Hinweise:

- Die korrekte Spannung und Ausrichtung des Bandes sind entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und zur Vermeidung von Verschleiß.
- Regelmäßige Reinigung verhindert Materialansammlungen, die zu Blockaden oder Beschädigungen führen können.
- Achten Sie auf die Schmierung der Lager, um Überhitzung und Ausfälle zu vermeiden.

## 3.1. Tägliche Wartung (vor Betriebsbeginn)

## • Sichtprüfung:

- Inspektion des F\u00f6rderbandes auf Risse, Schnitte, L\u00f6cher oder andere Besch\u00e4digungen.
- Überprüfung auf Materialansammlungen auf dem Band, den Rollen oder unter dem Band.
- o Kontrolle der Not-Aus-Schalter und Reißleinenschalter.

#### • Geräusche und Vibrationen:

 Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche (Quietschen, Schleifen) oder Vibrationen.

#### Bandlauf:

o Beobachten Sie den Bandlauf auf seitliches Abweichen oder Schiefstand.

## 3.2. Wöchentliche Wartung

### Reinigung:

- Gründliche Reinigung des Förderbandes, der Tragrollen, Umlenkrollen und der Unterkonstruktion.
- o Entfernen Sie alle Fremdkörper und Materialrückstände.

#### Bandspannung:

 Überprüfen Sie die Bandspannung und justieren Sie diese bei Bedarf gemäß Herstellerangaben.

## Schmierung:

 Schmieren Sie alle zugänglichen Lager der Trag- und Umlenkrollen sowie des Antriebsstrangs.

#### • Motor und Getriebe:

 Sichtprüfung von Motor und Getriebe auf äußere Beschädigungen oder Leckagen.

#### Abstreifer:

o Kontrolle der Abstreifer auf Verschleiß und korrekten Anpressdruck.

## 3.3. Monatliche Wartung

## Bandzentrierung:

 Überprüfen und justieren Sie die Bandzentrierung, um ein seitliches Abweichen zu verhindern.

## Rollen und Lager:

- o Inspektion aller Trag- und Umlenkrollen auf freien Lauf, Verschleiß und Beschädigungen. Tauschen Sie defekte Rollen aus.
- Überprüfen Sie die Lager auf Überhitzung (Handprobe) und ungewöhnliche Geräusche.

## Elektrische Verkabelung:

 Sichtprüfung der elektrischen Verkabelung und Sensoren auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.

#### Antriebsriemen/Ketten:

 Kontrolle der Antriebsriemen oder -ketten auf Spannung, Verschleiß und Beschädigungen.

## 3.4. Quartalsweise Wartung

#### • Strukturintegrität:

- Überprüfung des Förderbandrahmens und der Stützkonstruktion auf Risse, Verformungen oder Korrosion.
- o Kontrolle aller Schraubverbindungen auf festen Sitz.

#### • Antriebseinheit:

- o Detaillierte Inspektion des Motors, Getriebes und der Kupplung.
- o Kontrolle des Ölstands im Getriebe (falls vorhanden).

#### Sensoren:

 Testen Sie die Funktion aller Sensoren (z.B. Bandüberwachung, Füllstandssensoren).

## • Reinigungssysteme:

 Wartung von automatischen Reinigungssystemen (z.B. Bürsten, Hochdruckreiniger).

## 3.5. Jährliche Wartung (durch Fachpersonal empfohlen)

#### • Bandwechsel:

 Planmäßiger Austausch des Förderbandes, insbesondere bei starkem Verschleiß oder Materialermüdung.

## Antriebsüberholung:

 Umfassende Inspektion und ggf. Überholung des Motors, Getriebes und der Antriebstrommel.

### • Lagerwechsel:

o Austausch aller kritischen Lager (z.B. an Antriebs- und Umlenktrommeln).

## • Sicherheitssysteme:

o Umfassende Prüfung und Zertifizierung aller Sicherheitssysteme.

#### Ausrichtung:

 Überprüfung der gesamten Bandanlage auf korrekte Ausrichtung und Nivellierung.

#### • Dokumentation:

 Überprüfung und Aktualisierung der Wartungsdokumentation und des Anlagenlogbuchs.

## 4. Allgemeine Wartungshinweise und Best Practices

- Sicherheit geht vor: Stellen Sie sicher, dass alle Maschinen vor Beginn der Wartungsarbeiten ordnungsgemäß abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert (Lockout/Tagout) und drucklos/energiefrei sind. Tragen Sie stets die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.
- Dokumentation: Führen Sie ein detailliertes Wartungsprotokoll für jede Maschine. Notieren Sie Datum, durchgeführte Arbeiten, verwendete Materialien, festgestellte Mängel und den Namen des Wartungspersonals. Dies ist entscheidend für die Rückverfolgbarkeit, Garantieansprüche und die Optimierung zukünftiger Wartungsstrategien.
- **Ersatzteilmanagement:** Halten Sie kritische Verschleißteile (Filter, Dichtungen, bestimmte Sensoren) auf Lager, um schnelle Reparaturen zu ermöglichen und Ausfallzeiten zu minimieren.
- **Schulung:** Stellen Sie sicher, dass das Wartungspersonal regelmäßig geschult wird und mit den spezifischen Anforderungen jeder Maschine vertraut ist.
- **Zustandsüberwachung:** Nutzen Sie, wo immer möglich, zustandsorientierte Wartung (Condition Monitoring) durch Sensordaten (Vibration, Temperatur, Druck, Stromverbrauch), um den tatsächlichen Verschleißzustand zu erkennen und Wartungsintervalle zu optimieren.
- **Umwelt:** Entsorgen Sie Betriebsstoffe (Öle, Kühlmittel) und verschlissene Teile umweltgerecht gemäß den geltenden Vorschriften.
- Herstellerangaben: Beachten Sie stets die spezifischen Wartungsanweisungen und Intervalle der Maschinenhersteller. Dieses Protokoll ist ein allgemeiner Leitfaden und ersetzt nicht die detaillierten Handbücher der Hersteller.

Dieses Protokoll bietet eine solide Grundlage für die Wartung Ihrer Maschinen. Durch konsequente Anwendung und Anpassung an die spezifischen Betriebsbedingungen können Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen erheblich steigern.