# Universidad de Guadalajara

### CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

# División de Estudios de la Biodiversidad e innovación Tecnológica



#### SOLDADURA DE LOS COMPONENTES EN EL PCB

## Asignatura:

Diseño Electronico Asistido por Computadora

#### **Presenta:**

Oscar Iván Moreno Gutiérrez #220942754

#### **Profesor:**

Mtro. Jaime Eduardo Pons Arenas

Fecha:

4 de noviembre de 2024

# Índice general

Objetivo				
1.	Contenido			
	1.1.	Materiales	III	
	1.2.	Pasos a seguir	III	

## Objetivo

Soldar los componentes en la placa de PCB para poder realizar las conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento del circuito.

#### Contenido

#### 1.1 Materiales

- Placa de PCB con diseño en cobre y perforaciones
- Cautin
- Soldadura
- Pasta para soldar
- Desoldador de Succion
- 3 Resistencias de 220 Ohms
- 2 resistencias de 100k Ohms
- 3 LEDs (Rojo, Verde y Amarillo)
- 1 Fotoresistor
- 8 PinHeaders

## 1.2 Pasos a seguir

1. Vemos la placa con el diseño de las conexiones.




Figura 1.1: Render 3D del PCB

2. Se diseño un Ojo para poner los leds y el Fotoresistor adentro.



Figura 1.2: Ojo Render 3D

- 3. Soldado los componentes en la placa.
- 4. Listo, tenemos el PCB con los componentes soldados.





Figura 1.3: Vista de arriba

Figura 1.4: Vista de abajo