Scheda Ispezione Ponti di Livello 1

1.4	Travi/Traversì N 1.2.4.2 Strad	Strada di appartenenza:					SP1				Progressiva km:				
14	C.a. Tecni	Tecnico rilevatore:				ing. Mario Rossi				Data ispezione:			09 / 2	2021	mir
N°	Descrizione difetto	visto	G	Este 0,2	ension 0,5	nsione K1		Intensità		N° foto	PS	NA	NR	NP	Note
c.a/c.a.p1	Macchie di umidità passiva	×	1	\ <u>X</u>		Ū	0,2	0,5	1	1010				Ш	
c.a/c.a.p2	Macchie di umidità attiva	M	3		盲	盲									
Dif. Gen_1	Tracce di scolo		3		\Box	盲									
c.a./c.a.p3	Cls dilavato / ammalorato	M	3											\boxtimes	
c.a./c.a.p21	Cls dilavato / ammalorato Testate		4							Ť T					
Dif. Gen_2	Ristagni d'acqua		2	×					×						
Dif. Gen 5	Ristagni d'acqua nei cassoni		4												
c.a./c.a.p4	Vespai		2						×						
c.a./c.a.p5	Distacco del copriferro	\boxtimes	2	\boxtimes					×						
c.a./c.a.p6	Armatura ossidata/corrosa		5	\boxtimes					×						
c.a./c.a.p15	Lesioni in corrispondenza staffe		2											\boxtimes	
c.a./c.a.p7	Lesioni a ragnatela modeste	×	1											\boxtimes	
c.a./c.a.p10	Fessure diagonali		5			Ü	M	Ш	Ш		Ш		Ш	Ш	
c.a./c.a.p19	Fessure trasversali		5			Ü	M	Ш	Ш		Ш		Ш		
c.a./c.a.p18	Fessure longitudinali		2	Ш	Ш	Ш		Ш						M	
c.a./c.a.p22	Lesioni / distacco travi traversi		3	Ш									Ш	M	
c.a./c.a.p16	Staffe scoperte / ossidate		3	×			\boxtimes								
c.a./c.a.p23	Rottura staffe		4	\boxtimes					\boxtimes						
c.a./c.a.p12	Riprese successive deteriorate	M	1									M			
Dif. Gen_3	Danni da urto	\bowtie	4											\boxtimes	
c.a./c.a.p17	Armatura longitudinale deformata		5			Ш								×	
c.a./c.a.p24	Difetti nelle selle Gerber		5			\boxtimes	\boxtimes								
Eventuali note															