

Few Shot 1. V1 일반 지시 (간단 프롬프트) 결과 내용

첨부된 파일을 요약해줘.

제공해주신 '재해원인조사 의견서' 파일의 주요 내용을 요약한 결과입니다.

1. 사고 개요 및 재해자 인적사항

- **사고 일시:** 2024년 1월 1일(월) 오전 10:00경 (치료 중 1월 3일 오전 09:06경 사망)

PDF+ 2

- **사고 장소:** 충북 진천군 소재 상가 신축공사 현장 (건물 내부)

PDF+ 4

- **재해자:** B도급공사 소속 일용직 근로자 A씨 (남, 37세, 1987년생)

PDF+ 4

- **재해 형태:** 사다리 이동 중 추락

PDF+ 2

2. 재해 발생 경위 및 현장 상황

- **작업 내용:** 지상 1층 규모의 상가 신축 현장에서 완공 후 전등 1개소의 작동 불량을 확인하여 하자보수 (전기배선 재시공) 작업을 진행 중이었습니다.

PDF+ 2

- **발생 과정:**

- 전기공사 사업자(D)가 높이 2.9m에 위치한 천장 점검구를 통해 천장 내부로 들어가 작업을 시작했습니다.

PDF+ 1

- 재해자(A)는 높이 약 2.5m의 접이식 A형 사다리 위에 올라서 상황을 지켜보고 있었습니다.

PDF+ 1

- 천장 안의 작업자(D)가 재해자에게 절연테이프를 가져오라고 지시했고, 재해자가 이를 위해 사다리를 내려가던 중 바닥으로 추락(약 2.5m 높이)하였습니다.

PDF+ 3

- 사고 직후 사다리는 넘어지지 않고 최초 설치 위치에서 옆으로 밀려난 상태였으며, 재해자는 바닥에 쓰러진 채 발견되었습니다.

PDF+ 2

3. 조사 결과 및 사고 원인

- **안전모 등 개인보호구 미착용:** 재해자는 사고 당시 안전모를 착용하지 않은 상태였습니다. 이로 인해 추락 시 머리에 큰 충격을 받아 뇌출혈이 발생하였고 병원 치료 중 사망에 이르렀습니다.

PDF+ 1

- **현장 조사 제약:** 사고 발생 보고가 지연되어 실제 현장 조사는 사고 후 약 3.5달이 지난 2024년 4월 19일에야 이루어졌습니다. 사고 당시 사용된 사다리는 이미 폐기되어 현장소장이 사고 당일 오후에 촬영한 사진으로 기인물을 확인했습니다.

PDF+ 1

4. 안전조치 권고 사항

- **개인보호구 착용 철저:** 추락 위험이 높은 사다리 위에서 작업을 하거나 승하강 등 이동을 할 때는 근로자에게 안전모 등 필수 개인보호구를 지급하고 반드시 착용하도록 철저한 관리·감독이 필요합니다.

PDF