

Manuel d'Utilisation

Réalisé par VisioCert

26 juin 2026

Table des matières


1	Connexion et Authentification	3
1.1	Création de Compte	3
1.2	Connexion	4
1.3	Déconnexion	5
2	Dashboard	6
3	Gestion des Processus	7
3.1	Liste des Processus	7
3.2	Créer un Processus	8
3.3	Modifier le Diagramme BPMN	9
3.4	Visualisation du Flux	10
4	Gestion des Projets	10
4.1	Liste des Projets	10
4.2	Créer un Projet	11
4.3	Détails du Projet	12
5	Tâches	13
5.1	Liste des Tâches	13
5.2	Créer une Tâche	13
5.3	Modifier une Tâche	13
6	Actions Correctives et Préventives (CAPA)	14
6.1	Accéder aux CAPA	14
6.2	Créer une Action	14
6.3	Utiliser les Modèles	14
6.4	Suivre les Actions	15
6.5	Reporting et Graphiques	16
7	Non-Conformités	17
7.1	Déclarer une NC	17
8	Notifications et Boîte de Réception	18
8.1	Boîte de Réception	18
8.2	Rapports Reçus — Détails	18
8.3	Graphiques de Reporting	19
9	Documents	20
9.1	Gestion Documentaire	20
9.2	Télécharger un Document	20
9.3	Supprimer un Document	20
10	Profils et Préférences	20
10.1	Changer la Langue	21

11 Glossaire	21
12 Conseils et Bonnes Pratiques	21

1. Connexion et Authentification

1.1 Création de Compte

1. Accéder à `/register`
2. Remplir les champs : Nom complet, Email, Mot de passe, Confirmation
3. Cliquer sur **Créer un compte**
4. Redirection automatique vers le dashboard



The screenshot shows a dark-themed registration form titled "Create account". Below the title is a subtitle: "Access the ESI ISO 9001 project workspace." The form contains the following fields and elements:

- Full name**: A text input field.
- Email**: A text input field containing the value "admin@bna.com".
- Password**: A text input field with masked characters (dots).
- Role**: A dropdown menu with "Team Member" selected.
- Register**: A large teal button.
- Already have an account? Sign in**: A link at the bottom of the form.

FIGURE 1 – Création de Compte.

1.2 Connexion

1. Accéder à /login
2. Entrer email et mot de passe
3. Cliquer sur **Se connecter**
4. Accès au dashboard personnel




FIGURE 2 – Connexion.

1.3 Déconnexion

- Cliquer sur le menu utilisateur en haut à droite
- Sélectionner **Déconnexion**




FIGURE 3 – Déconnexion.

2. Dashboard

Le dashboard présente une vue d'ensemble des indicateurs clés :

- Taux de conformité
- Nombre de non-conformités en cours
- Actions CAPA ouvertes
- Projets actifs
- Alertes et notifications

Navigation : Menu latéral gauche.




FIGURE 4 – Dashboard.

3. Gestion des Processus

3.1 Liste des Processus

1. Menu latéral > **Processus**
2. Vue de tous les processus
3. Filtrer par projet ou statut

Processus

Suivi des données ISO 9001 et des actions en cours.

Architecture des processus

Classement par département avec 0 tâches d'exécution liées.

Processus par département

DPGR, DG, Labo, DE et départements ajoutés.

Sans département					5 processus
NAME	RESPONSIBLE	TASKS	PROGRESS	STATUS	
Risk and Opportunity Management	Dr. Imane Rahmani	0	0%	On Track	
Document Control	Mr. Riad Tarek	0	0%	On Track	
Supplier Evaluation	Mrs. Samira Khelifi	0	0%	On Track	
Internal Audit Management	Mr. Karim Hadj	0	0%	On Track	
Academic Program Management	Dr. Amina Benali	0	0%	On Track	

Créer un processus

Ajouter une définition ISO contrôlée.

NOM DU PROCESSUS*

RESPONSABLE*

DEPARTEMENT

Sans département

DESCRIPTION

ENTREES

SORTIES

INDICATEURS KPI

Liste simple ou tableau JSON.

Enregistrer le processus

Annuler un enregistrement

FIGURE 5 – Liste des Processus.

3.2 Créer un Processus

1. Cliquer sur **Nouveau processus**
2. Remplir le nom, description, projet associé, clause ISO
3. Cliquer sur **Créer**




FIGURE 6 – Nouveau processus.

3.3 Modifier le Diagramme BPMN

1. Cliquer sur un processus > **Éditer BPMN**
2. L'éditeur BPMN s'ouvre :
 - **Palette à gauche** : Éléments (tâches, événements, passerelles, flux)
 - **Canvas central** : Glisser-déposer les éléments
 - **Propriétés à droite** : Configurer l'élément sélectionné
3. **Sauvegarder** : Bouton en haut
4. **Fermer** : Retour au détail du processus




FIGURE 7 – Modifier le Diagramme BPMN.

3.4 Visualisation du Flux

1. Depuis **ProcessDetailsPage**, le diagramme BPMN s'affiche
2. Les données sont synchronisées avec le flux actuel




FIGURE 8 – Visualisation du Flux.

4. Gestion des Projets

4.1 Liste des Projets

1. Menu latéral > **Projects**
2. Vue des projets avec barre de progression




FIGURE 9 – Vue des projets.

4.2 Créer un Projet

1. Cliquer sur **Nouveau projet**
2. Remplir : Nom, Description, Date de début, Date de fin prévue
3. Cliquer sur **Créer**




FIGURE 10 – Nouveau projet.

4.3 Détails du Projet

1. Cliquer sur un projet
2. Voir les processus liés, tâches et CAPA associées

5. Tâches

5.1 Liste des Tâches

1. Menu latéral > **Tasks**
2. Vue des tâches avec filtres :
 - Par processus
 - Par statut
 - Par priorité
 - Tâches en retard uniquement




FIGURE 11 – Liste des Tâches.

5.2 Créer une Tâche

1. Cliquer sur **Nouvelle tâche**
2. Remplir : Titre, Description, Processus, Projet, Responsable, Priorité, Date limite
3. Cliquer sur **Créer**

5.3 Modifier une Tâche

1. Cliquer sur une tâche existante
2. Modifier les champs souhaités
3. Marquer comme terminée ou annuler

6. Actions Correctives et Préventives (CAPA)

6.1 Accéder aux CAPA

Menu latéral > **Actions CAPA**




FIGURE 12 – Actions CAPA.

6.2 Créer une Action

- Dans le panneau **Créer une CAPA** (à droite) :
 - Titre de l'action
 - Recommandation (étapes à suivre)
 - Gravité : LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
 - Source : MANUAL, OVERDUE_TASK, DELAYED_PROJECT, KPI_DEVIATION
 - Non-conformité liée (optionnel)
 - Date limite
- Cliquer sur **Créer l'action corrective**

6.3 Utiliser les Modèles

Des modèles pré-définis sont disponibles :

- **Modèle cause** : Analyse cause racine (5 pourquoi)
- **Modèle confinement** : Action de confinement immédiate

- **Modèle KPI** : Correction d'un indicateur sous objectif
- **Modèle retard** : Replanification d'une tâche en retard
- **Modèle efficacité** : Vérification de l'efficacité




FIGURE 13 – modèles pré-définis.

6.4 Suivre les Actions

1. Dans le panneau **Actions ouvertes** (à gauche) :
 - Filtres par statut, gravité, efficacité
 - Cartes avec informations détaillées :
 - Type d'action (Corrective/Préventive)
 - Source
 - Date limite (avec indicateur retard si dépassée)
 - Processus/Projet associé
 - Clause ISO
 - Boutons d'action rapide :
 - **Démarrer l'action** : Passer OPEN > IN_PROGRESS
 - **Annuler** : Passer en CANCELLED




FIGURE 14 – Actions ouvertes.

6.5 Reporting et Graphiques

Les graphiques en haut de page montrent :

- **Gravité** : Répartition pie chart
- **Statut** : Répartition bar chart
- **Type** : Corrective vs Préventive (pie)
- **Source** : Provenance des actions (bar)

Métriques : Total des actions, En cours, Critiques, En retard.



FIGURE 15 – Reporting et Graphiques.

7. Non-Conformités

7.1 Déclarer une NC

1. Menu latéral > **Non-Conformities**
2. Cliquer sur **Nouvelle non-conformité**
3. Remplir : Titre, Description, Gravité, Processus associé
4. Cliquer sur **Déclarer**

ESI S&Q
Suivi qualité
Pilotage, execution et assurance qualité sur une seule interface.

Modules actifs 8

PILOTAGE
Tableau de bord
Projets
Processus

EXECUTION
Tâches
Documents

ASSURANCE QUALITE
Non-conformités
Actions CAPA
Reception

Direction Generale
Qualite
DIRECTION GENERALE QUALITE
Les accès dépendent du rôle attribué au compte.
Déconnexion

QUALITE / NON-CONFORMITES
Non-conformites
Suivi des données ISO 9001 et des actions en cours.

Direction Generale Qualite 8 modules Rechercher les projets, les tâches, les... FR

Registre de controle des non-conformites
Registre central pour les écarts de qualité, le suivi des causes profondes et la liaison CAPA.

NC TOTAL 2 OPEN 1 IN ANALYSIS 1 CRITICAL NC 0

Registre ouvert
Écarts classés par sévérité et statut. 2

Tous les statuts Tous les niveaux de sévérité

Missing calibration evidence for measurement device
Process: Internal Audit Management | CAPA linked: 1
Attempt Close HIGH ANALYSIS

Delayed closure of previous audit findings
Process: Internal Audit Management | CAPA linked: 1
Move to Analysis Attempt Close MEDIUM OPEN

Declarer une non-conformite
Capturer les écarts pour déclencher des actions correctives.

Modele etalonnage Modele audit interne
Modele retard critique Modele document
Modele competence Modele reclamation Reinitialiser

TITRE DE LA NON-CONFORMITE*
ex. Absence de preuve d'étalonnage

Minimum 5 caracteres

DESCRIPTION ET PREUVES
Decrire l'ecart, le lieu de detection et les preuves disponibles.
Min 10 caracteres si renseigne, max 1000

GRAVITE
MEDIUM

PROCESSUS ASSOCIE
Selectionner un processus (optionnel)

Lien optionnel

Creer la non-conformite

FIGURE 16 – Déclarer une NC.

8. Notifications et Boîte de Réception

8.1 Boîte de Réception

Menu latéral > **Notifications**

Affiche :

- **Rapports reçus** : Alertes et signalements dirigés vers votre rôle
- **Alertes opérationnelles** : Tâches en retard, projets retardés




FIGURE 17 – Boîte de Réception.

8.2 Rapports Reçus — Détails

Chaque rapport affiche :

- Titre et description
- Expéditeur et date d'envoi
- Type d'action (Corrective/Préventive)
- Gravité (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW)
- Statut
- Date limite (avec indicateur si expirée)

- Source, Processus/Projet, Clause ISO
- Cause racine et action de confinement (si disponibles)
- Lien vers le suivi CAPA




FIGURE 18 – Rapports Reçus.

8.3 Graphiques de Reporting

- **Distribution** : Pie chart (Rapports / Tâches en retard / Projets retardés)
- **Sévérité rapports** : Bar chart par gravité
- **Statut rapports** : Bar chart par statut




FIGURE 19 – Graphiques de Reporting des rapports Reçus.

9. Documents

9.1 Gestion Documentaire

Menu latéral > Documents




FIGURE 20 – Documents.

9.2 Télécharger un Document

1. Cliquer sur **Télécharger un document**
2. Sélectionner le fichier
3. Renseigner : Nom, Type (Procédure, Instruction, Enregistrement, etc.)
4. Optionnellement lier à un processus
5. Cliquer sur **Télécharger**

9.3 Supprimer un Document

1. Cliquer sur l'icône de suppression
2. Confirmer la suppression

10. Profils et Préférences

10.1 Changer la Langue

1. Menu déroulant en haut à droite
2. Sélectionner : Français ou Anglais
3. L'interface se met à jour immédiatement




FIGURE 21 – Changer la Langue.

11. Glossaire

Terme	Définition
CAPA	Corrective and Preventive Action — Action corrective et préventive
NC	Non-Conformité — Non-conformité aux exigences
ISO 9001	Norme internationale de management de la qualité
BPMN	Business Process Model and Notation — Standard de modélisation
KPI	Key Performance Indicator — Indicateur clé de performance
RBAC	Role-Based Access Control — Contrôle d'accès basé sur les rôles

12. Conseils et Bonnes Pratiques

1. **Déclarer rapidement les NC** : Plus une non-conformité est traitée tôt, mieux c'est.
2. **Utiliser les modèles CAPA** : Gain de temps et conformité aux pratiques.
3. **Respecter les dates limites** : Les indicateurs de retard permettent un suivi précis.
4. **Lier les actions aux processus** : Facilite la traçabilité et l'analyse.
5. **Vérifier l'efficacité** : Toujours vérifier que les actions menées ont eu l'effet souhaité.
6. **Consulter régulièrement les notifications** : Rester informé des alertes et rapports.