


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución del proyecto "renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado, en el (la) calle pakistán, laos, chipre, jordania, líbano, bahamas y AV. Santa teresa de jesús del pueblo joven gran chimú de monserrate, distrito de trujillo, provincia trujillo, departamento la libertad, con código único con inversiones N° 2687376



MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	38 desde 04/08/2026	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) CALLE PAKISTÁN, LAOS, CHIPRE, JORDANIA, LÍBANO, BAHAMAS Y AV. SANTA TERESA DE JESÚS DEL PUEBLO JOVEN GRAN CHIMÚ DE MONSERRATE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CÓDIGO ÚNICO CON INVERSIONES N° 2687376
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD
Contratista	CONSORCIO 4 EME
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2687376
Inversión asociada	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE PAKISTAN, LAOS, CHIPRE, JORDANIA, LIBANO, BAHAMAS Y AV. SANTA TERESA DE JESUS DEL PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2405176
Monto del contrato	-

Monto aprobado de la inversión	S/ 1,186,431.13
Cuaderno de obra digital	38 asientos entre 04/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.586
El 61 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.316
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.117
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.087
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.075
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.071
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.065

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.7 %	14.7 %	+0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026

*recomendacion . *se hace de conocimiento al contratista que debera alcanzar la emision de su valorizacon a tiempo para revision y verificacion correspondiente, asi mismo por alguna observacion o demora por cuanto extemporaneidad de su pago sera de su entera responsabilidad.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

RECOMENDACIONES: _SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONSORCIO 4 EME A CUMPLIR CON TODOS LOS PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SOBRE GUARDAR LA CALIDAD DE LA OBRA._SE RECOMIENDA EL CONTROL DE SU GESTION DE RIESGOS._SE RECOMIENDA EL CUMPLIMIENTO DE SU SST, Y MEDIO AMBIENTE._SE RECOMIENDA LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS A UTILIZAR._SE RECOMIENDA AL RESIDENCIA MEDIANTE SU ESPECIALISTA DE CA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

OCURRENCIAS EN OBRA: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE TUVO LA VISITA POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS EL ING. CARLOS A. DIAZ ALDANA.ASI MISMO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS GENERALES Y NORMAS TÉCNICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE REITERA AL CONTRATISTA, PRESENTAR FORMALMENTE A ESTA SUPERVISION LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:• PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, QUE CONTENGA LA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 3 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

OCURRENCIAS EN OBRA: SE VERIFICA INICIO DE JORNADA CON LA CHARLA DE SEGURIDAD. INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) CALLE PAKISTÁN, LAOS, CHIPRE, JORDANIA, LÍBANO, BAHAMAS Y AV. SANTA TERESA DE JESÚS DEL PUEBLO JOVEN GRAN CHIMÚ DE MONSERRATE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD."-. REP...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.