


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles primaria y secundaria de la i.e N° 80824 jose carlos mariategui, distrito de el porvenir - provincia de trujillo - departamento de la libertad




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	149 desde 05/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Contratista	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	EL PORVENIR / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2460250
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°80824 ¿JOSE CARLOS MARIATEGUI¿, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2375526
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 21,249,306.75
Cuaderno de obra digital	149 asientos entre 05/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.684
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.193
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.127
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Hubo registros en el cuaderno 27 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.096
Extensión media de los asientos recientes: 1,391 caracteres	Contenido de los asientos		-0.091
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 9,100	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.084

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	17.9 %	17.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 145 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026

... uso de piedras o fragmentos de ladrillo.- ejecutar las buenas practicas en el transporte y colocacion del concreto (vaceado): *logistica planificada: coordinar los tiempos de transporte para evitar retrasos que provoquen el fraguado inicial del material dentro del camion mixers. evitar la segregacion: de tal manera que los agregados gruesos no se separen de la mezcla del concreto. vibrado correcto en ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 130 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...cumplimiento de los planos y especificaciones tecnicas.- alcanzar las fichas tecnicas solicitadas, en coordinaciones con el especialista en control de calidad supervision.se deja constancia, que dias atras, no se pudo tener acceso al cuaderno de incidencias de obra, saliendo la frase: *no pudimos comunicarnos con el servicio.es todo cuanto comunico y recomiendo en el presente asiento.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 110 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

...ajadores. 5.evaluar la respuesta de brigadas: *permite comprobar la actuacion de las brigadas de evacuacion, primeros auxilios y emergencia. 6.medir el tiempo de evacuacion: se puede determinar cuanto demora el personal en llegar a una zona segura. 7.detectar deficiencias y corregirlas: despues del simulacro se realiza una evaluacion para mejorar los procedimientos de emergencia. 8.generar cultura de pre...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 83: DEL RESIDENTE DE OBRA – SOBRE DOCUMENTACIÓN ALCANZADA POR EMPRESA CONTRATISTA - ALCANZAR CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: *Se comunica al Residente de Obra y Contratista: Consorcio Ejecutor Mariategui, lo siguiente: En respuesta al Asiento N° 83: Del Residente de Obra, sobre la documentación alcanzada, se procederá a la revisión en conjunto...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 78 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN CON RESPECTO A CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: *Se comunica al Residente de Obra y Contratista: Consorcio Ejecutor Mariategui, lo siguiente:Con respecto a la GESTIÓN DE CALIDAD, se deja constancia lo siguiente: Teniendo en cuenta que la Empresa Contratista: Consorcio Ejecutor Mariategui, es responsable por la gestión de calidad de los procesos constructivos, por lo que deberá alcanzar la doc...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 78 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

... simultanea a los procesos constructivos, los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra de los materiales, el incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor y/o funcionarios de la entidad, todo esto en cumplimiento a lo expreso en la norma ge.030 calidad de la construccion. por lo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 01/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 69: DEL RESIDENTE DE OBRA - INFORMAR SOBRE DOCUMENTACIÓN O CONSULTAS PENDIENTES: *Se comunica al Residente de Obra y Contratista: Consorcio Ejecutor Mariategui, lo siguiente:01.- En lo referente al Asiento N° 69.- Del Residente de Obra (Título: CONCILIACIÓN DE METRADOS), que recien habiendo asumido funciones como Jefe de Supervisión, el día Lunes 03/08/2026 se verificaran los metrados reporta...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.