# Verklaring reparateur R-1180

Elektro Centrum

Datum: 2026-10-28

Verklaring: printplaat doorgeslagen, reparatie economisch niet zinvol

Oorzaak vermoedelijk overspanning na blikseminslag