Путь станка

Концепция шоурума ЛАССАРД

Команда «Трио»

Понять процесс. Сравнить образцы. Обсудить свою задачу.



Концепция команды; 3D-модель после СР2.

Задача шоурума

Связать рассказ о компании с задачей посетителя

Показать компоненты и технологии в одном понятном маршруте.


Объяснить назначение компактного оборудования на образцах.

Завершить визит предметным разговором с консультантом.

Постановка кейса, слайды 2, 4, 7–9; интерпретация команды.

Исходные условия

Свободная планировка вокруг колонн



626 м² и высота 7 м — данные кейса.

Цех примыкает снизу исходной схемы — конспект СР2.


Перегородки и зонирование предлагает команда; существующих внутренних стен нет.

Размеры зала, привязки колонн и предлагаемые входы требуют проверки.

Кейс, слайд 6; конспект СР2 от участника команды. 36 × 17,4 м — допущение.

Концепция маршрута

Компонент → процесс → результат → задача гостя



Сначала посетитель видит, из чего складывается технология.


Затем знакомится с компактными установками и примерами обработки.

В конце фиксирует результат визита и следующий шаг с консультантом.

Предложение команды. «Путь станка» и обзор цеха предусмотрены заданием.

Предлагаемая планировка

15 функций в одном открытом пространстве




Сохранены базовые зоны 0–11; добавлены кабина, обсуждение и карта визита. Компактные витрины и открытая переговорная сокращают число перегородок.

Проектная схема команды после СР2. Размеры, входы и защитное исполнение не утверждены.

Маршрут с сопровождением

Одна малая группа, общий путь, разные акценты




Предлагается сопровождение группы до 6 человек — проектное решение. У смотровой точки возможен возврат; одновременные встречные группы исключаются расписанием. Четыре сценария используют общий маршрут и различаются содержанием остановок.

Расчет модели: свободная полоса не менее 2,1 м при принятом проектном пороге 2 м. Это не нормативная проверка.

Компоненты и оптомеханика

Образцы объясняют полный цикл



Кристаллы, квантроны, диоды и источники представлены образцами и макетами.


Оптомеханика показывает назначение столов и держателей.

Набор физических экспонатов согласуется с компанией.

Кейс и facts/facts.md. Состав экспозиции — предложение команды.

Компактное оборудование

Модель выбирается под задачу и помещение



В зоне резки и маркировки показаны условные компактные установки.


Конкретные исполнения пока не называем.

Роботизация представлена экраном и образцами; отдельная промышленная ячейка не предлагается.

Конспект СР2: малогабаритная экспозиция. Установочные схемы и модели требуют согласования.

Сварка и очистка

Наблюдение без самостоятельного запуска



В общем зале — обесточенные аппараты и образцы.

Показ лучом предлагает выполнять оператор в отдельной защитной кабине.

Защита, окно, блокировки и вытяжка подлежат проектированию; без допуска — видео и готовые образцы.

Предложение команды; инженерное решение не утверждено.

Карта визита

Простой результат без обязательного сувенира

До показа	После показа
Задача гостя и материал	Рассмотренный процесс
Что нужно проверить	Образец или описание результата
Интересующее оборудование	Следующий шаг с консультантом


Карту заполняет консультант: на бумаге или в существующей системе компании.

«Паспорт детали» с изготовлением сувенира — дополнительная опция после согласования.

Предложение команды. Отдельное приложение и гравировка номера реестра не обещаются.

Образцы «до / после»

Отличия процесса видны и понятны



Парные образцы связывают исходный материал и результат обработки.

Подпись объясняет процесс и ограничения без рекламных обещаний.

Посетитель сравнивает образцы; работу установки выполняет оператор.

Предлагаемый прием экспозиции. Реальные образцы и параметры предоставляет компания.

Четыре сценария посещения


Разные цели на общем маршруте

Посетитель	Акцент	Результат
Клиент	Материал и пример обработки	План теста / следующий шаг
Партнер	Компоненты и кооперация	Точки сотрудничества
Учебная группа	Понятный процесс и профессии	Обсуждение в классе
Представители власти	Полный цикл и образование	Обзор компетенций

Кейс, слайд 7; сценарии команды. Это цели визита, не гарантированные коммерческие результаты.

Лазерный класс

Образование внутри маршрута



Учебный стол, экран и реальные образцы вместо дорогой отдельной инсталляции.

Короткое объяснение технологии и обсуждение увиденного.

Инструктаж проводится до любой действующей демонстрации.

Предложение команды. Содержание и число мест согласуются с компанией.

Безопасность как условие показа

Концепция не заменяет инженерный проект




Лазерные операции отделяются от посетителей. Демонстрации разрешаются после проверки защитного исполнения и допуска оператора. Выходы, вентиляция и пожарная защита требуют согласования по зданию.

Проектные принципы команды. Схема не является утвержденным планом эвакуации или экспертизой соответствия.

Реализуемость решения

Минимум сложных конструкций



Открытая переговорная и компактные витрины.

Цифровой показ процессов, которые нецелесообразно размещать физически.

Бумажная карта визита и образцы не требуют нового сложного ПО.

Стоимость пока не оценена; соответствие бюджету не заявляется.

Проектные решения команды. Смета и коммерческие предложения не подготовлены.

Порядок внедрения

От исходных данных к пилотному визиту

Этап	Контрольный результат
Проверка помещения	Колонны, границы и допустимые выходы
Выбор оборудования	Исполнения и установочные схемы
Инженерный проект	Защита, вентиляция и пожарные решения
Монтаж и подготовка	Экспонаты, навигация, регламент
Пилотный визит	Проверка маршрута и корректировка

Предлагаемая последовательность. Сроки, стоимость и исполнители не назначены.

Результат визита


Понять технологию и определить следующий шаг

Понятный рассказ о компетенциях ЛАССАРД.

Наблюдаемый процесс и сравнимые образцы.

Карта результата и предметное обсуждение задачи.

Команда «Трио» · «Открой Моспром»



Концепция после СР2. Планировка, состав оборудования и инженерные решения требуют согласования.