(a) $\mathbf{d}_1 = +Z$



416 个接触三角面

(b) $\mathbf{d}_2 = +Y$



458 个接触三角面

同一零件：两个构建方向的接触面 Jaccard = 0.000

支撑接触区　其余零件表面