




(a) $F_1 = 0.00$
不可达 8/62，误报 1，漏报 8




(b) $F_1 = 0.25$
不可达 4/193，误报 10，漏报 2




(c) $F_1 = 0.44$
不可达 2/35，误报 5，漏报 0




(d) $F_1 = 0.67$
不可达 1/8，误报 1，漏报 0




(e) $F_1 = 0.81$
不可达 82/130，误报 4，漏报 24




(f) $F_1 = 0.95$
不可达 99/180，误报 0，漏报 10




(g) $F_1 = 0.98$
不可达 57/77，误报 2，漏报 0




(h) $F_1 = 1.00$
不可达 33/49，误报 0，漏报 0




(i) $F_1 = 1.00$
不可达 28/48，误报 0，漏报 0



(j) $F_1 = 1.00$
不可达 14/34，误报 0，漏报 0



(k) $F_1 = 1.00$
不可达 4/36，误报 0，漏报 0



(l) $F_1 = 1.00$
不可达 12/26，误报 0，漏报 0

可达（判对） 不可达（判对） 误报 漏报 非接触面