
同一零件的支撑接触区随构建方向改变

$S(P, \mathbf{d}) = \{f \in F : \mathbf{n}_f \cdot \mathbf{d} < -\cos\theta_c\}$ · $\theta_c = 45°$ · 外法向一致缠绕



方向间接触面 Jaccard = 0.000 (0 shared / 874 union)