CONSTRUCTECH CLUB

Le plaquiste a pose sur un mur que l'electricien n'avait pas fini.

Et ca arrive bien plus souvent qu'on ne le pense.

L'ANALYSE

La cause n°1 des reprises



52%

des reprises viennent de **malentendus**

Pas de malfacon.
De la mauvaise coordination.

"On pensait qu'il savait.", La phrase la plus chere du BTP.

LE COUT

En argent, ca donne quoi ?

5 a 10% du budget chantier

25 a 50K€

sur un chantier a 500K€

5%

en reprises "normales"

10%

quand ca derape

LES CAUSES

3 exemples concrets

🧱 **Le plaquiste vs l'electricien**

Les gaines ne sont pas tirees. Le plaquiste ferme le mur quand meme. Il faut tout rouvrir.

🚿 **Le carreleur vs le plombier**

Les attentes eau ne sont pas au bon endroit. Le carreleur decouvre le probleme trop tard.

🪟 **Le menuisier vs le peintre**

Les huisseries posees avant la finition. Rayures, reprises, reclame.

LA SOLUTION

Resultat mesure

-40%

de reprises en 3 mois

📋 Checklist inter-lots

🔔 Alertes avant intervention

📸 Photos de validation

Coordination structuree = moins de casse, plus de marge.

Tague un conducteur de travaux qui connait ca par coeur.

On vous montre comment structurer la coordination inter-lots pour diviser les reprises par deux.

DM ouverts, constructech.club

Coordination lots | Checklists terrain | Zero reprise