МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Утверждено научно-методическим советом университета

НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 090303.65 — Информационная безопасность автоматизированных систем

УДК 681.3.06 ББК 32.973-04я7 Н17

Составитель ст. препод. Т. В. Бондаренко

Рецензент канд. техн. наук доц. Е. Н. Коробкова

Надежность информационных систем: методические указания к Выполнению лабораторных работ для студентов специальности 090303.65 Информационная безопасность автоматизированных систем / сост. Т. В. Бондаренко. — Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. — 24 с.

Методические указания содержат требования к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Надежность информационных систем» и предназначены для студентов, обучающихся по специальности 090303.65 «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Данное издание публикуется в авторской редакции.

УДК 681.3.06 ББК 32.973-04я7

© Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 2014

Содержание

Лабораторная работа № 1. Расчет показателей надежности систем на	
основании статистических данных	.4
Лабораторная работа № 2. Расчет показателей надежности элемента	
для заданного закона распределения времени до отказа	.8
Лабораторная работа № 3. Построение структурной схемы сложной	
резервируемой системы	12
Лабораторная работа № 4. Построение моделей надежности сложной	ĺ
резервируемой системы	16
Лабораторная работа № 5. Анализ надежности сложной	
резервируемой системы	20
Библиографический список	23

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Расчет показателей надежности систем на основании статистических данных

Основные понятия

Основные показатели надежности невосстанавливаемой системы:

1. P(t) — вероятность безотказной работы в течение времени t

Вероятность безотказной работы — вероятность того, что технический объект не откажет в течение времени t или что время ξ , работы до отказа технического объекта больше времени его функционирования t:

$$P(t) = P(\xi > t)$$
.

Вероятность безотказной работы является убывающей функцией времени, имеющей следующие свойства:

$$0 < = P(t) < = l$$
, $P(0) = 1$, $P(+\infty) = 0$.

По статистическим данным об отказах, полученным из опыта или эксплуатации, P(t) определяется следующей статистической оценкой:

$$P^*(t) = \frac{N(t)}{N_0} = \frac{N_0 - n(t)}{N_0}$$

где N_0 — общее число элементов, находящихся на испытании,

N(t) — число исправно работающих элементов в момент времени t,

 $\mathit{n}(t)$ — число отказавших элементов в течение времени t.

2. Q(t) — вероятность отказа в течение времени t;

$$Q(t) = 1 - P(t)$$

3. T_1 — среднее время безотказной работы.

Среднее время безотказной работы — математическое ожидание времени безотказной работы объекта.

По статистическим данным об отказах T_I определяется зависимостью:

 $T_1^* = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} t_i$

где t_i — время безотказной работы i-го элемента.

Для вычисления T_I по этой формуле необходимо точно знать моменты выхода из строя каждого элемента, находящегося на испытании, что не всегда возможно, поэтому применяется приближенное значение T_I , вычисленное по формуле:

$$T_1^* \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{N_0} n_i t_{icp}$$

где n — число элементов отказавших за время испытания;

 n_i — число элементов, отказавших в i-ом интервале времени;

 $t_{i\,cp}$ — середина i-го временного интервала.

4. f(t) — плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов)

Статистически f(t) определяется отношением числа отказавших элементов в единицу времени к числу испытуемых элементов при условии, что отказавшие не восполняются исправными:

$$f^*(t) = \frac{n(t, t + \Delta t)}{N_0 \Delta t} = \frac{\Delta n(t)}{N_0 \Delta t}$$

где $n(t, t+\Delta t) = \Delta n(t)$ — число отказавших элементов за промежуток времени $[t, t+\Delta t]$.

5. $\lambda(t)$ — интенсивность отказа в момент времени t

Интенсивность отказов — отношение плотности распределения к вероятности безотказной работы объекта:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}$$

Статистически интенсивность отказов есть отношение числа отказавших элементов в единицу времени к среднему числу элементов, исправно работающих на интервале $[t, t+\Delta t]$:

$$\lambda^*(t) = \frac{n(t, t + \Delta t)}{N_{cp} \Delta t}, \quad N_{cp} = \frac{N(t) + N(t + \Delta t)}{2}$$

где $N_{\rm cp}$ — среднее число элементов исправно работающих в течение времени от t до $(t+\Delta t)$.

Варианты заданий

Bap	задачи	Bap	задачи	Bap	задачи	Bap	задачи
1	1, 12, 5, 20	6	6, 10, 20, 7	11	11, 13, 4, 15	16	16, 9, 11, 1
2	2, 20, 19, 9	7	7, 15, 1, 13	12	12, 8, 13, 3	17	17, 7, 6, 18
3	3, 14, 16, 18	8	8, 19, 3, 10	13	13, 2, 12, 6	18	18, 5, 14, 11
4	4, 18, 10, 2	9	9, 4, 15, 19	14	14, 18, 6, 8	19,	19, 3, 6, 12
5	5, 16, 8, 17	10	10, 17, 2, 5	15	15, 11, 4, 7	20	20, 1, 7, 17

Задачи для самостоятельного решения

1. На испытание поставлено 100 однотипных элементов. За 2000 часов отказало 50 из них. Во временном интервале [2000, 2100] час.

отказало ещё 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов, при t=2000 час.

- 2. На испытание поставлено 100 однотипных объектов. За 300 часов отказало 20 из них. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа при t = 300 час.
- 3. В течение 1000 часов из 10 элементов отказало 2. За интервал времени [1000, 1100] часов отказал еще один элемент. Определить частоту и интенсивность отказов, при t=1100 часов.
- 4. На испытание поставлено 1000 однотипных электронных объектов. За первые 3000 часов отказало 80 из них. За интервал времени [3000,4000] часов отказало еще 50. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа при t=4000 час.
- 5. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=1300 часов вышло из строя 288 изделий. За последующий интервал времени [1300,1400] часов вышло из строя еще 13 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы и частоту отказов при t=1400 часов.
- 6. На испытание поставлено 1000 изделий. За 3000 часов вышло из строя 308 изделий. За последующий интервал времени [3000,3100] часов вышло из строя еще 25 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы и интенсивность отказов при t=3100 часов.
- 7. На испытание поставлено 45 объектов. За время t=60 часов вышло из строя 35 из них. За последующий интервал времени [60, 65] часов вышло из строя еще 3 объекта. Вычислить вероятность безотказной работы при t=60 часов и при t=65 часов; частоту отказов при t=60 часов.
- 8. На испытание поставлено 8 однотипных изделий. Получены следующие значения t_i (t_i время безотказной работы i-го изделия):

```
t_1 =560час.; t_2= 700час.; t_3 = 800час.; t_4= 650час.; t_5= 580час.; t_6= 760час.; t_7= 920час.; t_8= 850час.
```

Определить статистическую оценку среднего времени безотказной работы изделия.

- 9. За наблюдаемый период эксплуатации системы было зарегистрировано 6 отказов в моменты времени: t_1 =15мин.; t_2 =20мин.; t_3 =10мин.; t_4 =28мин.; t_5 =22мин.; t_6 =30мин. Определить среднее время безотказной работы.
- 10. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=1000 час. вышло из строя 210 изделий. В течение интервала времени [1000,1100]

часов вышло из строя еще 10 изделий. Вычислить вероятность безотказной работы при t=1000 час. и частоту отказов при t=1100 час.

- 11.3а наблюдаемый период эксплуатации t=100 часов из 1000 изделий из строя вышло 110 изделий. Вычислить вероятность безотказной работы, вероятность отказа и частоту отказов в конце периода наблюдения.
- 12. В результате наблюдения за 45 образцами радиоэлектронных элементов были получены данные до первого отказа всех 45 образцов, приведенные в таблицу. Необходимо определить среднее время безотказной работы.

Δt_i час	n_i	Δt_i час	n_i
0-10	18	30-40	0
10-20	12	40-50	3
20-30	9	50-60	3

- 13. На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп, за 1000 часов отказало 75 ламп, за 2000 часов отказало 98 ламп, за три тысячи часов отказало 115 ламп. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа при t=3000 час. Интенсивность отказов при t=2000 час.
- 14. На испытание было поставлено 1000 однотипных элементов. За первые 500 часов отказало 180 из них, а за интервал времени [500,1000] часов отказало еще 150. Определить статистическую оценку частоты и интенсивности отказов элементов при t=1000 час.
- 15. На испытание поставлено N=400 изделий. За время t=3000 час отказало 200 изделий. За интервал времени $[t,\ t+100]$ отказало 100 изделий. Определить $P^*(3000), P^*(3100), f^*(3000), \lambda^*(3000)$.
- 16. На испытание поставлено 5 однотипных элементов. Время безотказной работы этих элементов составило: 380 час; 250 час; 410 час; 335 час; 360 час. Определить статистическую оценку среднего времени безотказной работы элемента.
- 17. На испытание было поставлено 100 однотипных образцов. Вычислить основные показатели надежности: P(t), f(t), $\lambda(t)$, T_I .Данные об отказах образцов приведены в таблице.

интервал	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Δt	10	10	10	10	10	10	10
n_i	5	2	4	8	1	2	1

18. На испытание поставлено 200 однотипных элементов. За первые 10 часов отказало 3 из них, за следующие 20 часов отказало 8. Всего за 50 часов отказало 75 элементов. Определить частоту и

интенсивность отказов при t = 5 час., t = 20 час., t = 40 час.

- 19. На испытание поставлено 50 объектов. За время t=50 часов вышло из строя 25 из них. Вычислить вероятность безотказной работы, частоту и интенсивность отказов при t = 50 час.
- 20. На испытание было поставлено 1000 элементов. Вычислить основные показатели надежности: P(t), f(t), $\lambda(t)$, T_1 . Данные об отказах образцов приведены в следующей таблице

интервал	0-1	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
Δt	10	10	10	10	10	10
n_i	5	2	4	8	1	2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Расчет показателей надежности элемента для заданного закона распределения времени до отказа

Основные понятия

Количественные характеристики надежности:

Вероятность безотказной работы на интервале времени [0,t]:

$$P(t) = 1 - \int_{0}^{t} f(t) dt$$

Вероятность отказа объекта на интервале времени [0, t]:

$$q(t) = 1 - P(t)$$

Частота отказов объекта (плотность вероятности времени безотказной работы изделия T):

$$f(t) = -\frac{dP(t)}{dt}$$

Интенсивность отказов объекта:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}$$

Среднее время безотказной работы

$$m_t = \int_{0}^{\infty} P(t)dt$$

Экспоненциальное распределение времени до отказа

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \ t \ge 0$$

Интенсивность отказов есть величина постоянная $\lambda(t) = \lambda$.

Функция надежности при экспоненциальном распределении:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

Плотность экспоненциального распределения:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}$$
 $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ $\sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$

Нормальное распределение (распределение Гаусса)

Определяется плотностью распределения:

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < t < +\infty$$

где m - математическое ожидание; σ - среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы объекта.

Функция надежности:

$$P(t) = 0.5 - \Phi_0(u), \quad u = \frac{t - m}{\sigma}$$

где $\Phi_0(u)$ - функция Лапласа, значения которой сведены в таблицу, функция является нечетной: $\Phi_0(-u) = -\Phi_0(u)$.

Распределение Вейбулла

Характеризуется плотностью распределения:

$$f(t) = \frac{\alpha t^{\alpha - 1}}{\beta^{\alpha}} e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha}}$$

где α , β — параметры распределения.

Математические ожидание:

$$m = \beta \Gamma \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)$$

Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma = \beta \sqrt{\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)}$$

где $\Gamma(x)$ – гамма-функция.

Основные показатели надежности, вычисляются по формулам:

$$P(t) = e^{-\left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha}}$$

$$T_1 = \beta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \quad \lambda = \frac{\alpha}{\beta^{\alpha}} t^{\alpha - 1}$$

Распределение Рэлея

Получается из распределения Вейбулла при α =2.

Характеризуется плотностью распределения:

$$f(t) = 2\lambda t e^{-\lambda t^2}$$

Функция надежности:

$$P(t) = e^{-\lambda t^2}$$

Интенсивность отказов:

$$\lambda(t) = \frac{2t}{\beta^2}$$

Математическое ожидание:

$$m(t) = \beta \Gamma(1.5) = \beta \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Варианты заданий

Bap	задачи	Bap	задачи	Bap	задачи	Bap	задачи
1	1, 12, 5, 20	6	6, 10, 20, 7	11	11, 13, 4, 15	16	16, 9, 11, 1
2	2, 20, 19, 9	7	7, 15, 1, 13	12	12, 8, 13, 3	17	17, 7, 6, 18
3	3, 14, 16, 18	8	8, 19, 3, 10	13	13, 2, 12, 6	18	18, 5, 14, 11
4	4, 18, 10, 2	9	9, 4, 15, 19	14	14, 18, 6, 8	19,	19, 3, 6, 12
5	5, 16, 8, 17	10	10, 17, 2, 5	15	15, 11, 4, 7	20	20, 1, 7, 17

Задачи для самостоятельного решения

- 1. Для элемента справедлив экспоненциальный закон распределения времени до отказа с параметром $\lambda = 25 \cdot 10^{-5}$ час⁻¹. Вычислить количественные характеристики надежности элемента: P(t), q(t), f(t), m_t для t = 1000 часов.
- 2. Время работы элемента до отказа подчинено нормальному закону с параметрами m_t =800 час. σ_t =200 час. Вычислить количественные характеристики надежности P(t), q(t), f(t) для t=900 часов и t=1000 часов.
- 3. Время работы изделия до отказа подчиняется закону распределения Релея. Требуется вычислить количественные характеристики надежности изделия P(t), q(t), f(t), m_t для t=10000 час, если параметр распределения β =300 час. и β =100 час.
- 4. Время безотказной работы элемента подчиняется закону Вейбулла с параметрами β =1,5; α =10⁻⁴. Вычислить количественные характеристики надежности P(t), f(t), если время работы 100 часов, 150 часов, 200 часов.
- 5. Вероятность безотказной работы элемента за 100 часов составила 0.85. Экспоненциальный закон распределения времени безотказной работы справедлив для элемента. Вычислить частоту и интенсивность отказов при t=100 часов.

- 6. Предполагается, что для элемента справедлив экспоненциальный закон распределения с параметром 0.01 час⁻¹. Определить вероятность безотказной работы в течение 115 час., частоту и интенсивность отказов при t=120 час.
- 7. Для объекта справедлив нормальный закон распределения с параметрами $m_{\rm t}=800$ час., $\sigma_{\rm t}=100$ час. Вычислить основные показатели надежности: P(t), q(t), f(t) при t=400 час.
- 8. Для элемента справедливо распределение по закону Релея с параметром β = 160 час. Вычислить q(t), f(t), $\lambda(t)$, m(t) при t =1000 час.
- 9. Для элемента справедлив экспоненциальный закон распределения с параметром $\lambda = 1, 5 \cdot 10^{-3}$ час⁻¹. Определить $\lambda(t)$ для t = 225 часов.
- 10. Для элемента справедлив нормальный закон распределения с параметрами m_t =700 час, σ_t =150 час. Вычислить количественные характеристики надежности $\lambda(t)$, f(t) для t=1000 час. Вычислить P(t) при t=1200 часов.
- 11. Для элемента справедливо распределение по закону Релея с параметром β =120 часов. Вычислить функцию надежности, частоту и интенсивность отказов при t = 400 часов.
- 12. Время безотказной работы изделия подчиняется закону Вейбулла с параметрами β =0,5; α =10⁻⁴. Время работы изделия t=1000 часов. Вычислить вероятность отказа и интенсивность отказов.
- 13. Для двух элементов справедлив экспоненциальный закон распределения с параметрами λ_1 =0,03 час⁻¹, λ_2 =0,02 час⁻¹. Определить среднее время безотказной работы каждого элемента и частоту отказов системы, состоящей из этих элементов.
- 14. Время работы элемента до отказа подчиняется закону распределения Релея. Вычислить P(t) для t=10, 25, 50, 100 часов, если параметр распределения β =100 часов.
- 15. Время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону распределения с параметром λ . Вычислить количественные характеристики надежности элемента: q(t), f(t), m_t при t=1000 час, если P(1000)=0.97.
- 16. Время работы элемента до отказа подчинено нормальному закону распределения с параметрами $m_{\rm t}$ =6500 час, $\sigma_{\rm t}$ =1300 час. Вычислить количественные характеристики надежности P(t), q(t), f(t), $\lambda(t)$ для t=100000 часов.
- 17. Для работающего элемента справедлив экспоненциальный закон распределения, $\lambda(t)=0.5\cdot10^{-3}$ час⁻¹. Определить $\lambda(100)$, $\lambda(200)$,

- $\lambda(1000)$. Вычислить вероятность безотказной работы системы в течение 1000 часов и частоту отказов при t=200 часов.
- 18. Время работы элемента до отказа подчинено нормальному закону распределения. Значение параметра m_t =1000 час, а вероятность безотказной работы в течение 800 часов составляет 0,98. Определить значение второго параметра распределения σ_t . Вычислить значения показателей q(t), f(t), $\lambda(t)$ для t=800 час.
- 19. Для элемента справедлив закон распределения Рэлея с параметром β =115 час. Найти значение функции надежности при t=200 часов, интенсивность и частоту отказов при t=300 часов.
- 20. Время безотказной работы изделия подчиняется закону Вейбулла с параметром $\alpha=10^{-2}$, вероятность безотказной работы за время t=100 час, составляет 0,88. Найти значение второго параметра β . Вычислить вероятность отказа q(t).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Построение структурной схемы сложной резервируемой системы

Основные понятия

Одним из способов описания функционирования системы в смысле ее надежности является структурная схема.

Основное достоинство моделирования сложных систем с помощью структурных схем — это высокая наглядность.

Недостаток — не полная информация о системе, например, режим обслуживания, количество ремонтных бригад, приоритеты и т.п.

Каждый сложной элемент системы изображается в виде геометрической фигуры, которые соединяются линиями, имитирующими условия работы системы.




Рис. 1. Структурная схема резервируемой системы.

Система на рис. 1 работоспособна, если исправен элемент 1, а также любой из каждого блока резервируемых элементов; узел 2 — постоянно включенный резерв; элемент 3 — резервирование

замещением; узел 4 — резервирование с дробной кратностью m=1/2.

Кратность резервирование — отношения числа резервных устройств к числу основных.

Задания к работе

- 1. Построить структурную схему системы вручную.
- 2. Определить условия работоспособности и самый уязвимый элемент системы по построенной структурной схеме.
- 3. Составить программу, выполняющую построение простой структурной схемы, состоящей из n элементов, с возможностью задания типа резервирования для каждого элемента.
- 4. Составить отчет, содержащий титульный лист, решение задачи вручную, код программы, результаты выполнения программы.

Варианты заданий

- 1. Система содержит 5 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: постоянно включенный резерв; резервирование с кратностью m=2/4; резервирование замещением, резервирование с кратностью 2.
- 2. Система содержит 6 равнонадежных функциональных элементов. Использованы следующие способы резервирования: первый элемент с постоянно включенным резервов; для третьего резервирование с кратностью m=1/3; для пятого резервирование замещением.
- 3. Система содержит равнонадежных функциональных элементов, которым применены следующие К резервирования: для первого элемента — общее резервирование с облегченным режимом работы; ДЛЯ третьего элемента резервирование замещением; ДЛЯ четвертого элемента резервирование с кратностью m=1/2.
- 4. Система содержит 7 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы; для третьего элемента резервирование замещением; для пятого элемента кратность резервирования m=1/2.
 - 5. Система содержит 4 равнонадежных функциональных

- элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы; резервирование замещением каждого элемента.
- 6. Система содержит 6 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: для первого и третьего элемента резервирование замещением; для четвертого элемента постоянно включенный резерв с кратностью m=2.
- 7. Система содержит 5 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы с облегченным режимом работы; резервирование замещением пятого элемента; постоянное резервирование первого элемента.
- 8. Система содержит 7 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: резервирование с кратностью m=2 для второго и четвертого элементов; резервирование с кратностью m=3 для третьего и пятого элементов и с кратностью m=1/3 для седьмого элемента.
- 9. Система содержит 5 равнонадежных функциональных элементов. Для каждого элемента применяется постоянно включенный резерв. Для элементов три и пять применяется резервирование замещением.
- 10. Система содержит 6 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы; резервирование с кратностью m=1/2 для второго и четвертого элементов.
- 11. Система содержит 6 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: постоянно включенный резерв; резервирование с кратностью m=1/3; резервирование замещением, резервирование с кратностью m=3/4.
- 12. Система содержит 5 равнонадежных функциональных элементов. Использованы следующие способы резервирования: второй элемент с постоянно включенным резервов; для третьего элемента резервирование с кратностью m=1/2; для четвертого и пятого резервирование замещением.

- 13. Система содержит 4 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: для первого элемента резервирование с кратностью m=1/3; для третьего элемента резервирование замещением; для четвертого элемента общее резервирование с облегченным режимом работы
- 14. Система содержит 8 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: для третьего и восьмого элемента резервирование замещением; для пятого и седьмого элемента кратность резервирования m=1/2.
- 15. Система содержит 9 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы; резервирование замещением всех четных элементов элемента; постоянно включенный резерв для нечетных элементов.
- 16. Система содержит 5 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: для первого элемента резервирование замещением; для четвертого элемента постоянно включенный резерв с кратностью m=2; для пятого элемента резервирование с кратностью m=1/4.
- 17. Система содержит 6 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: общее резервирование системы с облегченным режимом работы; резервирование замещением третьего, четвертого и пятого элемента; постоянное резервирование шестого элемента.
- 18. Система содержит 7 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: резервирование с кратностью m=1/2 для второго и седьмого элементов; резервирование с кратностью m=2 для третьего и шестого элементов и с кратностью m=1/4 для первого элемента.
- 19. Система содержит 4 равнонадежных функциональных элементов. Для системы применяется общее резервирование с облегченным режимом работы. Для каждого элемента применяется резервирование замещением.

20. Система содержит 7 равнонадежных функциональных элементов, к которым применены следующие способы резервирования: постоянное резервирование каждого нечетного элемента системы с кратностью m=2, для второго и четвертого элементов резервирование с замещением.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Построение моделей надежности сложной резервируемой системы

Основные понятия

Матрица состояний системы

Введем следующие обозначения:

E — множество всех состояний системы;

n — число состояний системы;

Е₊ — класс работоспособных состояний системы;

Е. — класс отказовых состояний системы.

В каждый фиксированный момент времени t для каждого k-го состояния можно выделить 6 подмножеств элементов системы:

- R_k множество номеров работающих элементов;
- W_k множество номеров ремонтируемых элементов;
- R'_k -множество номеров элементов, находящихся в состоянии простоя вследствие прерывания их функционирования;
- W'_k множество номеров элементов, находящихся в состоянии простоя вследствие прерывания их восстановления;
- R^{0}_{k} множество номеров элементов, образующих очередь на работу;
- $-\ W^{\scriptscriptstyle 0}{}_{\scriptscriptstyle k}$ множество номеров элементов, образующих очередь на восстановление.

$$\forall k \in E : A_{k} = \left(a_{1k}, a_{2k}, ..., a_{mk}\right)$$

$$a_{ik} = \begin{cases} s_{i,} & i \in R_{k}, \\ s'_{i} & i \in R'_{k}, \\ \tau_{i} & i \in W_{k} \\ \tau'_{i} & i \in W'_{k}, \\ 0 & i \in \left(R_{k}^{0} \cup W_{k}^{0}\right) \end{cases}$$

C каждым состоянием k связан вектор, характеризующий состояние

всех элементов системы в момент времени t.

Если элемент находится в очереди на работу, то a_{ik} =OR.

Если элемент находится очереди на восстановление $a_{ik} = OW$.

Матрица состояний может быть дополнена верхней строкой, содержащей номера соответствующих состояний, и нижней строкой, показывающей к какому классу относится состояние системы с номером k: 1 (E_+); 0 (E_-).

Матрица переходов

Функционирование системы может быть описано графом состояний. Множество состояний системы E отождествляется с множеством узлов графа. Множество ветвей графа — возможные переходы системы из одного состояния в другое. При этом исключается отказ или восстановление более 1 элемента за один шаг.

Матрица переходов $P_{\text{m}\times\text{n}}=\{b_{ik}\}$ содержит сведения о переходах системы за один шаг, где b_{ik} – код состояния, в которое имеется непосредственный переход из состояния с номером k из-за отказа (восстановления) i-го элемента, иначе позиция в матрице не заполняется.

Элементам матрицы P соответствуют ветви графа с началом в узле, соответствующем состоянию с номером k, а концом в узле с кодом b_{ik} .

Допустимые переходы:

```
s \rightarrow s, s', \tau, OW

\tau \rightarrow s, \tau, \tau', OR

\tau' \rightarrow \tau, \tau'

OR \rightarrow s, OR

OW \rightarrow \tau, OW
```

Чтобы определить существование перехода из состояния k в состояние z, необходимо сравнить поэлементно векторы A_k = $(a_{1k},...,a_{mk})$ A_z = $(a_{1z},...,a_{mz})$. Переход $k \rightarrow z$ существует, если только для одного элемента v существует переход восстановления (отказа): $a_{vk} \rightarrow a_{vz}$.

Задания к работе

- 1. Построить структурную схему системы.
- 2. Составить матрицу состояний системы.
- 3. Составить матрицу переходов состояний системы.
- 4. Написать программу, осуществляющую построение матрицы переходов по матрице состояний системы.
 - 5. Построить граф состояний системы.

Варианты заданий

- 1. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 3-го продолжают работать. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом.
- 2. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом.
- 3. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 3-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 1-го или 2-го продолжают работать. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом
- 4. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 3-го или 1-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом.
- 5. Система включает четыре последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 3-го или 4-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом
- 6. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 3-го продолжают работать. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом.
- 7. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 3-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом.
- 8. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 3-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 1-го или 2-го продолжают работать. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом
- 9. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 1-го или 3-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом.
- 10. Система включает четыре последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы

продолжают работать, а при отказе 3-го или 4-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом.

- 11. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 3-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом, но элемент 1 восстанавливается вне очереди.
- 12. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го или 3-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом, элемент 2 восстанавливается вне очереди.
- 13. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 3-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 1-го или 2-го продолжают работать. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом, элемент 3 восстанавливается вне очереди.
- 14. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 3-го или 1-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с обратным приоритетом, элемент 1 восстанавливается вне очереди.
- 15. Система включает четыре последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 3-го или 4-го выключаются. Ремонт выполняется одной бригадой с прямым приоритетом, элемент 4 восстанавливается вне очереди.
- 16. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 3-го продолжают работать. Ремонт выполняется две бригады с обратным приоритетом.
- 17. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го или 3-го выключаются. Ремонт выполняется две бригады с прямым приоритетом.
- 18. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 3-го элемента остальные элементы выключаются, а при отказе 1-го или 2-го продолжают работать. Ремонт выполняется две бригады с обратным приоритетом

- 19. Система включает три последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 2-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 3-го выключаются. Ремонт выполняется две бригады с прямым приоритетом.
- 20. Система включает четыре последовательно соединенных элемента, при отказе 1-го или 3-го элемента остальные элементы продолжают работать, а при отказе 2-го или 4-го выключаются. Ремонт выполняется две бригады с обратным приоритетом

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Анализ надежности сложной резервируемой системы

Основные понятия

Метод перебора гипотез

Дана невосстанавливаемая система, состоящая из n элементов.

Каждый i-й элемент может находиться в одном из двух состояний:

- работоспособное состояние с вероятностью p_i ;
- отказовое состояние с вероятностью q_i .

Система может находиться в 2ⁿ состояниях, соответствующих гипотезам:

- H_0 все n элементов работоспособны;
- H_i отказал i-й элемент, остальные работоспособны;
- H_{ij} отказали i-й j-й элементы, остальные работоспособны;
- \bullet $H_{I,2,\dots,n}$ отказали все элементы системы.

В случае, когда отказы элементов являются независимыми, можно вычислить вероятность каждой гипотезы по формулам:

$$\begin{split} &P(H_0) = p_1 p_2 ... p_n \\ &P(H_i) = p_1 p_2 ... q_i ... p_n \\ &P(H_{i,j}) = p_1 p_2 ... q_i ... q_j ... p_n \\ &... ... \\ &P(H_{1,j-n}) = q_1 q_2 ... q_n \end{split}$$

 E_+ —множество работоспособных состояний системы. Вероятность безотказной работы системы определяется по формуле:

$$P = \sum_{\alpha \in E} P(H_{\alpha})$$

Метод, основанный на теоремах теории вероятности Основан на применение теорем сложения и умножения теории вероятностей и формулы полной вероятности.

Введем следующие обозначения для события A:

 A_i — i-й элемент исправен; \overline{A}_i — i-й элемент отказал.

Вероятности этих событий:

$$P(A_i) = p_i, P(\overline{A_i}) = q_i, i = 1, 2, ..., n$$

Расчет вероятности отказа или безотказности узла равен произведению соответствующих вероятностей элементов этого узла.

Для расчета надежности может использоваться формула полной вероятности:

$$P = \sum_{i} P(H_{i}) P(A/H_{i})$$

где $P(A/H_i)$ — вероятность события A, при условии, что гипотеза H_i выполнена.

Метод минимальных путей и минимальных сечений

Минимальный путь — такой набор элементов в структуре, при котором система исправна, если исправны все элементы этого набора; отказ любого из элементов ведет к отказу системы.

Минимальное сечение — такой набор элементов в структуре, при котором система неисправна, если неисправны все элементы этого набора; исключение любого элемента из набора переводит систему в исправное состояние.

Пусть $A_1, A_2, ..., A_r$ — множество всех минимальных путей.

$$P = \bigcup_{i=1}^{r} A_{i} = \sum_{i=1}^{r} P(A_{i}) - \sum_{i < j} P(A_{i}A_{j}) + \sum_{i < j < k} P(A_{i}A_{j}A_{k}) - ... + (-1)^{r-1} P(A_{1}A_{2}...A_{r})$$

Пусть $B_1, B_2, ..., B_s$ — множество всех минимальных сечений.

$$Q = P\left(\bigcup_{i=1}^{r} B_{i}\right) = \sum_{i=1}^{s} P(B_{i}) - \sum_{i < j} P(B_{i}B_{j}) + \sum_{1 < j < k} P(B_{i}B_{j}B_{k}) - \dots + (-1)^{s-1} P(B_{1}B_{2}...B_{s})$$

P и Q — вероятность безотказности работы и отказа системы Логико-вероятностный метод

Для каждого элемента системы вводится обозначения его состояний: 1 (исправность), 0 (отказ). Переменной x_i задается исправное состояние i-го элемента, а отрицанием переменной – отказ.

Условие работоспособности системы записывается с помощью функций алгебры логики через работоспособность ее элементов. Затем вместо переменных соответственно подставляются вероятности безотказной работы p_i , и вероятности отказа q_i . Знаки конъюнкции и дизъюнкции заменяются алгебраическими умножением и сложением.

Для определения вероятности безотказной работы и вероятности отказа необходимо получить СДНФ составленной функции.

Алгоритм разрезания

Позволяет получить логическую функцию для вычисления вероятности безотказной работы без составления СДНФ, для этого заданную логическую функцию преобразуют по формуле:

$$y(x_1,...,x_i,...,x_n) = x_i y(x_1,...,1,...,x_n) \vee \overline{x_i} y(x_1,...,0,...,x_n)$$

Задания к работе

- 1. Построить структурную схему системы.
- 2. Выполнить анализ системы методом, основанным на теоремах теории вероятности.
- 3. Выполнить анализ системы методом минимальных путей и минимальных сечений.
 - 4. Составить для системы функцию алгебры логики.
- 5. Применить алгоритм разрезания для вычисления вероятности безотказной работы системы.
- 6. Составить программу, моделирующую работу системы при разном режиме обслуживания и случайном времени отказов и восстановлений

Варианты заданий

- 1. Система состоит из 3 последовательно соединенных элементов и резервируется общим резервированием. Элемент 2 дополнительно резервируется дублирующим элементов.
- 2. Система состоит из 4 узлов: 1 и 3 не резервированные, для 2 и 4 резервирование с кратностью m=3.
- 3. Система состоит из 3 узлов: 1 не резервирован, для 2 применено резервирование с кратностью m=3, а для третьего m=1.
- 4. Система состоит из 3 узлов, каждый из которых резервируется дублирующим элементом.
- 5. Система из трех элементов резервируется общим резервированием.
- 6. Система состоит из 4 узлов: 1и 2 резервируются общим резервированием, а 3 и 4 раздельным с кратностью *m*=2.
- 7. Система состоит из 5 узлов: пары (1, 2) и (3, 4) резервируются общим резервированием, а элемент 5 не резервирован.
- 8. Система состоит из 5 узлов: пары (2, 3) и (4, 5) резервируются общим резервированием, а элемент 1 не резервирован.
- 9. Система состоит из 3 узлов: элемент 1 резервирован с кратностью m=3, а элементы 2 и 3 с кратностью m=3/2.

- 10. Система состоит из 3 последовательно соединенных элементов и резервируется общим резервированием. Элемент 1 дополнительно резервируется дублирующим элементов.
- 11. Система состоит из 3 последовательно соединенных элементов, с которыми соединен узел с кратностью резервирования m=3/2.
- 12. Система состоит из 4 узлов: элемент 2 резервирован с кратностью m=3, а элементы 3 с кратностью m=2.
- 13. Система состоит из 4 узлов: элемент 1 резервирован с кратностью m=2, а элементы 2 и 3 с кратностью m=4/2.
- 14. Система состоит из 5 параллельно соединенных элементов, за которыми следует 1 без резервирования.
- 15. Система состоит из 3 последовательно соединенных узлов с кратностью резервирования m=2.
- 16. Система представляет собой параллельное соединение 2 элементов, с которыми последовательно включен еще 1 элемент. К системе применено резервирование замещением.
- 17. Система состоит из 6 элементов, к каждому четному элементу применено резервирование дублирующим элементом.
- 18. Система состоит из 3 последовательно соединенных элементов и резервируется общим резервированием. Элемент 2 дополнительно резервируется дублирующим элементов.
- 19. Система состоит из 6 элементов, к каждому нечетному элементу применено резервирование дублирующим элементом.
- 20. Система состоит из 4 узлов: элемент 4 резервирован с кратностью m=2, а элементы 1 и 3 с кратностью m=2

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 704 с.
- 2. Острейковский В.А. Теория надежности: учебник. М.:Высш. шк., 2008. 464.
- 3. Черкесов, Г. Н. Надежность аппаратно-программных комплексов: учебное пособие. СПб.: Питер, 2005.-478 с.
- 4. Ю.Ю. Громов Надежность информационных систем. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 160 с.
- 5. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учебное пособие для вузов. М.: Дрофа, 2008. 239 с.
- 6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Академия, 2005. 572 с.

Учебное издание

НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 090303 Информационная безопасность автоматизированных систем

Составитель Бондаренко Татьяна Владимировна

Подписано в печать 24.11.14. Формат $60 \times 84/16$. Усл.печ.л. 1,4. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 33 экз. Заказ Цена Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46