# 醫療科技化及臨床照護自動化

# 成為病床患者的手腳--- 餵藥機器人

## 一、專題起點與靈感

我的專題靈感源自於醫療照護領域的實際需求,特別是針對行動不便者或記憶力受限者的服藥困難。傳統服藥過程容易因疏忽或身體限制導致問題,因此我決定設計一個餵藥機器人,能自動偵測使用者的嘴巴位置,並精準餵藥。這個專題結合了影像辨識、機械控制和通訊技術,既具備技術挑戰,又有實用價值。我希望這個機器人能應用於家庭或醫療機構,改善照護效率。

## 二、設計與規劃

我設計了一個由兩部分組成的系統,分工明確:

樹莓派(Raspberry Pi):

使用 USB 攝影機與 OpenCV 進行 AI 臉部與嘴巴偵測。

計算嘴巴座標 (mouth\_x, mouth\_y),並透過 UART 傳給 Arduino。

顯示即時影像,方便測試與調整。

Arduino:

接收座標,控制 MG995 伺服馬達移動機械手臂。

操作另一伺服馬達驅動藥盤,釋放藥物。

#### 硬體清單(從相關資源或平台獲取):

- 樹莓派(主控板)
- USB 攝影機(影像輸入)
- -MG995 伺服馬達(機械手臂)
- 標準伺服馬達(藥盤旋轉)

- · Arduino(動作控制)
- 透明藥盤與導管(藥物傳輸)
- 全向輪(mecanum wheels,增加移動靈活性)
- 跳線與 UART 通訊線

#### 軟體工具:

- Python 3(搭配 OpenCV)
- ▼ Arduino IDE(編寫 C++ 程式)

我手繪了草圖,規劃機械手臂、藥盤與全向輪的結構,確保軟硬體協作順暢。

# 三、製作過程

製作過程分為軟體開發與硬體組裝兩個階段,並記錄可能遇到的實際問題與解決方案。

#### 1. 軟體開發

樹莓派程式 (Python) 與 AI 人臉辨識

我使用 OpenCV 的 Haar Cascade 進行人臉與嘴巴偵測,開發過程中遇到以下問題,並逐步解決:

#### 問題 1:程式碼輸入錯誤(初步測試程式)

在測試 USB 攝影機與 OpenCV 的基本功能時,程式運行時出現錯誤,原始程式如下:

import cv2

import numpy as np

import PIL import Image # 錯誤: import 語法錯誤,應為 from PIL import Image

```
import os
detector = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') # 錯誤:路徑未正確指定
cap=cv2.VideoCapture(0)
while True:
 ret,frame=cap.read()
 cv2.imshow('Image',frame)
 img = frame.convert('L') # 錯誤: OpenCV 陣列無法使用 PIL 的方法
 cv2.imshow('Image2',img)
 if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
原因:對 Python 的語法和 OpenCV 的使用不熟悉,特別是 PIL 的正確 import 方式和 cv2.cvtColor()
的使用。 解決方案:透過查閱 OpenCV 官方文件(https://docs.opencv.org/)與技術資源,我修正程
式:
import cv2
import numpy as np
cap = cv2.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
 print("無法開啟攝影機,請檢查連接或驅動程式")
 exit()
```

while True:

```
ret, frame = cap.read()
 if not ret:
   print("攝影機讀取失敗,結束程式")
   break
 cv2.imshow('Image', frame)
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 修正為 OpenCV 的灰階轉換
 cv2.imshow('Image2', gray)
 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
問題 2:人臉偵測不穩定(實時人臉偵測程式)
在實現實時人臉偵測時,程式偶爾無法偵測到人臉,或誤將背景識別為人臉。原程式如下:
import cv2
face_cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") # 錯誤:未使用正
確路徑
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
 ret, frame = cap.read()
 if not ret:
   break
```

```
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3, minNeighbors=5, minSize=(30,
30))
 for (x, y, w, h) in faces:
   cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
 cv2.imshow("Faces Detected", frame)
 key = cv2.waitKey(1)
 if key == 27: # 錯誤:退出按鍵不一致,應為 'q'
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
原因:對 OpenCV 的參數設定不熟悉,且退出按鍵(ESC)與專題需求('q')不一致,光線不足也影
響偵測。
解決方案:透過上網查詢(Stack Overflow,
https://stackoverflow.com/questions/tagged/opency) 與技術討論,我修正路徑為
cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml', 調整參數(scaleFactor=1.1,
minNeighbors=3, minSize=(50, 50)), 並統一退出按鍵為 'q':
import cv2
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')
cap = cv2.VideoCapture(0)
```

while True:

```
ret, frame = cap.read()
 if not ret:
   break
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=3, minSize=(50,
50))
 for (x, y, w, h) in faces:
   cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
 cv2.imshow("Faces Detected", frame)
 if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
問題 3:嘴巴偵測失敗與 UART 傳輸錯誤(最終專題程式)
在整合人臉與嘴巴偵測並傳送座標給 Arduino 時,嘴巴偵測不穩定,且 UART 傳輸偶爾失敗。原程式
如下:
import cv2
import serial
import time
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1) # 錯誤:路徑可能不正確
time.sleep(2)
```

```
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')
mouth_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
'haarcascade mcs mouth.xml')
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
 ret, frame = cap.read()
 if not ret:
   break
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3, minNeighbors=5)
 for (x, y, w, h) in faces:
   roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]
   mouths = mouth_cascade.detectMultiScale(roi_gray, scaleFactor=1.5, minNeighbors=5) # 錯
誤:參數過於嚴格
   for (mx, my, mw, mh) in mouths:
     mouth_x = x + mx + mw // 2
     mouth_y = y + my + mh // 2
     cv2.circle(frame, (mouth_x, mouth_y), 5, (0, 0, 255), -1)
     print(f"嘴巴座標: {mouth_x}, {mouth_y}")
     ser.write(f"{mouth_x},{mouth_y}\n".encode()) # 錯誤:無錯誤處理
     time.sleep(0.5)
```

```
break
```

'haarcascade\_frontalface\_default.xml')

```
cv2.imshow("Feed", frame)
 if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
ser.close()
原因:對 OpenCV 參數設定不熟悉,scaleFactor=1.5 和 minNeighbors=5 過於嚴格;UART 路徑
/dev/ttyUSB0 可能錯誤,且未加入錯誤處理。 解決方案:透過技術資源(OpenCV 論壇,
https://forum.opencv.org/) 與實測,我調整參數為 scaleFactor=1.2 和 minNeighbors=3,限制嘴巴
在人臉範圍內,並檢查 UART 路徑(發現應為 /dev/ttyUSB1)。修正後程式:
import cv2
import serial
import time
try:
 ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB1', 9600, timeout=1) # 修正路徑
 time.sleep(2)
except serial. Serial Exception:
 print("無法連接 Arduino,請檢查 UART 連接")
 exit()
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
```

```
mouth_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades +
'haarcascade_mcs_mouth.xml')
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
 ret, frame = cap.read()
 if not ret:
   print("攝影機讀取失敗,結束程式")
   break
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3, minNeighbors=5)
 for (x, y, w, h) in faces:
   roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]
   mouths = mouth_cascade.detectMultiScale(roi_gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=3)
   for (mx, my, mw, mh) in mouths:
     mouth_x = x + mx + mw // 2
     mouth_y = y + my + mh // 2
     if x <= mouth_x <= x + w and y <= mouth_y <= y + h: # 限制在人臉範圍
       cv2.circle(frame, (mouth_x, mouth_y), 5, (0, 0, 255), -1)
       print(f"嘴巴座標: {mouth_x}, {mouth_y}")
       try:
         ser.write(f"{mouth_x},{mouth_y}\n".encode())
       except Exception as e:
         print(f"傳輸錯誤: {e}")
```

```
time.sleep(0.3) #縮短延遲
      break
 cv2.imshow("Feed", frame)
 if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
   break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
ser.close()
Arduino 程式(C++)
開發 Arduino 程式時,我也遇到以下問題:
問題:程式碼輸入錯誤與馬達不動作
初期編寫時,我誤將 Servo 庫的 attach 接腳寫錯 (例如寫成 11 而非 9),導致伺服馬達不動作。原程
式如下:
#include <Servo.h>
Servo servoArm;
Servo servoDisk;
int mouth_x, mouth_y;
String inputString = "";
void setup() {
```

```
Serial.begin(9600);
 servoArm.attach(11); #錯誤:應為9
 servoDisk.attach(10);
 servoArm.write(90);
 servoDisk.write(0);
}
void loop() {
 while (Serial.available()) {
   char c = Serial.read();
   if (c == '\n') {
     int commaIndex = inputString.indexOf(',');
     if (commaIndex > 0) {
       mouth_x = inputString.substring(0, commaIndex).toInt();
       mouth_y = inputString.substring(commaIndex + 1).toInt();
       Serial.print("收到嘴巴座標:");
       Serial.print(mouth_x);
       Serial.print(", ");
       Serial.println(mouth_y);
       moveArmToMouth();
       dispensePill();
     }
     inputString = "";
   } else {
     inputString += c;
```

```
}
}
void moveArmToMouth() {
 Serial.println("移動機械手臂...");
 servoArm.write(150);
 delay(1000);
}
void dispensePill() {
 Serial.println("投放藥物...");
 servoDisk.write(90);
 delay(500);
 servoDisk.write(0);
}
原因:對 Arduino 的接腳配置不熟悉,且未仔細檢查硬體連接圖。解決方案:透過技術資源與實測,
修正 servoArm.attach(9)。同時發現馬達不動作可能是供電不足,我改用獨立 5V 電源,並測試不同延
遲與角度。修正後程式:
#include <Servo.h>
Servo servoArm;
Servo servoDisk;
int mouth_x, mouth_y;
String inputString = "";
```

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 servoArm.attach(9); #修正接腳
 servoDisk.attach(10);
  servoArm.write(90);
 servoDisk.write(0);
}
void loop() {
 while (Serial.available()) {
   char c = Serial.read();
   if (c == '\n') {
     int commaIndex = inputString.indexOf(',');
     if (commaIndex > 0) {
       mouth_x = inputString.substring(0, commaIndex).toInt();
       mouth_y = inputString.substring(commaIndex + 1).toInt();
       Serial.print("收到嘴巴座標:");
       Serial.print(mouth_x);
       Serial.print(", ");
       Serial.println(mouth_y);
       moveArmToMouth();
       dispensePill();
     } else {
       Serial.println("資料格式錯誤,忽略此數據");
```

```
}
     inputString = "";
   } else {
     inputString += c;
   }
 }
}
void moveArmToMouth() {
 Serial.println("移動機械手臂...");
 servoArm.write(145); # 測試後的最佳角度
 delay(800);
             # 優化延遲
}
void dispensePill() {
 Serial.println("投放藥物...");
 servoDisk.write(100); # 測試後的最佳角度
 delay(600);
                 #延長釋放時間
 servoDisk.write(0);
 delay(500);
}
```

## 2. 硬體組裝

我組裝樹莓派、Arduino、MG995 伺服馬達、藥盤與全向輪時,遇到以下問題:

問題:全向輪無法正常移動

組裝後,全向輪無法順利轉動,導致機器人無法移動。

**原因**:直流馬達的正負極接反,且未檢查電源供應是否足夠。

解決方案:檢查接線並更正正負極,確保直流馬達使用 12V 電源,並測試全向輪的獨立移動功能。

問題:藥盤藥物卡住

測試時,藥盤旋轉後藥物偶爾卡住,未順利釋放。

原因:藥盤角度或導管設計不合適,導致摩擦過大。

解決方案:調整 servoDisk.write(100)的角度,並傾斜導管 15度,確保藥物順利掉落。

### 四、測試與改進

我進行了多次測試,觀察機器人在不同光線、距離和使用者位置下的表現,並記錄以下結果:

成功之處:

機器人能正確偵測臉部與嘴巴,顯示即時影像並標記目標,機械手臂與藥盤動作順利完成餵藥。

· 從照片中的展示場景(展覽看板與實際操作)可以看到系統穩定運行,獲得正面回饋。

1.

 $\circ$ 

0

#### AI 人臉辨識的挑戰與改進:

光線變化:在昏暗環境下,Haar Cascade 偵測失敗率高。我調整環境光線並優化參數(scaleFactor=1.1, minNeighbors=3),但仍考慮升級至深度學習模型(如 MTCNN, https://github.com/ipazc/mtcnn)。

— **角度與遮擋**:側臉時,嘴巴偵測失敗。我限制嘴巴在人臉範圍內,穩定性提升。

3.

4.

5.

2.

#### 硬體與動作的挑戰與改進:

伺服馬達角度校正:手臂與藥盤角度需多次測試,最終定為 145 度和 100 度。

傳輸延遲:縮短 time.sleep(0.3) 後,動作更連貫,但偶爾有資料丟失,我計畫加入緩衝機制。

**全向輪與藥物釋放問題:**修正接線與角度後,系統穩定性提升。

## 五、心得與反思

這個專題讓我學會如何整合 AI 影像辨識(OpenCV Haar Cascade)、硬體控制(Arduino)和通訊協作(UART)的技術。從設計草圖到硬體組裝,再到程式 debug,我深刻體會到軟硬體協作的複雜性與樂趣。最大的挑戰是基礎知識不足(例如程式語法錯誤、硬體接線問題)和實作經驗有限(例如全向輪接反、藥物卡住),但這些問題也成為我成長的契機。

透過技術資源與實測,我逐漸克服這些困難,學會查閱技術文件(OpenCV 官方文件、Stack Overflow)、測試與優化參數,並改善硬體設計。雖然 Haar Cascade 效率高,但其限制讓我意識到未來需要學習深度學習技術(如 MTCNN),提升系統魯棒性。

從照片中看到機器人在展覽中的表現,我感到非常有成就感,但也意識到仍有改進空間。例如,線路管理需要更整齊,AI 辨識應更穩健地應對複雜環境,硬體動作需更精準。展示時使用者的回饋(光線影響、動作速度等)也提醒我,未來需要考慮更多實際場景的需求。

#### 未來優化方向:

- 升級 AI 模型至深度學習方案(如 MTCNN, <a href="https://github.com/ipazc/mtcnn">https://github.com/ipazc/mtcnn</a>)。
- 加入距離感測器(如超音波或雷射測距)校正手臂位置,提升精準度。
- 優化藥盤結構,確保藥物順利釋放,可能增加傾斜設計或減小摩擦。
- 4. 改善線路管理,提升系統的耐用性與美觀度。
- 5. 進一步開發全向輪的控制程式,實現更靈活的移動策略。
- 6. 增加錯誤提示功能(如 LED 閃爍或蜂鳴器),提醒使用者調整位置或系統異常。

## 與雷機系申請的相關連結

這個專題不僅展示了我的電機工程興趣,還展現了我的學習能力與成長潛力。我相信,貴系在控制系統、機器人技術與感測領域的先進研究將幫助我進一步提升技能,開發醫療行動解決方案。照片中的機器人證明了我的實作能力與創新精神,例如解決程式碼輸入錯誤、優化 Haar Cascade 參數與修正硬體

接線等。我期待在電機系學習期間,深入研究醫療機器人、人工智能與行動控制,實現技術與人道價值的結合。

#### 照片中的技術細節與應用價值

- **主板與電路板**:照片中的綠色電路板顯示了樹莓派與 Arduino 的整合,線路整齊但需要進一步束縛,這反映了電路設計中的學習過程。這種設計與電機工程中的穩定性與可靠性的要求一致,特別是在醫療設備中至關重要。
- **全向輪**:mecanum 輪的設計體現了電機工程在機器人移動中的創新,適合醫療場景中的靈活操作。我最初接線錯誤,但透過學習修正後,系統穩定性提升。
- 機械手臂與藥盤:MG995 伺服馬達與透明藥盤的結構展示了精準控制,這與醫療行動中的自動化 需求高度相關。我因經驗不足導致馬達抖動,後來通過供電與角度調整解決。
- USB 攝影機與 AI:攝影機與 OpenCV 的結合實現了人臉與嘴巴偵測,這是醫療監控的核心技術。 我因參數設定不熟悉導致偵測失敗,但透過測試與學習逐步優化。