```
clear all
clc
close all
format short
% Cálculo numérico para engenharia elétrica com Matlab
% Capítulo 4: Ajuste de curvas
% Polinômios interpoladores de Newton
x = [20 \ 25 \ 35]';
y = [1.12 1.06 0.94]'; %PVC
% y = [1.08 1.04 0.96]'; %EPR
xx = 30;
% Proposto 02
% x = [-50 -5 5 75]';
% y = [-300 -50 180 350]';
% xx = 0;
n = length(x);
b = zeros(n,n);
% atribui as variaveis dependentes à primeira coluna de b
b(:,1) = y(:);
for j = 2:n
  for i = 1:n-j+1
    b(i,j) = (b(i+1,j-1)-b(i,j-1))/(x(i+j-1)-x(i));
  end
end
% usa as diferenças divididas finitas para interpolar
xt = 1;
yint = b(1,1);
for j = 1:n-1
 xt = xt*(xx-x(j));
  yint = yint+b(1,j+1)*xt;
end
yint
%Comparação com funções nativas!
P = polyfit(x,y,3) %ajusta por mínimos quadrados um polinômio de n grau
s = polyval(P, xx)
%gráfico
xp = linspace(min(x), max(x), 100);
ss = polyval(P, xp);
plot(x,y,'bo',xx,s,'ro',xp,ss,'k-')
grid on
```