
n = 32k
n = 40k
Mach
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
X[mm]