

Référence d'intervention : DICK230924

Date	23/09/2024		Contact	Sabeur Ben Marnissi
Filiale	ABATOIR DICK		Tel	(+216) 94 038 693
Intervenant	Wassim Ben Cheikh, Firas Skhiri		Machine	Froid : Compresseur BP1
Responsable	Lassaad Belhiba		Criticité	Oui
Diffusion	Equipe automatisme, Sabe	ur Ben Marnissi		

Objet	Arrêt compresseur BP1		
Description	 Problème perte programme pour la CPU Chargement du programme et DATA D'après les tests le compresseur fonctionne parfaitement. 		
Recommandation	Rien à signaler		
Fichier joint (Image, programme,)	Le programme est sauvegardé dans le serveur automatisme du siège.		