
(a) Standard training
(b) Dropout-aware training
no noise
$\sigma = 0.0005$ p.u.
$\sigma = 0.002$ p.u.
$\sigma = 0.01$ p.u.
macro-F1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1
2
5
10
dropped sensors k