КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТА 3163-6512020 для УАЗ-3163

Код	Наименование неисправности (ошибки) системы или контроллера
XXXX	Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже
9001	Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов
9002	Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании моторедукторов
9003	Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов
9004	Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании указателей поворотов
9005	Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
9006	Перегрев моторедукторов
9007	Низкое напряжение бортовой сети
9008	Неисправность в цепи звукового сигнала
9015	Несанкционированный сброс микросхемы приемника
9016	Сброс контроллера
9017	Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM
9018	Рассинхронизация счетчика пульта дистанционного управления (ПДУ)