

# SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI

CdS Fisica Laboratorio Meccanica e Termodinamica



#### I Sensori

- Un sensore è un dispositivo capace di generare una risposta Y (chiamata segnale, di solito una ddp) in presenza di una grandezza fisica X.
- X costituisce l'ingresso (input) del sensore e Y la sua uscita (output).
- Nel caso della termocoppia la variazione di temperatura sulla punta (giunto caldo) induce una variazione di potenziale elettrico all' estremo opposto, mantenuto a temperatura costante (giunto freddo).
- Y = F(X) rappresenta la curva caratteristica (o di calibrazione) del sensore e descrive la relazione fra input e output.



# I Sensori (II)

 La sensibilità è definita come la derivata della curva caratteristica:

$$sensibilità = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

- ad esempio, per termocoppia di tipo K, la sensibilità è costante a circa  $40 \,\mu\text{V/°C}$ , almeno nell'intervallo di temperature tra  $0^\circ$  e  $100 \,^\circ\text{C}$ .
- Notare che la caratteristica non sempre è lineare: la sensibilità quantifica la variazione di output in risposta alla variazione di input in un particolare punto di lavoro (cioè valore di X)



# I Sensori (III)

• L'accuratezza di un sensore è la massima differenza fra il suo output e quello "corretto", misurato con uno standard, a parità di input, ovvero:


$$accuratezza = \max[F(x) - F_{std}(X)]$$

- L'accuratezza può essere espressa sia in termini assoluti, che in percentuale sulla lettura (spesso riportata come ppm = parti per milione =  $10^{-6}$ ).
- Quantifica l'entità di errori sistematici, ad esempio un offset.



#### La Catena di Misura

Un sistema di misura adatto all'acquisizione dati on-line può essere schematizzato nei seguenti componenti fondamentali:



amplifica, ovvero "moltiplica" il segnale per un fattore di amplificazione  $\mathbf{f}_{amp}$  opportuno.

#### L'ADC (Analog to Digital Converter)

trasforma il valore, continuo, di ddp in un numero binario trattabile dal computer.


Spesso amplificatore e digitizzatore fanno parte unico dispositivo DAQ (data acquisition)

Riceve il dato digitizzato, applica le formule per determinare il valore di input, eventualmente visualizza, archivia, elabora, etc.



#### **Amplificazione**

- Il dispositivo DAQ permette di scegliere il fattore f<sub>amp</sub> per cui il segnale di ingresso viene moltiplicato prima di essere digitizzato.
- Se  $f_{amp} < 1$  il segnale viene in realtà attenuato.



• f<sub>amp</sub> deve essere scelto in modo tale da **sfruttare tutta la finestra di acquisizione** 




## Digitalizzazione

- L'ADC (Analog to Digital Converter) **trasforma il segnale analogico** in uscita dall'amplificatore in un numero binario, cioè **in un segnale digitale**.
- Ogni ADC è caratterizzato dal numero di bit impiegati per la rappresentazione del segnale:

ADC a 3 bit  $\implies$  2<sup>3</sup> = 8 livelli ADC a 16 bit  $\implies$  2<sup>16</sup> = 65536 livelli.

• Più il numero di livelli è elevato più la rappresentazione del segnale digitale sarà fedele a quella analogica.




La figura mostra il risultato del processo di digitalizzazione di un segnale sinusoidale in funzione del tempo ad opera di un ADC a 3 bit (nero) o 16 bit (rosso)



#### **Portata**

L'ADC è caratterizzato anche da una portata, ovvero un valore massimo (ADC $_{max}$ ) e minimo (ADC $_{min}$ ) accettati in ingresso.



Ovvero l'intervallo definito dall' $output\ range\ del\ sensore,$  amplificato di  $f_{amp}$ , deve essere contenuto nella portata dell'ADC

Due possibili valori della portata sono:

- bipolare (da -10 a +10 V)
- unipolare (da 0 a 10 V).


Usato nella scheda ELVIS per l'esperimento sulla termocoppia: a valori bassi di temperatura del giunto freddo la ddp è negativa (segnali negativi)




# Portata (II)

Le figure mostrano l'importanza di scegliere al meglio la portata di un ADC a 3 bit per un segnale (amplificato) che varia fra 0 e 10 V

Unipolare (scelta ottimale): tutti i livelli disponibili sono utilizzati



Bipolare (scelta impropria): 4 livelli rimangono inutilizzati



# Code Width e Risoluzione della Misura

• I tre parametri fondamentali: amplificazione f<sub>amp</sub>, numero di bit (N<sub>bit</sub>) e portata dell'ADC, definiscono la più piccola variazione che può essere rivelata nel segnale del sensore: code width

$$code\ width = \frac{portata}{f_{amp} \cdot 2^{N_{bit}}}$$

• Unitamente alla sensibilità del sensore, la code width ci permette di calcolare la **risoluzione** nella misura della grandezza fisica:

$$risoluzione = \frac{code\ width}{sensibilit\grave{a}} = \frac{portata}{f_{amp} \cdot 2^{N_{bit}} \cdot F'(x)}$$

#### Stainless Steel Temperature Probe

(Order Code TMP-BTA)

The Stainless Steel Temperature Probe can be used as a thermometer for experiments in chemistry, physics, biology, Earth science, environmental science,

data sheet del termistore Vernier

Da 10 a 16 bit guadagno fattore  $2^6 = 64$ 0.12/64 = 0.002

16-bit resolution 0.002 °C (0 to 40 °C) 0.006 °C (40 to 100 °C)

Temperature range	-40 to 135°C (-40 to 275°F)
Maximum temperature that the sensor can tolerate without damage	150°C
13-bit resolution	0.09°C (-40 to 0°C) 0.02°C (0 to 40°C) 0.05°C (40 to 100°C) 0.13°C (100 to 135°C)
Da 10 a 12 bit guadagno fattore $2^2 = 4$ 0.12/4=0.03	0.17°C (-40 to 0°C) 0.03°C (0 to 40°C) 0.1°C (40 to 100°C) 0.25°C (100 to 135°C) 0.68°C (-40 to 0°C) 0.12°C (0 to 40°C) 0.4°C (40 to 100°C) 1.0°C (100 to 135°C)
Temperature sensor	20 kΩ NTC Thermistor
Accuracy	±0.2°C at 0°C, ±0.5°C at 100°C
Response time (time for 90% change in reading)	10 seconds (in water, with stirring) 400 seconds (in still air) 90 seconds (in moving air)
Probe dimensions	Probe length (handle plus body): 15.5 cm Stainless steel body: length 10.5 cm, diameter 4.0 mm Probe handle: length 5.0 cm, diameter 1.25 cm



## Termocoppia + Elvis II

Per la misura della tensione ai capi della termocoppia si utilizza il multimetro digitale inserito in ELVIS II, con le seguenti specifiche:

Amplificazione  $f_{amp} = 100$ , numero bit  $N_{bit} = 18$ , portata: da -10 V a +10 V (20 V)

$$code\ width = \frac{portata}{f_{amp}2^{N_{bit}}} = \frac{20}{100 \cdot 2^{18}} = 0.8\ \mu V$$

Sapendo che la sensibilità è 40  $\mu$ V/°C, questo corrisponde a risoluzione = 0.8 /40 = 0.02 °C



#### Accuratezza - Elvis II

- Il concetto di accuratezza si estende a tutti i componenti della catena.
- Nel nostro caso dobbiamo consultare le specifiche di accuratezza del multimetro digitale di ELVIS che stiamo usando.
- Dal manuale di specifiche di ELVIS leggiamo che, nelle condizioni riportate in precedenza, ovvero con amplificazione 100:

accuratezza = 225 ppm (lettura) + 280 ppm (portata/amplificazione) (ppm= parti per milione)



## Accuratezza - Elvis II (II)

Accuratezza =  $225*10^{-6}$ (lettura) +  $280*10^{-6}$ (portata/amplificazione)

Avendo letture di alcuni mV, il primo termine è trascurabile.

Poiché portata/amplificazione = 
$$\pm \frac{10V}{100} = \pm 100mV$$

Accuratezza =  $280*10^{-6} (\pm 100 \text{ mV}) = \pm 28 \mu V$ 

Circa 35 volte maggiore del code width

Adotteremo quindi un errore di  $\pm 30~\mu V$  sulle misure di tensione ai capi della termocoppia



#### Esercizio 1

La grandezza fisica y è misurata indirettamente a partire dalle grandezze  $x_1$ ,  $x_2$  e  $x_3$  in base alla seguente relazione, nella quale i parametri  $A = 70 \text{ m}^2$  e  $a = 0.1389 \, ^{\circ}\text{C}^{-2}$  sono noti con incertezza trascurabile:

$$y = \frac{A e^{-a x_1^2}}{(x_2 - x_3)}$$

In un esperimento si misurano  $x_1 = (1.20 \pm \Delta x_1)$  °C,  $x_2 = (22.0 \pm 0.2)$  m e  $x_3 = (2.0 \pm 0.2)$  m. La misura di  $x_1$  è fatta per mezzo di un sensore di temperatura di sensibilità = 0.636 mV/°C il cui segnale di uscita passa attraverso un sistema DAQ a 16 bit, con amplificazione  $f_{amp} = 2$  e range = 10 V. Assumendo che  $\Delta x_1$  sia uguale alla risoluzione del sensore di temperatura (arrotondare a due cifre significative), determinare y ed il suo errore  $\Delta y$  sommando linearmente le incertezze.