
8. 树叶范例


树叶

这个范例将使用我们已经学习过的所有方法来产生一树叶环浮雕。在此,首先使用带 **Z轴调整**的**旋转**来产生初始轮廓,然后再使用**颜色连接**和**形状编辑器**产生浮雕。

- 使用文件菜单关闭正在进行的全部项目。
- 从目录 Examples/Swept_P 下打开范例文件 Spinleaf.art。



我们可注意到,开始时,绿色和红色是连接在一起的,这样它们在**二维查看**中将作为单个颜色对待。



首先我们使用旋转方法产生一个波纹盘,然后再用这个旋转出的波纹盘"切出"树叶形状。

- 选取二维查看作为当前查看。
- 在浮雕工具栏中选取旋转轮廓向导图标。



此时屏幕显示如下:



• 在屏幕上选取**开始曲线,**然后点取**选取**图标,随后点取**下一步**图标。



- 确认已选取**端部截面轮廓同开始截面轮廓一样**选项。
- 点击**下一步**图标。




- 点取以 360 **度扫面**复选框。
- 点取下一步按钮。



• 点取**使用 Z 轴调整轮廓**复选框。

于是对话视窗中的其它选项被激活。

• 从二维查看的顶部选取波纹线。



• 在**旋转**轮廓向导中点取**选取**图标。


由于定义了一条 **Z 轴调整**曲线,因此旋转时,外形将根据调整曲线在高度方向进行缩放。此范例的外形为六个波纹。

• 点取下一步,进入向导程序的下一步。



- 点取相加选项。
- 点击旋转按钮。

计算后的浮雕如下图所示:




现在我们可以在二维查看中使用着色位图的方法来删除树叶以外的圆盘部分。

- 选取**二维查看**为当前查看。
- 选取红色为当前的主要颜色。
- 从**浮雕编辑**工具栏中选取**颜色区域外浮雕为零**图标。




于是没被红色标记的那一部分浮雕的高度被重设为零。这样浮雕应如下图所示:



• 在**二维查看**视窗中的工具栏中选取**撤销所有颜色连接**图标。



作为.art 文件的一部分,已为绿色指定了合适的形状。



• 在浮雕工具栏中点取浮雕相加图标,将此形状加进浮雕。



光顺浮雕

下面即可光顺浮雕,删除浮雕上的一些尖锐边缘。

• 在**浮雕编辑**工具栏中点取**光顺浮雕**图标。



于是屏幕上出现**光顺浮雕**对话视窗。



光顺处理为一累积处理,过渡光顺会导致浮雕某些细节的丢失。因此,开始最好使用较小的光顺次数。

按缺省设置,将光顺全部浮雕。如果点取了**光顺颜色**方框,则仅光顺**主要颜色**。

- 设置**光顺次数**为 5。
- 点取**应用**。
- 选取三维查看。
- 颜色阴影浮雕,查看所产生的浮雕效果。

