МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра ЭТПТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ГРАВЕР ЛАЗЕРНЫЙ»

СОГЛА	СОВАНО:	РАЗРАБ(ОТАНО:
Ассистен	т каф. ЭТПТ	Студент г	p. 9492
	Н.В. Масленников		Д.С. Чернов
« »	2024 г.	« »	2024 г.

Санкт-Петербург 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и цель разработки лазерного гравера	3
	Требования к системе высокоточного перемещения	
3.	Состав и содержание работ	4
4.	Результаты выполнения работ по проекту	4

1. Назначение и цель разработки лазерного гравера

Полное наименование системы и ее условное обозначение:

Лазерный гравер. Условное обозначение – гравер, ЛГ.

Назначение и цели ЛГ:

Главной целью ЛГ является точное позиционирование лазера для грави-

ровки. Поверхность, на которую наносится гравировка, устанавливается на под-

ставку оператором.

Цели создания ЛГ:

ЛГ создается в целях обеспечения высокоточного процесса нанесения гра-

вировки при помощи твердотельного лазера, с возможностью автоматизации, по-

средством управления шаговыми двигателями. ЛГ можно использовать как в

промышленных масштабах, так и для менее объемного производства.

2. Требования к системе высокоточного перемещения

Вариант №10

Параметры изделия:

L1 = 400 MM

L2 = 430 MM

Лазер: 5.5W

1

Двигатель: Шаговый двигатель 42HS48-2504

L1 и L2 – ход по оси X и Y соответственно.

3

3. Состав и содержание работ

Tаблица 1-Kалендарный план выполнения проекта

No	Название этапа	Срок выполнения	Результаты этапа работ
		этапа	
1	Разработка частных	07.09.2024	Техническое задание на ЛГ
	технических заданий		
	на составные и заку-		
	паемые детали ЛГ		
2	Моделирование трех-	25.09.2024	Чертежи деталей, паспорт из-
	мерных моделей		делия
3	Моделирование пол-	30.09.2024	Чертеж общего вида, сбороч-
	ноценной сборки ЛГ		ный чертеж
4	Оформление кон-	05.10.2024	Паспорт изделия
	структорской доку-		
	ментации		
5	Заказ продукции, из-	20.10.2024	Собранный ЛГ
	готовление всех со-		
	ставных деталей, сбо-		
	рочные работы ЛГ		
6	Проведение предва-	28.10.2024	Результаты испытаний
	рительных испыта-		
	ний		

4. Результаты выполнения работ по проекту

- 1. Чертеж общего вида ЛЭТИ.9492.03.10.00 ВО
- 2. Сборочный чертеж ЛЭТИ.9492.03.10.00 СБ
- 3. Чертежи деталей
- 4. Паспорт изделия ЛЭТИ.9492.03.10.00 ПС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра ЭТПТ

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР
ЛГ
ПАСПОРТ
ЛЭТИ 9492.03.10.00 ПС

Студент гр. 9492:	Чернов Д.С.		
Преподаватель:	Масленников Н.В.		

Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение изделия	3
2.	Предприятие изготовитель	3
3.	Комплект поставки.	3
4.	Технические характеристики	4
5.	Инструкция по техники безопасности	5
6.	Правила хранения и транспортирования	. 10
7.	Содержание драгоценных металлов	. 10

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Лазерный гравер предназначен для обработки твердотельных материалов: для резки, гравировки, маркировки, нанесения рисунков и надписей.

2. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

197022, улица Профессора Попова, д. 5, лит. Ф, Санкт-Петербург

Тел./факс: 7(812) 234-46-51, 7(812) 346-27-58.

E-mail: info@etu.ru

https://etu.ru

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный гравер в сборе 1 шт.;
- Комплект технической документации 1 компл. в составе:
 - о Паспорт,
 - о Техническое задание.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение					
Лазерный гравер ЛР						
Ход вдоль горизонтальной оси Х,	400					
(MM)						
Ход вдоль горизонтальной оси Ү,	430					
(MM)						
Общая высота, Е (мм)	216					
Длина установки, L (мм)	679					
Ширина установки, Н (мм)	624					
Точность позиционирования, Ү	±0,9					
(MM)						
Потребляемая мощность, (Вт)	200					
Твердотельный лазер	5.5W					
Масса, (кг)	10					

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие указания

Лазерный гравер (ЛГ) разработана и эксплуатируется в строгом соответствии с нормами охраны труда и техники безопасности, установленными «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).

Руководство по эксплуатации ЛГ содержит подробные рекомендации и описания безопасных методов работы с системой, включая указания по настройке и регулировке. Данное руководство составлено на основе требований ГОСТ 3.1105-2011 «Единая система технологической документации», что гарантирует его полноту и соответствие стандартам.

Организация инструктажей и обучение персонала безопасным методам работы с ЛГ осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Инструктажи охватывают все аспекты безопасной эксплуатации и обслуживания системы.

Подключение электропитания к системе и обслуживание её компонентов, включая электродвигатели, производится исключительно в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации потребителей».

5.2. Меры безопасности

При эксплуатации лазерного гравера (ЛГ) необходимо строго соблюдать следующие меры безопасности.

Общие требования:

- Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ЛГ должен выполнять только обученный персонал, прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующий допуск.
- Перед началом работы необходимо убедиться в исправности всех компонентов системы, включая электропитание, соединительные элементы и подвижные механизмы.

Подготовка к работе:

- Перед подачей питания на ЛГ убедиться, что рабочая зона свободна от посторонних предметов и людей.
- Проверьте, что система заземлена согласно требованиям ГОСТ, и все электрические соединения надежно закреплены.

Эксплуатация:

- Во время работы ЛГ не допускается нахождение персонала в зоне возможного перемещения элементов системы.
- В случае возникновения нестандартной ситуации (шумы, вибрация, перегрев компонентов) немедленно прекратить работу системы, отключить питание и сообщить о неисправности ответственному лицу.
- Запрещается открывать кожухи, производить регулировку или замену элементов во время работы системы.

Меры электробезопасности:

- Все работы, связанные с подключением и обслуживанием электропитания ЛГ, выполняются в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации потребителей» и только специалистами с соответствующей квалификацией.
- Перед любыми манипуляциями с электрическими компонентами системы необходимо отключить её от сети и проверить отсутствие напряжения.
- Проводить регулярную проверку изоляции проводов и целостности заземляющих соединений для предотвращения короткого замыкания и электрических повреждений.

Внештатные ситуации:

- В случае аварийной ситуации (замыкание, повреждение оборудования или угроза здоровью персонала) немедленно отключить систему от питания, эвакуировать людей из рабочей зоны и сообщить о происшествии в службу безопасности.
- Все действия по устранению последствий аварийной ситуации должны выполняться только квалифицированным персоналом после полной остановки системы и отключения питания.

Указания по технике безопасности

При эксплуатации лазерного гравера (ЛГ) необходимо строго соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Конструкция лазерного гравера обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала при условии её исправного состояния и надёжного заземления корпуса.

Перед вводом ЛГ в эксплуатацию на предприятии должна быть разработана инструкция по технике безопасности для лиц, работающих с системой. В инструкции должны быть указаны:

- 1. Основные положения «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- 2. Меры безопасности, соответствующие конкретным условиям эксплуатации ЛГ;
- 3. Положения данной инструкции по технике безопасности.

Инструкция должна быть вывешена в непосредственной близости от рабочего места.

Работы по наладке, настройке и регулировке ЛГ на предприятии осуществляются специально обученным персоналом по отдельной инструкции, утверждённой руководством предприятия или лицом, ответственным за технику безопасности.

Работы по наладке, настройке и регулировке производятся не менее чем двумя лицами, при этом одно из них должно иметь квалификационную группу не ниже IV и стаж практической работы на подобном оборудовании не менее одного года.

Периодические осмотры и планово-предупредительные ремонты системы выполняются согласно графику, утверждённому главным инженером предприятия.

Осмотр системы проводит дежурный персонал. Результаты осмотра и принятые меры по устранению неисправностей записываются в журнал работы. При осмотре особое внимание следует уделить:

- Надёжности заземления корпуса ЛГ;
- Правильности и надёжности соединения кабельных разъёмов.

Осмотр и ремонтные работы на системе выполняются только при её полном отключении от сети. При этом необходимо обеспечить видимый разрыв в цепи питания.

Квалификация персонала, выполняющего осмотр или ремонт ЛГ, должна быть не ниже IV группы для работы с оборудованием, имеющим напряжение свыше 1000 В. Лицо, руководящее работами, должно обладать квалификацией не ниже группы IV.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


- 6.1. Хранение установки должно осуществляться в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150.
- 6.2. Установку разрешается перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом. Условия транспортирования по группе Ж ГОСТ Р 51908-2002, в том числе в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 7 ГОСТ 15150.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Установка не содержит драгоценных металлов.

	Фармат	Зана	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Лерв.примен.					<u>Документация</u>		
<u>Ille</u>	A4			ЛЭТИ.9492.03.10.00 СБ	Сборочный чертеж		
	A4			ЛЭТИ.9492.03.10.00 ВО	Чертеж общего вида		
Справ. Nº					<u>Детали</u>		
	<i>A</i> 4		1	/13TN.9492.03.10.01	Опора гравера	1	
	A4		2	ЛЭТИ.9492.03.10.02	Опора двигателя малая	1	
	A4		3	ЛЭТИ.9492.03.10.03	Опора двигателя	2	
	A4		4	/J3TИ.9492.03.10.04	Опора концевого выключателя	4	
	A4		5	/J3TИ.9492.03.10.05	Опора рамки	4	
дата	БЧ		6		Профиль 25х25х550	2	
	БЧ		7		Профиль 25х50х550	2	
Подпись и							
	_						
Инв. № дубл.					Стандартные изделия		
NHL			8		Винт В.МЗ-6дх14 ГОСТ 11644-75	12	
ıB.Nº			9		Винт В.МЗ-6дх25-19 ГОСТ 11644-75		
Взам.инв.№			10		Винт В.М4-6дх10 ГОСТ 11644-75	28	
B3			11		Винт В.М4-6дх30-22 ГОСТ 11644-75		
Зата			12		Винт В.М4-6дх45-22 ГОСТ 11644-75		
7 D 9			13		Винт В.М6–6дх14 ГОСТ 11644–75	8	
Подпись и дата	14 -	. 0		N/A 2011111 II-2- II	/1ЭТИ.9492.03.10.	00	
Инв.№ подл.	Пр.	зрац	<u>5</u> .	№ докум. Подпись Дата	Гравер лазерный (Пв	/Jucn 1	л /Листов 2

	Эпни	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
7-		14		Гайка М3–6Н ГОСТ 5927–70	12	
ЭПМЕН		15		Гайка М4–6Н ГОСТ 5927–70	12	
Лерв.примен.						
1/16						
\mathbf{H}				<u>Прочие изделия</u>		
	<i>5</i> 4	16		Шаговый двигатель 42HS48-2504	3	
B.Nº	<i>5</i> 4	17		Лазер твердотельный	1	
Справ.Nº	БЧ	18		Концевой выключатель	4	
	БЧ	19		Шкив	3	
	54	20		Блок питания	1	
	<u>54</u>	21		Ремень роликовый	3	
	БЧ	22		Сухарь пазовый 2А49.АО1А.О1	6	
	БЧ	23		Угловой соединитель 1024,	4	
				20x20x4		
дата	БЧ	24		Шпонка	3	
ח	БЧ	25		Ролик профильный	12	
Подпись						
Пол						
ıδn.						
Nº d						
Инв.№ дубл.						
o/\.						
Взам.инв. Nº						
Вза						
та						
и да						
Подпись и дата						
Поді						
77.						
טטע ש						Лист
Инв.№ подл.	14		N// 2 /7-2- /7	/13TV1.9492.03.10.00		
	Изм./Т	עכווו	№ докум. Подпись Дата	Копирава		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —



Подп. и дата


Взам. инв. № Инв. № дубл.


Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал


Формат А4







Копировал

Формат А4





Копировал



Копировал

