МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет» (ВоГУ)

СОГЛАСОВАНО

Председатель

профсоюзной организации

Е.В. Серова

conesto 2021 r.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по правовой, кадровой и организационной деятельности

В.В. Дементьева

(24) counce to 2021 r.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ЛАБОРАТОРИЯХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ДО 1000 В

ИОТ-132

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для обучающихся при выполнении лабораторных и практических работ в лабораториях с электроустановками до 1000 В (далее по тексту лаборатория).
- 1.2. К электроустановкам до 1000 В относится совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии, на которых появляется напряжение до 1000 В (далее электроустановки). Под действующей электроустановкой следует понимать не только те устройства, линии или конструкции, через которые протекает электрический ток или в которые подано напряжение, но и все, которые в данный момент являются отключенными, но на них может возникнуть напряжение. При этом способ появления напряжения на электроустановке не имеет значения.
- 1.3. К выполнению лабораторных и практических работ в лабораториях с электроустановками до 1000 В допускаются обучающиеся:
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для работы в лаборатории;

- прошедшие инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам выполнения лабораторных работ, проверку знаний требований охраны труда;
- прошедшие инструктаж по электробезопасности, проверку знаний и имеющие 1 группу по электробезопасности;
- изучившие правила эксплуатации приборов и оборудования, установленных в лаборатории.
- 1.4. Во время работы на обучающихся могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:
 - движущиеся и вращающиеся детали электроустановок;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
- 1.5. При работе с электроустановками необходимо пользоваться средствами защиты (диэлектрические коврики, инструмент с изолированными ручками), знать места отключения электроэнергии.
 - 1.6. Электроустановки должны быть заземлены.
- 1.7. Включение и выключение электрооборудования и лабораторных стендов производить только сухими руками после их проверки преподавателем и под его наблюдением.
 - 1.8. Обучающийся при работе на электроустановках обязан:
 - знать и выполнять настоящую инструкцию по охране труда;
 - соблюдать установленный режим труда и отдыха, дисциплину;
- выполнять только те виды работ, которые поручены преподавателем и предусмотрены учебным планом и рабочей программой;
 - применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, знать место расположения аптечки;
- немедленно сообщить преподавателю о каждом несчастном случае во время занятия;
- соблюдать правила пожарной безопасности при работе на электроустановках, знать месторасположение первичных средств пожаротушения и пути эвакуации при пожаре.
- 1.9. Все действия обучающегося должны быть направлены на обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих.
 - 1.10. Обучающемуся запрещается:
 - вход в учебные лаборатории в верхней одежде;
 - нахождение в лабораториях без преподавателя;
- включение в розетку без разрешения преподавателя принесенных с собой радиоэлектронных приборов и компьютеров;

- переход с одного рабочего места на другое без разрешения преподавателя;
 - работать с неисправными приборами, инструментом, оборудованием;
- самостоятельно заниматься ремонтом приборов, инструмента, оборудования.
- 1.11. Запрещается приступать к работе на электроустановках, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества во время занятия.
- 1.12. Обучающийся, не выполняющий и (или) нарушающий требования охраны труда при работе на электроустановке, отстраняется от занятия. Допуск к последующему занятию производится только после проверки преподавателем знаний требований охраны труда обучающегося, нарушившего и (или) не выполнившего инструкцию по охране труда. Для остальных обучающихся проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования охраны труда перед началом работ.

- 2.1. Войти в лабораторию после разрешения преподавателя.
- 2.2. Изучить методические указания по проведению лабораторной работы.
- 2.3. Ознакомиться с электрической схемой установки и ее особенностями.
- 2.4. Подготовить необходимые приборы, оборудование и получить разрешение преподавателя на выполнение работы.
 - 2.5. Убедиться внешним осмотром:
- в отсутствии видимых повреждений электроустановок, лабораторного оборудования, приборов и изоляции проводов;
- в наличии и исправности средств защиты, необходимого инструмента и приспособлений;
- в исправности кабеля, штепсельной вилки, целостности изолирующих частей корпуса, рукояток, крышек, наличии защитных кожухов;
 - в заземлении электроприборов и (или) электрооборудования.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Руководствоваться методическими указаниями.
- 3.1.1. Собрать электрическую схему согласно заданию и получить разрешение преподавателя на выполнение работы.

- 3.1.2. Получить разрешение преподавателя на включение электроустановки.
 - 3.1.3. Включить электроустановку.
 - 3.1.4. Снять показания приборов согласно заданию.
 - 3.1.5. Выключить электроустановку.
- 3.2. Подача напряжения на установку осуществляется после проверки электрических цепей преподавателем и под его наблюдением. При выполнении лабораторной работы бригадой все члены бригады должны быть предупреждены о подаче напряжения на установку. Каждый член бригады должен выполнять только возложенные на него функции.
- 3.3. Проверка отсутствия напряжения на электроустановке производится только индикаторами напряжения. Судить об отсутствии напряжения по показаниям приборов запрещается.
- 3.4. При работе с движковыми реостатами передвижение движка реостата выполняется одной рукой. Вторая рука не должна касаться заземленных частей или металлических конструкций, которые могут оказаться под напряжением.
 - 3.5. При выполнении лабораторных и практических работ запрещается:
 - самостоятельно вносить изменения в схему;
- производить изменения в электроустановке, находящейся под напряжением;
- осуществлять переподключение емкостей конденсаторных батарей под напряжением;
- запрещается оставлять разомкнутой вторичную цепь трансформатора тока;
 - оставлять без присмотра электроприборы и схемы под напряжением;
- касаться одновременно двумя руками элементов или точек схем, находящихся под напряжением и металлоконструкций, связанных с землей;
- отключать лабораторное оборудование путем выдёргивания штепсельной вилки из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки;
 - наступать на провода, электрокабели или шнуры электрооборудования;
 - бросать штепсельные вилки на пол.
- 3.6. Для внесения изменений в схему (только с разрешения преподавателя): отключить электроустановку автоматическим выключателем, создать видимый разрыв в питающей цепи путем размыкания разъемного соединения.
- 3.7. Повторное включение установки допускается только после ее проверки преподавателем.

- 3.9. Повторное включение конденсаторных батарей после их отключения допускается не раньше, чем через одну минуту.
- 3.10. Требования охраны труда при работе с лабораторными приборами и оборудованием из стекла и металла:
- соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла: не бросать, не ронять и не ударять их;
- не прилагать усилий при проведении измерений с их помощью, укладывании в футляр и закреплении в штативе;
- быть осторожным при работе с металлическими предметами, имеющими заостренные концы: иглами, кусками проволоки, ножницами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении аварийной ситуации во время выполнения лабораторных работ необходимо:
 - немедленно прекратить работу;
 - сообщить о возникновении аварийной ситуации преподавателю;
- под руководством преподавателя принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья и жизни окружающих;
 - при необходимости покинуть опасную зону.
- 4.2. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д., немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом преподавателю.
- 4.3. В случае если разбились приборы из стекла, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этих целей щетку и совок.
- 4.4. При внезапном ухудшении состояния здоровья или плохом самочувстви во время выполнения работы необходимо прекратить работу и немедленно сообщить об этом преподавателю.
- 4.5. При получении травмы прекратить работу и сообщить об этом преподавателю, который должен оказать первую помощь пострадавшему в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастном случае (ИОТ 003) и далее действовать в соответствии с Инструкцией по первоочередным действиям при несчастном случае с обучающимися в университете.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить питание электроустановки, создать видимый разрыв в питающей сети при помощи разъемного соединения и после этого приступить к разборке схемы.

- 5.2. Привести электроустановку в исходное состояние и сдать преподавателю.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавателю приборы, оборудование, материалы.
- 5.4. Сообщить преподавателю обо всех недостатках, выявленных во время выполнения работы.

Заведующий кафедрой электрооборудования

Согласовано: Начальник службы охраны труда И.Ю.Сергиевская

Л.А. Дубинина