	CURSO	: CAI -	- CALI	DEIRE	IRO													
PERFIL PROFISSIONAL						C/	APAC	DAE	DES	TÉC	NICA	S A	VALI	ADA	S			
			e ou ir proj	Planejar o trabalho				Executar o trabalho						Controlar o processo conforme plano de tralho				
COMPETÊNCIA GERAL: Planejar a construção e montagem de peças, conjuntos, subconjuntos, dispositivos e gabaritos, fabricar peças operando máquinas convencionais e a CNC, montar peças, conjuntos e subconjuntos e realizar reparos em equipamentos, seguindo normas técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.			Definir os parâmetros de regulagem da máquina	Planejar o trabalho, em função da peça a ser fabricada	Identificar processos de soldagem no ponteamento de peças	Definir processos de conformação adequados	Definir o processo de corte de materiais adequados	Identificar os processos de fabricação	Definir a sequência de trabalho	Traçar peças para posterior conformação	Planificar chapas	Conformar chapas	Montar conjuntos e subconjuntos	Pontear conjuntos de caldeiraria	Nivelar e alinhar peças para posterior montagem	Aplicar normas e procedimentos técnicos relativos aos processos de fabricação	Corrigir impefeições na peça, utilizando dispositivo de calibragem	Realizar ensaio não destrutivo (líquido penetrante e hidrostático)
UNIDADE DE COMPETÊNCIA - UC	ELEMENTO DE COMPETÊNCIA - EC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C 7	С8	C9	C10			C13	C14	C15	C16	C17
UC 1: Planejar a construção e montagem de peças, conjuntos,	Interpretar o projeto de construção	Х		Х	Х											Х		
subconjuntos, dispositivos e gabaritos, seguindo normas	Prever a logística da produção.	Х														Х		
técnicas, de qualidade, de	Definir área de trabalho.			Х				Χ					Χ			Χ		
segurança no trabalho e de preservação ambiental.	Definir etapas e processos da produção.			Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х
UC 2: Fabricar peças operando	Realizar traçagem e planificação de peças.	Х							Х	Х	Χ							
máquinas convencionais e a CNC, seguindo normas técnicas, de	Preparar máquinas operatrizes.		Χ		Х	Х	Х							Χ		Χ		
qualidade, de segurança no	Cortar peças	Х	Χ				Х											
trabalho e de preservação ambiental.	Conformar peças	Х	Х			Х			Х			Х				Х	Х	
UC 3: Montar peças, conjuntos e	Preparar local para montagem			Х												Χ		
subconjuntos, seguindo normas	Definir etapas de montagem.	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х
técnicas, de qualidade, de segurança no trabalho e de preservação ambiental.	Preparar equipamentos, ferramentas e dispositivos para montagem.		Х		Х		Х								Х	Х		
	Realizar a pré-montagem de peças e subconjuntos.	Х			Х				Х				Х	Χ	Х	Х	Х	
	Unir peças, conjuntos e subconjuntos	Х		Χ	Χ		Х	Χ	Х				Χ	Χ	Х	Χ	Χ	
UC4: Realizar reparos em	Identificar defeitos de equipamentos															Χ	Χ	Χ
equipamentos, seguindo normas técnicas, de qualidade, de	Construir peças.	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х
segurança no trabalho e de	Substituir peças.	Х			Χ		Х	Χ	Х				Χ	Χ	Х	Χ	Χ	
preservação ambiental	Preencher documentação técnica	Х														Χ		Χ

	CURSO: CAI – CALDEIREIRO																				
										CA	PACIE	ADES	S TÉCN	IICAS	AVAL	IADA	S				
					Criar e	ou inter	pretar c	projeto	Pla	nejar o t	abalh	0			Exec	cutar o	trabal	ho		Controlar o conforme trall	plano de
Unidade de Competência 1	Unidade de Competência 2	Unidade de Competência 3	Unidade de Competência 4	Unidades Curriculares	Identificar os diferentes tipos de materiais utilizados em caldeiraria	Definir os parâmetros de regulagem da máquina	Planejar o trabalho, em função da peça a ser fabricada	Identificar processos de soldagem no ponteamento de peças	Definir processos de conformação adequados	Definir o processo de corte de materiais adequados	Identificar os processos de fabricação	Definir a sequência de trabalho	Traçar peças para posterior conformação	Planificar chapas	Conformar chapas	Montar conjuntos e subconjuntos	Pontear conjuntos de caldeiraria	Nivelar e alinhar peças para posterior montagem	Aplicar normas e procedimentos técnicos relativos aos processos de fabricação	Corrigir impefeições na peça, utilizando dispositivo de calibragem	Realizar ensaio não destrutivo (líquido penetrante e hidrostático)
X	Х	Χ	Χ	Desenho de Caldeiraria	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	X	Х	Χ	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
Х	Х	Х	х	Desenvolvimento Comportamental			Х					Х							Х		
Х	Х	Χ	X	Processos de Fabricação	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х

	CAI – CALDEIREIRO
CAPACIDADES TÉCNICAS	Objetos de Conhecimento (OC)
C1	Tipos de materiais: aço carbono, aço inoxidável, cobre, alumínio e acrilico (metálicos e não metálicos)
C2	Tipos de materiais: aço carbono, aço inoxidável, cobre, alumínio e acrilico; Processos de soldagem: oxiacetilênica, eletrodo revestido, Mig, Mag e Tig; Brasagem, Adesiva; Simbologia de solda: Topo,sobreposta, ângulo e quina; Tensão e corrente - Processo de acordo com material; IEIS; EPS.
C3	Organização, limpeza e iluminação do local de trabalho - Lay out, equipamento de elevação.
C4	Processos de soldagem: oxiacetilênica, eletrodo revestido, Mig, Mag e Tig; Simbologia de solda: Topo,sobreposta, ângulo e quina.
C5	Processos de conformação: dobramento, repuxamento, curvamento, estampagem e calandragem
C6	Oxicorte, plasma, guilhotina, máquina universal, tico-tico e abrasivo.
	Preparação do local de trabalho
	Selecionar ferramentas
	Traçagem
C7	Corte
C/	Conformação
	Calibragem
	Ponteamento
	Montagem
	Providenciar toda as ferramentas necessárias para realização do traçado
	Tranferir as informações do desenho para chapa e realizar a planificação
C8	Definir o equipamento mais adequado para o corte.
00	Definir equipamento mais adequado para conformação
	Definir as ferramentas mais adequada para calibragem
	Selecionar o processo adequado para soldagem
C9	Definir contornos das peças e linhas de conformação
C10	Traçar com traços firmes, utilizando as ferramentas de acordo com o material.
C11	Fazer uso de gabaritos instrumentos (medida) e dispositivos para conformação .
C12	Executar a montagem obedecendo as dimensões do projeto
C13	Selecionar o processo adequado obedecendo distâncias entre os pontos de solda; Simbologia de solda.
C14	Fazer uso de equipamentos de nivelamento assim como: Mangueira de nível, nível de bolha, prumo de centro e nível óptico
C15	AWS - ABNT, nível ótico, Teodolito
C16	Utilizar dispositivos adequados assim como: gabarito, bigorna, cone, grifa, ferramentas de impacto e morsa (a frio, a quente
C17	Líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrasom e teste hidrostático.