Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Radosław Pietkun, Jakub Gruszecki, Wojciech Rokicki

Uwagi wstępne

Niektóre z poniższych zadań były wykonywane na symulowanym obiekcie stanowiska grzejąco-chłodzącego bez włączonych zakłóceń (flaga $Noise_ON$ była ustawiona na 0). Przyczyną jest późne poinformowanie nas o odpowiednim ustawieniu parametrów funkcji symulującej obiekt.

Pomiar oraz regulacja stanowiska grzejąco-chłodzącego następowała z częstotliwością 1s, a stanowiska ze zbiornikami z częstotliwością 0,1s

Spis treści

1.	Sprawdzenie możliwość sterowania i pomiaru oraz wyznaczenie punktu pracy	3
	1.1. Przykładowe sterowanie wraz z odczytem pomiarów	3
	1.2. Punkt pracy	3
2.	Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska	6
3.	Implementacja regulatora DMC MIMO oraz przygotowanie odpowiedzi skokowych	8
	3.1. Implementacja DMC	8
	3.2. Odpowiedzi skokowe	9
	3.3. Strojenie DMC	9
4.	Panel operatora (podpunkty 4, 5, 10, 12)	16
	4.1. Opis	16
	4.1.1. Zawartość	16
	4.1.2. Funkcjonalności	16
	4.2. Automat stanów stanowiska grzejąco-chłodzącego	17
	4.3. Automat stanów stanowiska ze zbiornikami	17
	4.4. Wizualizacja procesu	17
5 .	Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska	23
6.	Implementacja wielopętlowego regulatora PID	24
	6.1. Dobieranie nastaw PID	24

1. Sprawdzenie możliwość sterowania i pomiaru oraz wyznaczenie punktu pracy

1.1. Przykładowe sterowanie wraz z odczytem pomiarów

Podczas testu będziemy zmieniać sygnały sterujące w następujący sposób:


$$G1 = 0 \land G2 = 0$$
, dla $k \in < 0, 10$)
 $G1 = 30 \land G2 = 0$, dla $k \in < 10, 30$)
 $G1 = 0 \land G2 = 0$, dla $k \in < 30, 50$)
 $G1 = 0 \land G2 = 40$, dla $k \in < 50, 70$)
 $G1 = 40 \land G2 = 40$, dla $k \geqslant 70$

Na rys. 1.1 przedstawiono wyniki przeprowadzonej symulacji. Jak widzimy, zmiany mocy grzałek G1 i G2 wpływają na zmianę mierzonych temperatur T1 i T3. Oznacza to, mamy możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem.


1.2. Punkt pracy

Zadany punkt pracy: G1 = 28, G2 = 33. Wyniki symulacji dla tego punktu pracy przedstawiono na rys. 1.2.

Dla powyższego punktu pracy pomiary z czujników wynoszą: T1 = 11,4205, T3 = 12,48204.



Rys. 1.1. Sprawdzenie możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem - Sygnały od góry: $G1,\,T1,\,G2,\,T3$



Rys. 1.2. Punkt pracy - Sygnały od góry: $G1,\,T1,\,G2,\,T3$

2. Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska

W celu zabezpieczenia stanowiska w wypadku uszkodzenia czujnika (tj. T1 lub T3 przekroczy $250^{\circ}C$) zaimplementowano poniżej przedstawiony (rys. 2.1) mechanizm zabezpieczający.

```
// Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska

// Jeśli T1 będzie >= 250 st. C to wyłącz najbliższą grzłkę G1

IF TEST_HC[2] >= 250 THEN

// G1

TEST_HC[1] := 0;

END_IF;

// Jeśli T3 będzie >= 250 st. C to wyłącz najbliższą grzłkę G2

IF TEST_HC[4] >= 250 THEN


// G2

TEST_HC[3] := 0;

END_IF;
```

Rys. 2.1. Kod zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska grzejąco-chłodzącego

Jak widzimy na powyższym rysunku (rys. 2.2), gdy temperatura któregoś z wyjść T1 lub T3 zaczyna przekraczać temperaturę $250^{\circ}C$ to odpowiednio wyłączane są grzałki G1 dla przekroczenia temperatury przez T1 i G2 dla przekroczenia temperatury przez T3. Dzięki temu grzałka sąsiadująca z czujnikiem, który zmierzył niebezpieczną temperaturę zostanie wyłączona.



Rys. 2.2. Wykres prezentujący działanie mechanizmu zabezpieczającego przed uszkodzeniem stanowiska grzejąco-chłodzącego

3. Implementacja regulatora DMC MIMO oraz przygotowanie odpowiedzi skokowych

Dzięki przeprowadzeniu eksperymentów z poprzedniego podpunktu byliśmy w stanie wyznaczyć optymalne ograniczenia wartości sterowania tzn. <0,1000> dla tych wartości wyjścia obiektu oscylowały w granicach ok. $(0,300)^{\circ}C$.

3.1. Implementacja DMC

Dla regulatora DMC 2×2 równania algorytmu przyjmą następującą postać:

$$y(k) = \begin{bmatrix} y_1(\mathbf{k}) \\ y_2(\mathbf{k}) \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

$$y^{\text{zad}}(k) = \begin{bmatrix} y_1^{\text{zad}}(\mathbf{k}) \\ y_2^{\text{zad}}(\mathbf{k}) \end{bmatrix}$$
(3.2)

$$u(k) = \begin{bmatrix} u_1(\mathbf{k}) \\ u_2(\mathbf{k}) \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

$$\mathbf{S}_{l} = \begin{bmatrix} s_{l}^{11} & s_{l}^{12} \\ s_{l}^{21} & s_{l}^{22} \end{bmatrix}, l = 1...D$$
 (3.4)

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & 0 & \dots & 0 \\ S_2 & S_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_N & S_{N-1} & \dots & S_{N-N_{\rm u}+1} \end{bmatrix}$$
(3.5)

$$M^{P} = \begin{bmatrix} S_{2} - S_{1} & S_{3} - S_{2} & \dots & S_{D} - S_{D-1} \\ S_{3} - S_{1} & S_{4} - S_{2} & \dots & S_{D+1} - S_{D-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{N+1} - S_{1} & S_{N+2} - S_{2} & \dots & S_{N+D-1} - S_{D-1} \end{bmatrix}$$
(3.6)

$$\boldsymbol{K} = (\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M} + \lambda \boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}$$
(3.7)

$$Y^{0}(k) = Y(k) + \mathbf{M}^{P} \Delta U^{P}(k)$$
(3.8)

$$\Delta U(k) = \mathbf{K}(Y^{\text{zad}}(k) - Y^{0}(k))$$
(3.9)

Prawo regulacji dla regulatora oszczędnego:

$$\Delta u(k|k) = \overline{K}_1(Y^{\text{zad}}(k) - Y(k) - M^{P} \Delta U^{P}(k))$$
(3.10)

$$= \overline{\mathbf{K}}_{1}(Y^{\text{zad}}(k) - Y(k)) - \overline{\mathbf{K}}_{1} \mathbf{M}^{P} \Delta U^{P}(k)$$
(3.11)

$$= \sum_{i=1}^{N \cdot n_y} \overline{K}_{1,j} (Y^{\text{zad}}(k) - Y(k)) - \overline{K}_1 M^{P} \Delta U^{P}(k)$$
(3.12)

$$\Delta u(k|k) = \mathbf{K}_e E(k) - \mathbf{K}_u \Delta U^{P}(k)$$
(3.13)

,gdzie

$$E(k) = Y^{\text{zad}}(k) - Y(k) \tag{3.14}$$

$$\mathbf{K}_{e} = \sum_{i=1}^{N \cdot n_{y}} K_{1,i} \tag{3.15}$$

$$\boldsymbol{K}_{u} = \overline{\boldsymbol{K}}_{1} \boldsymbol{M}^{\mathrm{P}} \tag{3.16}$$

3.2. Odpowiedzi skokowe

Jako parametry regulatora DMC zostały wybrane odpowiedzi skokowe dla dwóch oddzielnych zmian wartości sterowania G1 z 0 na 800 i G2 z 0 na 800. Odpowiedzi skokowe obu wyjść T1 i T3 dla skoku G1 przedstawiono na rys. 3.1, a dla skoku G2 na rys. 3.2.

Po otrzymaniu powyższych odpowiedzi skokowych w programie LogViewer i zapisaniu ich w pliku textowym, a następnie poddaniu obróbce w excelu, w celu wybrania interesujących nas wartości, otrzymaliśmy następujące odpowiedzi skokowe - rys. 3.3 i rys. 3.4 (dalej wykorzystane do wyznaczenia paramtrów regulatora DMC).

3.3. Strojenie DMC

Przy strojeniu DMC kluczową rolę odgrywała optymalizacja rozmiaru horyzontu dynamiki pod kątem zajętości rejestrów oraz czasu wykonania obliczeń do regulacji DMC na sterowniku PLC. Wielokrotnie trzeba było skracać horyzont dynamiki aby rozmiar wektora pozwalał na zakończenie pracy programu HC_REGULATION (w trybie *fixed scan* z przerwaniem 1000ms) w zadanym czasie. Dla zbyt długiego horyzontu obliczenia na wektorach zajmowały zbyt dużo czaso co skutkowało błędem przedstawionym na rys.3.5.

Najdłuższy horyzont dynamiki, który udało nam się użyć to D=90. Dla takiego horyzontu dynamiki przyjęliśmy najdłuższe możliwe horyzonty predykcji i sterowania (N=90, Nu=90), ponieważ nie wpływało to na spowolnienie działania symulacji oszczędnego regulatora DMC w środowisku GxWorks.

W programie INIT następuje inicjalizacja, potrzebnych do regulacji DMC, parametrów (wygenerowanych w programie MATLAB - skrypt matlab/DMC_CALC.m), po czym następuje regulacja obiektu w programie HC_REGULATION.

Dla przyjętych początkowych wartości $\lambda=1$ regulacja była satysfakcjonująca (rys.3.6), jednak dla $\lambda=10$ kosztem szybkości regulacji byliśmy w stanie otrzymać łagodniejsze sterowanie oraz mniejsze przeregulowanie (rys.3.7). Przy większych wartościach współczynnika kary λ regulator był zbyt powolny.

Tor wartości zadanych dla rysunków przedstawiających proces regulacji:


$$T1 = 0 \land T3 = 0, \text{ dla } k \in <0, 10)$$

$$T1 = 11,42 \land T3 = 12,48, \text{ dla } k \in <10, 120)$$


$$T1 = 54 \land T3 = 20, \text{ dla } k \in <120, 240)$$

$$T1 = 150 \land T3 = 170, \text{ dla } k \in <240, 480)$$


$$T1 = 22 \land T3 = 30, \text{ dla } k \geqslant 480$$




Rys. 3.1. Odpowiedź skokowa dla zmiany sygnału sterowania G1z0na 800




Rys. 3.2. Odpowiedź skokowa dla zmiany sygnału sterowania G2z0na 800




Rys. 3.3. Odpowiedź skokowa dla zmiany sygnału sterowania G1z0na 800




Rys. 3.4. Odpowiedź skokowa dla zmiany sygnału sterowania G2z0na 800



Rys. 3.5. Błąd przekroczenia czasu wykonania programu




Rys. 3.6. Regulacja dla DMC z parametrami D = 90, N = 90, Nu = 90, $\lambda=1$



Rys. 3.7. Regulacja dla DMC z parametrami D = 90, N = 90, Nu = 90, $\lambda=10$

4. Panel operatora (podpunkty 4, 5, 10, 12)



Rys. 4.1. Panel HMI dla operatora pozwalający wprowadzać zadane wartości na wyjściach

4.1. Opis

4.1.1. Zawartość


Na rys.4.1 został przedstawiony panel operatorski zaprojektowany w środowisku GT DESIGNER. Na pulpicie postanowiliśmy zawrzeć takie informacje jak sygnały wejściowe i wyjściowe procesów oraz wartości zadane. Cały ekran jest "podzielony" na lewą - odnoszącą się do stanowiska grzejąco-chłodzącego - i prawą - odnoszącą się do stanowiska ze zbiornikami - część. W lewym dolnym rogu możemy obserwować czas symulacji wyrażony w sekundach. W dolnej częsci każdej ze stron znajduje się niewielki rysunek symbolizujący schemat regulowanego procesu.

4.1.2. Funkcjonalności

Dzięki panelowi operatorskiemu jesteśmy w stanie wprowadzać ręcznie wartości zadane dla odpowiednich wyjść procesów i na bierząco obserwować zmiany sygnałów sterujących oraz wyjść.

4.2. Automat stanów stanowiska grzejąco-chłodzącego

Po przyciśnięciu przycisku AUTOMATON (rys. 4.2) następuje przejście pracy regulacji stanowiska w tryb automatu. W trybie pracy automatu następuje cykliczne przechodzenie między 3 stanami w których to po osiągnięciu, specyficznych dla danego stanu, wartości zadanych na wyjściach, po upływie 30 sekund następuje przejście do kolejnego stanu. Graf stanów został przedstawiony na rys. 4.3 do którego na panelu hmi możemy się dostać za pomocą przycisku pojawiającego się w momencie przejścia w tryb automatu. Na grafie stan w którym znajduje się automat jest zaznaczany na zielono.



Rys. 4.2. Przełączenie pracy regulacji stanowiska w tryb automatu

4.3. Automat stanów stanowiska ze zbiornikami


Analogicznie jak w przypadku powyższym. Czas 30 sekund w punkcie pracy jest odmierzany (inkrementowany) w kodzie programu regulacji stanowiska grzejąco-chłodzącego (inkrementacja co 1 sekundę).

4.4. Wizualizacja procesu

Na rys.4.1 w dolnej części każdej połowy pod napisem "Wykresy ..." znajdują się przyciski otwierające okno z wykresami odpowiadającymi sygnałom zapisanym obok przycisków. Dzięki temu możemy obserwować zmianę sygnałów od bierzącej chwili na wykresie, w oknie 120 sekund pracy regulatora.

4.4.1. Uwagi

Niestety z powodu ograniczenia liczby sygnałów na jednym wykresie (do 4 sygnałów) postanowiliśmy podzielić wizualizację. Dodatkowo aby przedstawić na jednym wykresie sygnał




Rys. 4.3. Graf automatu stanów stanowiska grzejąco-chłodzącego przedstawiony na panelu HMI

wyjściowy i wejściowy, w celu czytelności pomnożyliśmy sygnały wejściowe przez odpowiednie współczynniki.

```
21 // Automat zmieniający wartości zadane
22 IF HC_AUTO_FLAG = 1 THEN
23 🖨
         CASE HC_AUTO_STATE OF
24
              1:
25
                   DMC. SV1 := 25.0;
26
                   DMC. SV2 := 40.0;
                  \begin{array}{ll} \mbox{HMI\_HC\_S3} &:= 0; \\ \mbox{HMI\_HC\_S1} &:= 1; \end{array}
27
28
29 占
                   IF ABS (DMC, SV1 - DMC, PV1) <= 1.5 AND ABS (DMC, SV2 - DMC, PV2) <= 1.5 OR HC_COUNT_START THEN
30
                       HC_COUNT_START := 1;
                       HC_AUTO_COUNT := HC_AUTO_COUNT + 1;
IF HC_AUTO_COUNT >= HC_AUTO_REG_SUSTAIN_TIME THEN
31
32 🖨
33
                            HC_AUTO_COUNT := 0;
                            HC_COUNT_START := 0;
34
35
                            HC_AUTO_STATE := 2;
36
                       END_IF;
37
                   END_IF;
38
              2:
39
                   DMC. SV1 := 60.0;
                   DMC. SV2 := 20.0;
40
                  HMI_HC_S1 := 0;
HMI_HC_S2 := 1;
41
42
                   IF ABS (DMC. SV1 - DMC. PV1) <= 1.5 AND ABS (DMC. SV2 - DMC. PV2) <= 1.5 OR HC_COUNT_START THEN
43 🖨
                       HC_COUNT_START := 1;
44
                       HC_AUTO_COUNT := HC_AUTO_COUNT + 1;
45
46 🖨
                        IF HC_AUTO_COUNT >= 30 THEN
                            HC\_AUTO\_COUNT := 0;
47
48
                            HC COUNT START := 0;
49
                            HC_AUTO_STATE := 3;
50
                        END_IF;
51
                   END_IF;
52
              3:
53
                   DMC. SV1 := 100.0;
54
                   DMC. SV2 := 100.0;
                  HMI_HC_S2 := 0;
HMI_HC_S3 := 1;
55
56
                   IF ABS (DMC. SV1 - DMC. PV1) <= 1.5 AND ABS (DMC. SV2 - DMC. PV2) <= 1.5 OR HC_COUNT_START THEN
57 占
                        HC_COUNT_START := 1;
58
                       HC AUTO COUNT := HC AUTO COUNT + 1;
59
60 卓
                        IF HC_AUTO_COUNT >= 30 THEN
61
                            HC_AUTO_COUNT := 0;
62
                            HC_COUNT_START := 0;
63
                            HC_AUTO_STATE := 1;
64
                        END_IF;
65
                   END_IF;
          END_CASE;
66
67 END IF;
```

Rys. 4.4. Implementacja automatu stanów stanowiska grzejąco-chłodzącego



Rys. 4.5. Graf automatu stanów stanowiska ze zbiornikami przedstawiony na panelu HMI

```
25 // Automat zmieniający wartości zadane
26 □ IF T_AUTO_FLAG = 1 THEN
27 | CASE_T_AUTO_STATE OF
                         1:
PID1. SV := 10. 0;
28
29
                        PID1. SV := 10. 0;
PID2. SV := 10. 0;
PID3. SV := 10. 0;
PMI_T_S3 := 0;
HMI_T_S1 := 1;
IF ABS(PID1. SV - PID1. PV) <= 0.1 AND ABS(PID2. SV - PID2. PV) <= 0.1 AND ABS(PID3. SV - PID3. PV) <= 0.1 OR T_COUNT_START THEN

T_COUNT_START := 1;
IF T_AUTO_COUNT >= T_AUTO_REG_SUSTAIN_TIME THEN

T_AUTO_COUNT := 0;
T_AUTO_START := 0;
T_AUTO_START := 2;
END IF:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
                                  END_IF;
41
42
                          END_IF;
43
                          PID1. SV := 12. 0;
                         PIDI. SV .= 12. 0,

PID2. SV := 13. 0;

PID3. SV := 15. 0;

HMI_T_S1 := 0;

HMI_T_S2 := 1;
44
45
46
47
                         HMI_S2 := 1:

IF ABS(PID1. SV - PID1. PV) <= 0.1 AND ABS(PID2. SV - PID2. PV) <= 0.1 AND ABS(PID3. SV - PID3. PV) <= 0.1 OR T_COUNT_START THEN

T_COUNT_START := 1;

IF T_AUTO_COUNT := 0;

T_COUNT_START := 0;

T_AUTO_STARE := 3;
48 [
49
50 c
51
52
53
54
55
                                 END_IF;
                          END_IF;
56
                         3:

PID1. SV := 11. 0;

PID2. SV := 14. 0;

PID3. SV := 11. 0;

HMI_T_S2 := 0;

HMI_T_S3 := 1;
57
58
59
60
61
                         HMI_S3 := 1:

IF ABS(PID1. SV - PID1. PV) <= 0.1 AND ABS(PID2. SV - PID2. PV) <= 0.1 AND ABS(PID3. SV - PID3. PV) <= 0.1 OR T_COUNT_START THEN

T_COUNT_START := 1:

IF T_AUTO_COUNT := 0:

T_AUTO_START := 0:


T_AUTO_STARE := 1:

END IE:
62
63
64
65
66
67
                                  END_IF;
68
69
                          END_IF;
70
                 END_CASE;
        END_IF;
```

Rys. 4.6. Implementacja automatu stanów stanowiska ze zbiornikami



Rys. 4.7. Przebiegi sygnałów




Rys. 4.8. Panel HMI dla operatora pozwalający wprowadzać zadane wartości na wyjściach

5. Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska

W celu zabezpieczenia stanowiska przed przepełnieniem zbiorników (tj. H1 lub H2 lub H3 osiągnie wartość 20) zaimplementowano poniżej przedstawiony (rys. 5.1) mechanizm zabezpieczający.

```
// Mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska
    // Jeśli H1 będzie większe lub równe 20 to otwórz zawór 1
110 ☐ IF TEST_WATER[4] >= 20.0 THEN
111
         PID1. MV := 1.0;
112 END IF:
113
     // Jeśli H2 będzie większe lub równe 20 to otwórz zawór 2
114 \Box IF TEST WATER[5] >= 20.0 THEN
115
         PID2. MV := 1.0;
116 \ \ END IF;
117
     // Jeśli H3 będzie większe lub równe 20 to otwórz zawór 3
118 \square IF TEST WATER[6] \gt= 20.0 THEN
119
         PID3. MV := 1.0;
120 └ END IF;
```

Rys. 5.1. Kod zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska ze zbiornikami




Rys. 5.2. Wykres prezentujący działanie mechanizmu zabezpieczającego przed uszkodzeniem stanowiska ze zbiornikami na górze H2, na dole sterowanie U2

Jak widzimy na powyższym rysunku (rys. 5.2), gdy wysokość cieczy któregoś z wyjść H1 lub H2 lub H3 jest równa 20 to odpowiednio otwierane są zawory U1 dla osiągnięcia wysokości przez H1, U2 dla osiągnięcia wysokości przez H2 i U3 dla osiągnięcia wysokości przez H3. Dzięki temu zawór odpowiedniego zbiornika, który osiąga niebezpieczny poziom cieczy zostanie otworzony.

6. Implementacja wielopętlowego regulatora PID

6.1. Dobieranie nastaw PID

Początek strojenia zaczęliśmy od doboru odpowiedniego wzmocnienia przy wyłączonym członie całkującym i różniczkującym. Przy włączonym samym członie proporcjonalnym regulacja przebiegała bardzo wolno, a przy większym wzmocnieniu regulator wpadał w oscylacje. Niezbędne było włączenie członu całkującego. Po włączeniu członu całkującego zaczęliśmy manimulować parametrami w okolicach wartości $K_1=-80$ oraz $T_{\rm i}=50$ (rys.6.1).



Rys. 6.1. Wykres prezentujący przebieg podczas strojenia


Dalsze zwiększanie wpływu członu całkującego poprzez zmniejszanie parametru T_i polepszało szybkość i jakość regulacji. Aby kompensować wpływ działania członu całkującego zmniejszaliśmy wzmocnienie K_1 . Poniższy rys.6.2 obrazuje dobieranie parametrów w okolicach wartości $K_1 = -20$ oraz $T_i = 5$.

Przy włączaniu członu różniczkującego następywały od razu oscylacje, a małe wartości nie miały wpływu na przebieg regulacji. Poniższy rys.6.2 obrazuje dobieranie parametrów w okolicach wartości $K_1 = -20$ oraz $T_{\rm i} = 1$.


Ostateczne parametry: $K_1 = -20$ oraz $T_i = 1$. Okazało się że takie nastawy dla wszystkich regulatorów zapewniają prawidłową i zadowalającą pracę regulacji.

6.1.1. Uwagi

Ujemne wzmocnienie regulatorów PID wynika z tego że aby zwiększyć sygnał wyjściowy (wysokość cieczy w zbiorniku) należy zmniejszyć sygnał wejściowy (0 - zamknięty zawór). W celu zmiany znaku wzmocnienia należałoby odwrócić kolejność operandów w uchybie.



Rys. 6.2. Wykres prezentujący przebieg podczas strojenia



Rys. 6.3. Wykres prezentujący przebieg podczas strojenia $\,$