摘要

材料的杨氏模量、切变模量以及断裂强度等宏观量都能反映出物质微观结构的特点。20 世纪 30 年代,人们从物质结构理论出发,计算出的断裂强度值比实际值大几个数量级。这个重大矛盾迫使科学家提出了位错理论来解释实验现象。后来人们在电子显微镜下观察到了位错的形成和运动,证实了这种理论。科学的发展反复证明了实践是检验真理的唯一标准。

第一部分 实验目的

通过这个实验,掌握:

- 用扭摆测量金属丝切变模量;
- 学习尽量设法避免测量那些较难测准的物理量,从而提高实验精度的设计思想。

需测量的物理量

- 钢丝直径 d (mm)
- 钢丝长度 L(cm)
- 铁圈内外径 r_{in}/r_{out} (cm)
- 无铁圈扭摆周期 $T_0(s)$
- 含铁圈扭摆周期 T_1 (s)
- 铁圈质量 m(g)

第二部分 实验方法

实验原理

根据剪切胡克定律,在弹性限度内,且应变 γ 正比于切应力 τ :

$$\tau = G\gamma \tag{1}$$

其中 G 为切变模量。

通过对发生形变的钢丝绳做受力分析,可求出钢丝绳恢复力矩 M:

$$M = \frac{\pi}{2} G R^4 \frac{\varphi}{L} \tag{2}$$

其中 R 为钢丝绳半径, φ 为总扭转角, L 为钢丝绳总长度。

由此,求切边模量问题就转化为了求钢丝恢复力矩的问题。为此,在钢丝下端悬挂一圆盘,它可绕中心线自由扭动,成为扭摆。摆扭过的角度 φ 正比于所受的扭力矩:

$$M = D\varphi \tag{3}$$

其中 D 为钢丝的扭转模量,由此可以得出:

$$G = \frac{2DL}{\pi R^4} \tag{4}$$

因此需要测算出钢丝的扭转模量。

由转动定律:

$$M = I_0 \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} \tag{5}$$

带入 (3) 式:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{D}{I_0} \varphi = 0 \tag{6}$$

这是一个简谐运动方程, 其角频率 $\omega = \frac{D}{I_0}$, 周期:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{D}} \tag{7}$$

但是由于测量扭摆的转动惯量 I_0 较为困难,所以可将一个金属环对称地置于圆盘上。设环的质量为 m ,内外半径分别为 r_{in} 和 r_{out} ,转动惯量为:

$$I_1 = \frac{1}{2}m\left(r_{in}^2 + r_{out}^2\right) \tag{8}$$

周期:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + I_1}{D}} \tag{9}$$

由(8)、(9)式可推出:

$$I_0 = I_1 \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} \tag{10}$$

$$D = \frac{4\pi^2}{T_0^2} I_0 = 4\pi^2 \frac{I_1}{T_1^2 - T_0^2} = \frac{2\pi^2 m \left(r_{in}^2 + r_{out}^2\right)}{T_1^2 - T_0^2}$$
(11)

$$G = \frac{4\pi Lm \left(r_{in}^2 + r_{out}^2\right)}{R^4 \left(T_1^2 - T_0^2\right)} \tag{12}$$

实验器材

扭摆装置(底座、钢丝、圆盘、金属圈)、秒表、游标卡尺、钢卷尺、螺旋测微仪。

工程科学学院 小组4号 PB22051087 彭煜峰 2023年5月4日

第三部分 实验结果与数据分析

测量记录

1.钢丝直径 d (mm) 游标卡尺 0 误差: 0.002 mm

	上			中			下	
0.776	0.778	0.777	0.774	0.774	0.772	0.776	0.773	0.775

2.钢丝长度 L(cm)

43.27	43.29	43.30
-------	-------	-------

3.铁圈质量 m(g)

575.9

4.金属圏内径 d_{in} (cm)

	8.398	8.408	8.398
-			

 $\mathbf{5.}$ 金属圈外径 $d_{out}\left(\mathrm{cm}\right)$

6.无铁圈扭摆周期 $45T_0$ (s)

99.56	99.41	99.55
-------	-------	-------

7.含铁圈扭摆周期 $45T_1$ (s)

169.98 169.84 169.99		169.98	169.84	169.99
--------------------------	--	--------	--------	--------

分析与讨论

I.扭转模量 D 与切变模量 G

钢丝直径 d 的平均值:

$$\overline{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d_i = \frac{0.774 + 0.776 + 0.775 + \dots + 0.774 + 0.771 + 0.773}{9} \,\text{mm} = 0.773 \,\text{mm}$$

钢丝直径 d 的标准差:

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \overline{d})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(0.774 - 0.773)^2 + \dots + (0.773 - 0.773)^2}{9-1}} \text{ mm}$$

$$= 0.0019365 \text{ mm}$$

钢丝直径 d 的B类不确定度:

钢丝直径 d 的展伸不确定度:

$$U_{d,P} = \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_d}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,d}}{C}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(2.31 \times \frac{0.0019365}{\sqrt{9}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.01118}{3}\right)^2} \text{ mm}$$

$$= 7.4551 \times 10^{-3} \text{ mm}, P = 0.95$$

金属圈内径 d_{in} 的平均值:

$$\overline{d_{in}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} d_{in_k} = \frac{8.398 + 8.408 + 8.398}{3} = 84.013 \,\text{mm}$$

金属圈内径 d_{in} 的标准差:

$$\sigma_{d_{in}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} \left(d_{in_k} - \overline{d_{in}} \right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(83.98 - 84.013)^2 + (84.08 - 84.013)^2 + (84.98 - 84.013)^2}{2}}$$

$$= 0.6858 \,\text{mm}$$

金属圈内径 d_{in} 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,d_{in}} = 0.02mm$$

金属圈内径 d_{in} 的展伸不确定度:

$$\begin{split} U_{d_{in},P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{d_{in}}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,d_{in}}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(4.30 \times \frac{0.0658}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.02}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ &= 0.1650 \, \text{mm}, P = 0.95 \end{split}$$

金属圈外径 d_{out} 的平均值:

$$\overline{d_{out}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} d_{out_k} = \frac{10.400 + 10.402 + 10.402}{3} = 104.013 \,\text{mm}$$

金属圈外径 d_{out} 的标准差:

$$\begin{split} \sigma_{d_{out}} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} \left(d_{out_k} - \overline{d_{out}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{\left(104.00 - 104.013 \right)^2 + \left(104.02 - 104.013 \right)^2 + \left(104.02 - 104.013 \right)^2}{2}} \\ &= 0.01155 \, \mathrm{mm} \end{split}$$

金属圈外径 d_{out} 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,d_{out}} = 0.02mm$$

金属圈外径 d_{out} 的展伸不确定度:

$$\begin{split} U_{d_{out},P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{d_{out}}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,d_{out}}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(4.30 \times \frac{0.01155}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.02}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ &= 3.6530 \times 10^{-2} \, \text{mm}, P = 0.95 \end{split}$$

钢丝长度 L 的平均值:

$$\overline{L} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} L_k = \frac{43.27 + 43.29 + 43.30}{3} = 43.278 \,\mathrm{cm}$$

钢丝长度 L 的标准差:

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (L_k - \overline{L})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(43.27 - 43.278)^2 + (43.29 - 43.278)^2 + (43.30 - 43.278)^2}{2}}$$

$$= 0.0186 \,\text{cm}$$

钢丝长度 L 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,L} = \sqrt{\Delta_{\text{fl}}^2 + \Delta_{\text{fh}}^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.05^2} \, \text{cm} = 0.1118 \, \text{cm}$$

钢丝长度 L 的展伸不确定度:

$$\begin{split} U_{L,P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_L}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,L}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(4.30 \times \frac{0.0186}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.1118}{3}\right)^2} \\ &= 8.9865 \times 10^{-2} \, \text{cm}, P = 0.95 \end{split}$$

圆环质量 m 的平均值:

$$\overline{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} m_i = \frac{575.9}{1} g = 575.9 g$$

圆环质量 m 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,m} = \sqrt{\Delta_{\text{K}}^2 + \Delta_{\text{fd}}^2} = \sqrt{1^2 + 0.5^2} \, \text{g} = 1.118 \, \text{g}$$

圆环质量 m 的展伸不确定度:

$$U_m = k_P \frac{\Delta_{B,m}}{C} = 1.96 \times \frac{1.118}{3} \text{ g} = 0.73045 \text{ g}, P = 0.95$$

周期 T_0 的平均值:

$$\overline{T_0} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} T_{0_k} = \frac{2.212 + 2.209 + 2.212}{3} = 2.211 \,\mathrm{s}$$

周期 T_0 的标准差:

$$\sigma_{T_0} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (T_{0_k} - \overline{T_0})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(2.212 - 2.211)^2 + (2.209 - 2.211)^2 + (2.209 - 2.211)^2}{2}}$$

$$= 1.7321 \times 10^{-3} \text{ s}$$

周期 T_0 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,T_0} = \sqrt{\Delta_{\chi}^2 + \Delta_{\text{fb}}^2} = \sqrt{0.0005^2 + 0.01^2} \,\text{s} = 0.010012 \,\text{s}$$

周期 T_0 的展伸不确定度:

$$U_{T_0,P} = \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{T_0}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,T_0}}{C}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(4.30 \times \frac{1.7321 \times 10^{-3}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.010012}{3}\right)^2}$$

$$= 7.8280 \times 10^{-3} \text{ s, } P = 0.95$$

周期 T_1 的平均值:

$$\overline{T_1} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} T_{1_k} = \frac{3.777 + 3.773 + 3.778}{3} = 3.776 \,\mathrm{s}$$

周期 T_1 的标准差:

$$\sigma_{T_1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (T_{1_k} - \overline{T_1})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(3.777 - 3.776)^2 + (3.773 - 3.776)^2 + (3.778 - 3.776)^2}{2}}$$

$$= 2.6458 \times 10^{-3} \,\text{s}$$

周期 T_1 的 B 类不确定度:

$$\Delta_{B,T_1} = \sqrt{\Delta_{\text{(X)}}^2 + \Delta_{\text{(h)}}^2} = \sqrt{0.0005^2 + 0.01^2} \,\text{s} = 0.010012 \,\text{s}$$

周期 T_1 的展伸不确定度:

$$U_{T_1,P} = \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_{T_1}}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,T_1}}{C}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(4.30 \times \frac{2.6458 \times 10^{-3}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.010012}{3}\right)^2}$$

$$= 9.2699 \times 10^{-3} \text{ s}, P = 0.95$$

扭转模量 D:

$$\begin{split} D &= \frac{\pi^2 m \left(d_{in}^2 + d_{out}^2 \right)}{-2 T_0^2 + 2 T_1^2} \\ &= \frac{\pi^2 \times 0.5759 \left(0.084013^2 + 0.10401^2 \right)}{-2 \times 2.2113^2 + 2 \times 3.7764^2} \, \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= 5.4214 \times 10^{-3} \, \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{split}$$

扭转模量 D 的延伸不确定度:

$$\begin{split} U_{D,P} = & \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial m} U_{m,P}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial d_{in}} U_{d_{in},P}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial d_{out}} U_{d_{out},P}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_0} U_{T_0,P}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_1} U_{T_1,P}\right)^2} \\ = & \sqrt{\left(\frac{\pi^2 \left(d_{in}^2 + d_{out}^2\right)}{-2T_0^2 + 2T_1^2} U_{m,P}\right)^2 + \dots + \left(\frac{4\pi^2 m T_0 \left(d_{in}^2 + d_{out}^2\right)}{\left(-2T_0^2 + 2T_1^2\right)^2} U_{T_0,P}\right)^2} \\ = & \sqrt{\left(\frac{\pi^2 \times \left(0.084013^2 + 0.10401^2\right)}{-2 \times 2.2113^2 + 2 \times 3.7764^2} \times 0.00073045\right)^2 + \dots} \\ = & 2.5198 \times 10^{-5} \,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2 \end{split}$$

扭转模量 D 的最终结果:

$$D = (5.42 \pm 0.025) \times 10^{-3} \,\mathrm{kg \cdot m^2/s^2}$$

切变模量 G:

$$G = \frac{16\pi Lm \left(d_{in}^2 + d_{out}^2\right)}{d^4 \left(-T_0^2 + T_1^2\right)}$$

$$= \frac{16\pi \times 0.43287 \times 0.5759 \left(0.084013^2 + 0.10401^2\right)}{0.000773^4 \times \left(-2.2113^2 + 3.7764^2\right)} \, \text{kg/(m \cdot s^2)}$$

$$= 6.6949 \times 10^{10} \, \text{kg/(m \cdot s^2)}$$

切变模量 G 的延伸不确定度:

$$\begin{split} U_{G,P} &= \sqrt{\left(\frac{\partial G}{\partial L} U_{L,P}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial G}{\partial T_0} U_{T_0,P}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{16\pi m \left(d_{in}^2 + d_{out}^2\right)}{d^4 \left(-T_0^2 + T_1^2\right)} U_{L,P}\right)^2 + \dots + \left(\frac{32\pi L m T_0 \left(d_{in}^2 + d_{out}^2\right)}{d^4 \left(-T_0^2 + T_1^2\right)^2} U_{T_0,P}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{16 \times \pi \times 0.5759 \times (0.084013^2 + 0.104013^2)}{0.000773^4 \times (-2.211^2 + 3.776^2)} \times 0.00089865\right)^2 + \dots} \\ &= 2.5832 \times 10^9 \, \text{kg/(m \cdot s}^2) \end{split}$$

切变模量最终结果

$$G = (6.69 \pm 0.26) \times 10^{10} \,\mathrm{kg/(m \cdot s^2)}$$

II.误差分析

该实验的误差来源主要是:

- 1. 钢丝不直——有些部位发生过非弹性形变;
- 2. 扭摆摆动时存在竖直平面上的摆动位移;
- 3. 钢丝不同位置半径不均匀;
- 4. 圆盘可能有倾斜。

思考题

1. 本实验是否满足 γ ≪ 1 的条件?

答: 由 $\frac{d\varphi}{dl} = \frac{\varphi}{L}$ 可知:

$$\gamma_{max} = \frac{\mathrm{d}\varphi_{max}}{2L} = 5.23 \times 10^{-3}$$

满足 $\gamma \ll 1$ 。

2. 为提高测量精度,本实验在设计上作了哪些安排?在具体测量时又要注意什么?

答:设计上,设法避免测量较难测准的物理量。由于难以直接测量摆的转动惯量,利用摆上放置金属环前后的周期关系,转为测量金属环的质量与内外径以求得测量金属环的转动惯量;操作上,利用估算法,求得测量周期的数目,利用累计法,降低周期的相对误差;测量前,调整扭摆装置,使钢丝与作为扭摆的圆盘面垂直。

致谢

感谢大物实验中心以及韦先涛、蔡俊、浦其荣老师