

ବୃହଦାକାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଧାନ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ବା ମୋଟା ଚାଉଳରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ଧାନ ପେଷିବା ପୁକ୍ରିୟା

୧. ପ୍ରାକ୍ ପରିଷ୍କାର

ମିଲକୁ ଧାନ ଆସିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ନଡ଼ା, ଘାସ ମଞ୍ଜି, ମାଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ । ପେଷିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁକୁ ବାହାର ନ କଲେ ପେଷିବା ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ଚାଉଳ ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ପ୍ରାକ୍ ପରିଷ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତା ଧାନ ମିଲ୍ କ୍ଷମତାର ବେଢ଼ଗୁଣ ଅଟେ ।

୨. ଚଷ୍ପ ବାହାର କରିବା (ଉପର ଚୋପା ବାହାର କରିବା)

ଧାନର ଉପର ଚୋପା ବାହାର କଲେ ନାଲି ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଅପଘର୍ଷିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଧାନ ଗତି କରିବାବେଳେ ଘର୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଉପର ଚୋପା ବା ଚଷୁ ବାହରିଥାଏ । ଚଷୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପସାରକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରାଯାଏ । ଧାନ ଓଜନର ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ହେଉଛି ଏହାର ଚଷୁ । ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଶତକଡ଼ା ୯୦ ଭାଗ ଧାନରୁ ଚଷୁ ବାହାରିଥାଏ ।

୩. ଧାନ ପୃଥକୀକରଣ

ଧାନ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ନାଲି ଚାଉଳରୁ ପେଷା ନହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ତଷୁ ବାହାର କରିବା ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହି ଧାନ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧର କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ୧୦% ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଧାନ ଓ ନାଲି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆପେକ୍ଷିକ ଘନତ୍ୱ, ଓଜନ ଏବଂ ଆକାରର ପ୍ରଭେଦ ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧର କରି ଧାନ ପୃଥକୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

୪. ଚାଉଳର ଧବଳୀକରଣ ବା ପଲିସ କରିବା

ଧାନରୁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଭିତର ଆବରଣ ବାହାର କରିବା ପରେ ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ । ଅପଘର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳର ଭିତର ଆବରଣ ବା ବ୍ରାନ୍ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମୋଟ ଧାନ ଓଜନର ପ୍ରାୟ ୮-୧୦% ବ୍ରାନ୍ ହିସାବରେ ମିଳିଥାଏ । ଧବଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗି ନଯିବା ପାଇଁ କ୍ରମାନ୍ୟରେ ବୁଇରୁ ଚାରୋଟି ଧବଳୀକରଣ ଯତ୍ତ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିଥାଏ ।

୫.ଧଳା ଚାଉଳ ପୃଥକୀକରଣ

ଚାଉଳକୁ ପଲିସ କରାଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଳାୟମାନ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଚାଉଳ, ଛୋଟବଡ଼ ଭଙ୍ଗୀ ଚାଉଳ ଏବଂ ମଲା ଚାଉଳକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ଚାଉଳରୁ ୭୫-୮୦% ଗୋଟା ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ । ନିଖୁଣ ଭାବେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୟ ବା ଖୋପ ଗ୍ରେଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

୬. ଚାଉଳ ମିଶ୍ରଣ

ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାଉଲ କଳରୁ ୫୦-୬୦% ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ, ୫-୧୦% ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବଡ଼ ଚାଉଳ ଓ ୧୦-୧୫% ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହ୍ର ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମାନ ଅନୁସାରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳରେ ୫-୨୫% ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ରହିଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚାଉଳ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃହଦାକାର ମିଶ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

୭. କୃହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପଲିସ କରିବା

ପଲିସ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ କଣିକା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହାର ଉନ୍କ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପରିମାଣ ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ପାଇ ନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ଥର ଧବଳୀକରଣ କରିବା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଧବଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଯାଇଥାଏ । ବଜାରରେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରାଯାଏ ।

୮. ଧାନ ଓଜନ କରିବା

ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳକୁ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଅଖାରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଓଜନ କରି ଲେବୁଲ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକାଂଶ ଚାଉଳ କଳରେ ଯାନ୍ତିକ ଓଜନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଲୋନିକ୍ ଓଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।





ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଧାରିତ ଫସଲ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପାଦିକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି

Website: www.rkbodisha.in , Email: contact@rkbodisha.in

