Estrategia

Viendo la cantidad de tiempo que demora realizar las distintas instrucciones y procesos, se puede ver que una buena estrategia sería aumentando la cantidad de núcleos del procesador y también poder mejorar la cantidad de intervalos, pues si estos son menores, será más veloz, considerablemente mayor.