Laboratório Sistemas Digitais de Computadores



JTAG Not Detected in hw_manager

Prof. Thiago Werlley

1 Detecção da JTAG para reconhecer o hardware hw_manager

1. Esses comando são usado no Linux:

Copie o comando daqui para deletar os arquivos

- 52-xilinx-digilent-usb.rules
- 52-xilinx-ftdi-usb.rules
- 52-xilinx-pcusb.rules

```
$ sudo rm -f /etc/udev/rules.d/52-xilinx-*
```

2. Em seguida, deve-se instalar novamente os drives:

```
$ cd /opt/Xilinx/Vivado/2020.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/
   install_script/install_drivers/
$ sudo ./install_drivers
```

Fim deste tutorial!