

MANUAL PARA MEDIR CORRECTAMENTE

Para medir de forma correcta el hueco de su ventana o puerta necesitaremos:

- Papel
- Lápiz o bolígrafo
- Metro metálico

Apuntaremos las medidas en milímetros para mayor precisión.



Comprobaremos que desde la ventana o persiana hasta el borde exterior de la construcción, haya como mínimo 100 mm., ya que entre el marco de la reja y la orejeta de sujeción suman esta medida.

MEDIR EL ANCHO

Mediremos en al menos tres puntos de la ventana (arriba, en el centro y abajo) y apuntamos la medida mas corta.







MEDIR EL ALTO

Medimos desde el vierteaguas a la parte alta (dintel) de la ventana.



Debemos recordar descontar 40mm a la medida del alto para dejar hueco entre la reja y el vierteaguas.

