



Clase III - Módulo B


¿Cómo agregar nuevos módulos a mi proyecto?





1) Busco información, conexionado, tipo de comunicación. Idealmente ir al Datasheet. Por ejemplo:

https://datasheetspdf.com/datasheet -pdf/785592/DHT11.html




Item	Condition	Min	Typical	Max	Unit
Power supply	DC	3	5	5.5	V
Current supply	Measuring	0.5		2.5	mA
	Stand-by	100	Null	150	uA
	Average	0.2	Null	1	mA






2) Lo conecto a mi microcontrolador. Elijo un pin digital adecuado.

Ejemplo imagen google: pin digital D2










Nota: protoboard









3) Busco código en ejemplos de Arduino.







4) Analizo código fuente: **LIBRERÍAS** y **DEFINICIONES** Instalo librerías necesarias.







5) Analizo código fuente: SETUP.

Adapto a mi conexionado y tipo de sensor.

Placa entrenadora TR3BOL: pin digital D7



Analizo código fuente: **LOOP**. Interpreto el código. Adapto a mi aplicación.


```
void loop(){
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  float humidity = dht.getHumidity();
  float temperature = dht.getTemperature();
  Serial.print(dht.getStatusString());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(humidity, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(dht.computeHeatIndex(temperature, humidity, false), 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.println(dht.computeHeatIndex(dht.toFahrenheit(temperature), humidity, true), 1);
  delay(2000);
```





6) Compilo el programa.

¿Errores de compilación? LEO e INTERPRETO.



Error típico

```
Salida
   Variables and constants in RAM (global, static), used 28592 / 80192 bytes (35%)
     SEGMENT BYTES
                       DESCRIPTION
                       initialized variables
    DATA
             1504
    RODATA
              984
                       constants
     BSS
              26104
                       zeroed variables
  Instruction RAM (IRAM ATTR, ICACHE RAM ATTR), used 59815 / 65536 bytes (91%)
     SEGMENT BYTES
                      DESCRIPTION
   — ICACHE
              32768
                       reserved space for flash instruction cache
     IRAM
              27047
                       code in IRAM
  Code in flash (default, ICACHE FLASH ATTR), used 236276 / 1048576 bytes (22%)
     SEGMENT
             BYTES
                       DESCRIPTION
                       code in flash
   TROM
              236276
   fatal esptool.py error occurred: could not open port 'COM7': PermissionError(13,
  Acceso denegado.', None, 5)esptool.py v3.0 Serial port COM7
```





Compilo el programa. ¿Más errores de compilación?

LEO e INTERPRETO.

Error típico 2

```
DHT ESP8266.ino
       void loop()
  20
         float humidity = dht.getHumidity();
  21
         Serial.print("DHT11 ")
  22
         Serial.print(dht.getStatusString());
  23
         Serial.print("\t");
  24
  25
         Serial.println(humidity, 0);
  26
         delay(2000);
  27
Salida
 C:\Users\Win10\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-ur
 C:\Users\Win10\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-un
           Serial.print("DHT11 ")
           Serial.print(dht.getStatusString());
 exit status 1
 Compilation error: expected ';' before 'Serial
```





7) Cargo el programa, verifico funcionamiento. Ejemplo: ¿usa la UART? ¿a qué velocidad? ¿qué debería mostrar?

Mal baudrate



Mal conexionado o sensor








8) Verifico desempeño, tiempos, información

Conexión y programación exitosa





9) Adapto código a mi aplicación.


Ejemplo sólo Humedad → elimino instrucciones de T°

```
void loop(){
20
       delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
      float humidity = dht.getHumidity();
22
      float temperature = dht.getTemperature();
24
      Serial.print(dht.getStatusString());
      Serial.print("\t");
26
      Serial.print(humidity, 1):
      Serial.print("\t\t");
      Serial.print(temperature, 1);
28
      Serial.print(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
30
      Serial.print("\t\t");
31
      Serial.print(dht.computeHeatIndex(temperature, humidity, false), 1);
32
      Serial.print("\t\t");
33
      Serial.println(dht.computeHeatIndex(dht.toFahrenheit(temperature), humidity, true), 1);
34
35
       delay(2000);
36
```





10) Lo encapsulo en un archivo externo



```
DHT ESP8266.ino
                miDHT11.h
        #include "miDHT11.h"
       void setup() {
          delay(400);
          Serial.begin(115200);
          Serial.println("\nDHT11 Solo Humedad");
          iniciaDHT11();
   6
   7
   8
       void loop(){
   9
          float hum = leeDHT11();
  10
          Serial.print(hum, 0);
  11
          Serial.println(" %");
  12
          delay(2000);
  13
```

```
DHT ESP8266.ino
              miDHT11.h
       #include "DHTesp.h" // Click here to get the library
       #define PIN DHT11 D2
       #ifdef ESP32
       #pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP8266 ONLY!)
       #error Select ESP8266 board.
       #endif
       DHTesp dht;
       void iniciaDHT11(){
         dht.setup(PIN DHT11, DHTesp::DHT11);
  10
       float leeDHT11(){
  11
         float humidity = dht.getHumidity();
  12
         Serial.print("DHT11 ");
  13
  14
         Serial.print(dht.getStatusString());
  15
         Serial.print("\t");
                                                              14
  16
         return humidity;
  17
```





Prueba de funcionamiento final

```
miDHT11.h
DHT ESP8266.ino
        #include "miDHT11.h"
        void setup() {
          delay(400);
                                                          Termite 3.4 (by CompuPhase)
                                                                                                                    X
          Serial.begin(115200);
          Serial.println("\nDHT11 Solo Humedad");
                                                           COM7 115200 bps, 8N1, no handshake
                                                                                        Settings
                                                                                                                 Close
                                                                                                         About
    6
          iniciaDHT11();
                                                          Prueba Sensor DHT11 Solo Humedad
    7
                                                           DHT11 OK
                                                                        38 %
    8
        void loop(){
                                                                                                                    4
    9
          float hum = leeDHT11();
  10
          Serial.print(hum, 0);
  11
          Serial.println(" %");
  12
          delay(2000);
  13
```





Ejercicio Final Integrador





Ejercicio Final Integrador

Crear un **sistema de monitoreo** de Humedad (extraída del sensor DHT11) y de Temperatura (extraída de la sonda DS18B20).

La humedad se expresa en porcentaje, con una precisión de +-2%. La T° se expresa en °C con una precisión de +-0.1°C. Ambas variables se deben visualizar tanto en el Display LCD16x02 como en una interfaz gráfica en Blynk.

- Alarma 1: incendio, simulada con el pulsador SW1
- Alarma 2: exceso de T° por encima de 30°C.





Ejercicio Final Integrador

Ante cualquier evento de alarma, se debe hacer sonar el Buzzer de forma intermitente cada 200 ms, y mostrar advertencia en Display y en Blynk.

La alarma 2 se recupera cuando desciende la T° por debajo de 30°C. La alarma 1 se recupera mediante el pulsador SW2 de la placa, un switch en Blynk y/o recibiendo por puerto serie una letra Z.

¡Utilizar buenas prácticas de programación, interrupciones, timers, modularizar en distintos archivos.h y utilizar las recomendaciones explicadas en el taller!

¡Personaliza el Display y la interfaz gráfica a tu gusto! :)





Próximos pasos

- 1 mes más disponibles los <u>VIDEOS</u> en la plataforma de Zoom para ver o descargar (27/08).
- 1 mes más disponible el grupo de CONSULTAS (27/08).
- 1 mes para la entrega de los <u>EJERCICIOS</u> (27/08)
- Encuesta de <u>FEEDBACK</u>
- Muestra de PROYECTOS y ENTREGA DE CERTIFICADOS (A coordinar con quienes realicen la entrega)



#CICLO DE MASTERCLASS GRATUITA

Segundo o tercer <u>JUEVES</u> de cada MES

#1 ¡MÁS ALLÁ DEL FENÓMENO! TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE IOT

#2 LA PROMESA DEL IOT ES REAL

#3 LAS 4 VÍAS RÁPIDAS PARA UNA RENTABILIDAD SEGURA DEL IOT -> 15/08

#4 GENERACIÓN IOT: DESAFÍOS, FUERZA DE TRABAJO, EMPLEABILIDAD

#5 LA GESTIÓN DEL CAMBIO: LA LLEGADA DEL IOT A TU EMPRESA

#6 ERRORES COMUNES Y CÓMO ENFRENTARLOS

#7 SEGURIDAD EN EL IOT. ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA





TERCERA Y **ÚLTIMA**EDICIÓN DEL AÑO.
(Septiembre)

Propuesta de taller **IoT AVANZADO.** (Octubre/Noviembre)







¿Cómo ha sido tu experiencia en este taller?