






2. Mecanizado de cuadros eléctricos	
Indica cuáles de estos elementos corresponden a partes del calibre:	
Nonio.	
X Espiga.	
Regla fija.	
Punzón.	



















2. Mecanizado de cuadros eléctricos
9. Completa los siguientes enunciados, rellenando los huecos con la palabra que corresponda:
• El punzando es una técnica de mecanizado que consiste en hacer orificios en una chapa
metálica mediante una herramienta que está formado por dos piezas: el punzón y la
matriz .
• La operación de roscado consiste en mecanizar el interior de los orificios , dándoles rosca,
mediante los denominados machos de roscar.
• Se llama remachado a la unión de dos o más piezas, que puede ser de materiales diferentes, por
medio de un remache .
• El atornillado es la unión de piezas de forma no permanente utilizando las piezas denominadas
tornillos .

