

Phoenix Stirling 簡易チェックリスト

- 001要点: HIP必須 / X線CTゼロ確認 / 肉厚0.65mm以上
- 002要点: PV ≤ 0.02 / 内容積1L未満 / 保安監督部事前相談
- 003要点: 形状再現のみ発注 / PL法免責合意 / X線CT診断必須
- 注意: 詳細は各ドキュメント参照。全て利用者責任。