



# Roadmap x Desenvolvimento Protótipo Faculdades da Indústria - SENAI CIC

Execução: Diego Rodrigo Neves Ukan

Douglas de Oliveira Fernandes

Juliano Prebianca Poletto

Supervisão: João Carlos

Lucas Martín





#### Desenvolvimento

- 3
- Desenvolvimento da comunicação sem fio.
- Desenvolvimento do software.
- Desenvolvimento e montagem do hardware.

# Início Apresentação inicial da POC.

Visita e entrega

Visita para a demonstração e entrega do protótipo.

#### Planejamento

Estruturação do projeto.

Testes


Testes em um projeto reduzido.

### Sistema FIEP SESI Fiep SENAI IEL



#### Apresentação e requisitos iniciais da POC

- Sensoriamento da posição do para brisa;
- Indicação de ajuste da posição através de sinalização visual (Led, display, etc);
- Comunicação sem fio entre os sensores;







#### Planejamento

- Elaboração do cronograma para desenvolvimento do protótipo;
- Levantamento de materiais adicionais;
- Divisão de tarefas entre os integrantes;







#### **Desenvolvimento**

- Pesquisa de meios de comunicação sem fio e bibliotecas.
- Análise da interface de comunicação dos paquímetros.
- Concepção de método de comunicação e apresentação dos dados
- Desenvolvimento do software;








#### **Desenvolvimento**

- Montagem de hardware básico para testes;
- Montagem do projeto em escala reduzida;
- Correções necessárias.



## Sistema FIEP SESI SENAI IEL



#### **Testes**

- Testes de software e comunicação:
  - ESP-32 e paquímetro inferior direito;
  - ESP-32 e paquímetro inferior esquerdo;
  - ESP-32 e paquímetros superior esquerdo e de cima;
  - ESP-32 e paquímetros superior direito e de cima;





- Teste de desempenho do hardware:
  - Funcionamento dos 7 LEDs referentes aos paquímetros laterais;
  - Funcionamento dos 3 LEDs referentes aos paquímetros superiores.
  - Respostas dos paquímetros com relação a movimentação no projeto reduzido.
- Teste do tempo de desligamento dos paquímetros e baterias.


Sistema FIEP SESI
Fiep SENAI



#### Visita e handover da POC













#### Próximos passos

- Imprimir ponta plástica para os paquímetros;
- Desenvolver protótipo para aplicação real;
- Trocar as baterias e otimizar custo energético da ESP32;
- Instalar leitor de código de barras;
- Conectar na rede da VW para armazenamento dos dados.







#### Software

Clique aqui para acessar o código!







# Roadmap x Desenvolvimento Protótipo Faculdades da Indústria - SENAI CIC

Execução: Diego Rodrigo Neves Ukan

Douglas de Oliveira Fernandes

Juliano Prebianca Poletto

Supervisão: João Carlos

Lucas Martín