Rapport de vérification

N° 092929502601R006

Référence client

Appareils et accessoires de levage - Vérification générale périodique

Entreprise

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE
Latitude : 45.43120, Longitude : 4.37421

2 Chariots élévateurs

AVEC OBSERVATION

Adresse de facturation

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Lieu de vérification

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Périodicité | SEMESTRIELLE

Dates de vérification | 16/04/2026

Nom et visa du signataire | MONTET RENAUD

Pièces jointes

Observation(s) | Observation(s) constatée(s)

Date du rapport | 16/04/2026

Reproduction partielle interdite sans accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac INSPECTION n°3-105

DEKRA

DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B

ACT EXPLOIT LOIRE ET HAUTE-LOIRE
65 rue de la Talaudière
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04.72.78.13.58
SIRET :43325083400010

Préambule

***N**ous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.*

***E**laboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.*
Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

***N**os observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.*

***D**'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.*

***P**our obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.*

***S**auf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.*

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS....4

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 5

Vérification générale : Chariot élévateur à conducteur porté 1700 kg LOC MB15006BA37918 5

Vérification générale : Chariot élévateur à conducteur porté 3000 kg Toyota 10703....8

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

*Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.*

N°	Point de contrôle	Observation	Page

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE : CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONDUCTEUR PORTÉ 1700 KG LOC MB15006BA37918

1	Châssis - Support - Charpente : Direction	Frein quasi inexistant . *Date de 1er Constat par DEKRA : 10/10/2025* *Identification Observation : 092929502502-006-6*	7
2	Châssis - Support - Charpente : Eclairage - Signalisation	Non fonctionnement du gyrophare *Date de 1er Constat par DEKRA : 15/03/2022* *Identification Observation : 092929502201-003-1*	7
3	Châssis - Support - Charpente : Eclairage - Signalisation	Fixations des feux avant cassées. *Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023* *Identification Observation : 092929502301-003-2*	7
4	Mécanismes : Poulies	Anti-dégorgement au niveau de la poulie de la levée libre déformé. *Date de 1er Constat par DEKRA : 16/04/2026* *Identification Observation : 092929502601-006-6*	7
5	Poste(s) de travail : Protection	Pare-brise absent. *Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023* *Identification Observation : 092929502301-003-3*	7
6	Poste(s) de travail : Protection	Remettre en place les portes latérales. *Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023* *Identification Observation : 092929502301-003-4*	7

VÉRIFICATION GÉNÉRALE : CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONDUCTEUR PORTÉ 3000 KG TOYOTA 10703

7	Châssis - Support - Charpente : Eclairage - Signalisation	Non fonctionnement du feu avant gauche. *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 092929502501-006-5*	10
8	Châssis - Support - Charpente : Eclairage - Signalisation	Clignotant arrière droit cassé. *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 092929502501-006-6*	10
9	Equipements de préhension : Fourches 678483	poignée du dispositif de verrouillage cassée sur la fourche de droite. *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 092929502501-006-8*	10
10	Mécanismes : Flexibles	Le flexible de l 'arrivée de gaz est endommagé . A remplacer. *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 092929502501-006-7*	10
11	Poste(s) de travail : Siège	Contact de présence conducteur inefficace *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 092929502501-006-9*	10

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE : CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONDUCTEUR PORTÉ 1700 KG LOC MB15006BA37918

IDENTIFICATION

Nature :	Chariot élévateur à conducteur porté
Marque :	LOC
Référence client :	MB15006BA37918
Charge maximale d'utilisation :	1700 kg
Modèle :	FLT G-1800
Numéro de série :	MB15006BA37918
Compteur horaire :	2362 h
Année de mise en service à l'état neuf :	2017

MISSION LEVM001

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

- **ESSAIS EN CHARGE**

Dispositifs soumis à essais en charge	Charge de référence	Charge d'essais disponible
Tous mécanismes *Equipement de préhension installé : fourche NKUOL164*	1650 kg	1650 kg

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle utilisée lors des essais.

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION

- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire : Oui
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) : Oui
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) : Oui
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner : Oui
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention : Oui

RESULTATS DE LA VERIFICATION

En date du 16/04/2026

Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"

PARTICULARITES DE L'APPAREIL

Caractéristiques : Hauteur de levage 4,5m

Marquage : Appareil marqué "CE"

DESCRIPTION :

- Elément(s) constitutif(s) :

Chariot à prise frontale
Mât triplex inclinable
Energie thermique gaz
Appareil sur pneumatiques
Cellule de protection contre les chutes d'objet (FOPS)
Dispositif d'interdiction d'utilisation de l'appareil
Eclairage de la zone de travail
Essuie-glace(s)
Dispositif de rétro vision (caméra, miroir…)
Avertisseur sonore (klaxon)
Avertisseur sonore de recul
Gyrophare

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables :

Fourches
Tablier à déplacement latéral

- Dispositifs de protection soumis à vérification et / ou essai :

Limiteur de pression
Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges
Contrôleur de présence conducteur
Dispositif(s) de signalisation
Ceinture de sécurité
Asservissement du démarrage à la position sélecteur AV/AR
Autres freins

- Câbles et chaînes :

Nature	Qté	Fonction	Pas (mm)	Diam. (mm)	Cœfficient d'utilisation
Chaîne à mailles jointives	2	Levage	19,05		
Chaîne à mailles jointives	2	Levée libre	19,05		

VERIFICATION

La vérification se compose :
- ***d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage.***
- ***d'un essai de fonctionnement.***

L'examen de l'état de conservation *comporte des examens visuels destinés à :*
- *apprécier l'état de conservation de l'équipement de travail.*
- *déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.).*

L'essai de fonctionnement *est destiné à :*
- *apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge.*
- *s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l'appareil.*

- **Châssis - Support - Charpente**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Direction 1
  Eclairage - Signalisation 2 3
- **Equipements de préhension**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre
- **Mécanismes**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Poulies 4
- **Dispositifs de protection**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre
- **Poste(s) de travail**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Protection 5 6
- **Energie**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

1 Frein quasi inexistant .
Date de 1er Constat par DEKRA : 10/10/2025
Identification Observation : 092929502502-006-6

2 Non fonctionnement du gyrophare
Date de 1er Constat par DEKRA : 15/03/2022
Identification Observation : 092929502201-003-1

3 Fixations des feux avant cassées.
Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023
Identification Observation : 092929502301-003-2

4 Anti-dégorgement au niveau de la poulie de la levée libre déformé.
Date de 1er Constat par DEKRA : 16/04/2026
Identification Observation : 092929502601-006-6

5 Pare-brise absent.
Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023
Identification Observation : 092929502301-003-3

6 Remettre en place les portes latérales.
Date de 1er Constat par DEKRA : 19/04/2023
Identification Observation : 092929502301-003-4

VÉRIFICATION GÉNÉRALE : CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONDUCTEUR PORTÉ 3000 KG TOYOTA 10703

IDENTIFICATION

Nature :	Chariot élévateur à conducteur porté
Marque :	Toyota
Référence client :	10703
Charge maximale d'utilisation :	3000 kg
Type :	TONERO 30
Modèle :	02-8FGF30
Numéro de série :	10703
Compteur horaire :	1921 h
Année de mise en service à l'état neuf :	2008

MISSION LEVM001

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

- **ESSAIS EN CHARGE**

Dispositifs soumis à essais en charge	Charge de référence	Charge d'essais disponible
Tous mécanismes *Equipement de préhension installé : fourches*	3000 kg	3000 kg

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle utilisée lors des essais.

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION

- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :	Oui
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :	Non
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :	Oui
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :	Oui
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :	Oui

Remarques sur les conditions d'intervention :

Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont été vérifiés

RESULTATS DE LA VERIFICATION

En date du 16/04/2026

Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"

PARTICULARITES DE L'APPAREIL

Caractéristiques : Hauteur de levage 3,3m

Marquage : Appareil marqué "CE"

DESCRIPTION :

- Elément(s) constitutif(s) :

Chariot à prise frontale
Mât duplex inclinable
Energie thermique gaz
Appareil sur pneumatiques
Cellule de protection contre les chutes d'objet (FOPS)
Dispositif d'interdiction d'utilisation de l'appareil
Eclairage de la zone de travail
Essuie-glace(s)
Avertisseur sonore (klaxon)
Gyrophare

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables :

Fourches 678483
Tablier à déplacement latéral

- Dispositifs de protection soumis à vérification et / ou essai :

Limiteur de pression
Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges
Contrôleur de présence conducteur
Dispositif(s) de signalisation
Ceinture de sécurité
Asservissement du démarrage à la position sélecteur AV/AR
Asservissement de la vitesse de translation à la hauteur de levage

- Câbles et chaînes :

Nature	Qté	Fonction	Pas (mm)	Diam. (mm)	Cœfficient d'utilisation
Chaîne à mailles jointives	2	Levage	25,4		

VERIFICATION

La vérification se compose :
- ***d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage.***
- ***d'un essai de fonctionnement.***

L'examen de l'état de conservation *comporte des examens visuels destinés à :*
- *apprécier l'état de conservation de l'équipement de travail.*
- *déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.).*

L'essai de fonctionnement *est destiné à :*
- *apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge.*
- *s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l'appareil.*

- **Châssis - Support - Charpente**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Eclairage - Signalisation **7** **8**
- **Equipements de préhension**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Fourches 678483 **9**
- **Mécanismes**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Flexibles **10**
- **Dispositifs de protection**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre
- **Poste(s) de travail**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Siège **11**
- **Energie**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

7 Non fonctionnement du feu avant gauche.
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 092929502501-006-5

8 Clignotant arrière droit cassé.
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 092929502501-006-6

9 poignée du dispositif de verrouillage cassée sur la fourche de droite.
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 092929502501-006-8

10 Le flexible de l 'arrivée de gaz est endommagé . A remplacer.
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 092929502501-006-7

11 Contact de présence conducteur inefficace
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 092929502501-006-9