

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD** 

# TAPE DE VISITE RECTANGULAIRE AVEC **CADRE SUPPORT**

RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

Inspection for difficult accessible zones,

C.73.40.A1.02

REV D

Page 1 sur 6

#### **PRINCIPALES UTILISATIONS**

Inspection de zones difficilement accessibles, à l'intérieur du navire uniquement.

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

- AC6272.A9 (Norme STX « tapes de

#### Utilisation:

visite »)

- hors capacités
- sur cloisons nervurées, isolées ou non

#### APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

# REFERENCE DOCUMENTS

- AC6272.A9 (STX design standard «inspection covers »)

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

- ACHI22X600 - (Element Standard « Hinge for inspection cover. »)

- on corrugated bulkheads insulated or not

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

#### MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

-ACHI22X600 (Standard « Charnière pour

tape de visite »)

Voir nomenclature page 6.

Protection: Peinture Ethyl silicate de zinc75µ (suivant MOPA002/MOPA002E)

# **CARACTERISTIQUES**

# MATERIAL / TREATMENT SURFACE

See list sheet 6

MAIN USES

Use:

insulated

Inside ship only.

- out of capacities

Protection: Zinc silicate Ethyl paint 75 µ (according to MOPA002/MOPA002E)

#### **CHARACTERISTICS**




Tableau de choix Tape de Visite rectangulaire avec cadre support voir page 2 Rectangular inspection cover with frame support selection table see sheet 2

#### **NOTAS** importants:

- Pour mise en place du joint, sans usinage, porter un masque à poussière de classe P2 (Risque d'arrachage de fibre sur les filets des goujons)
- Pour tout réusinage éventuel du joint, porter un masque à poussière de classe P3.

## Important NOTES:

- For putting into place of gasket, without tooling, use a dust mask protection of P2 classification. (Risk of detached some fibers against stud threads)
- For tooling of gasket, use a dust mask protection of P3 classification.

### **DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No document

## MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

## **FOURNISSEURS / TYPE**

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

# **ETAT DE LIVRAISON et DE** CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation R. GREGOIRE

Le: 12 - 03 - 2014

Resp.Fonction Technique / RPO AC:

A.GUYOT / G.BRIQUELER

Le: 12 - 03 - 2014

Rév. D (Clouard P): - Addition d'un rayon aux 4 angles de la tape (voir vue en élévation page 3). - Suppression de l'ancien début de phrase inutile "Pour 1 même navire..." (paragraphe page 4) - Suppression de la désignation d'un cordon de soudure charnière (axe et plat) déjà prise en compte dans le standard de charnière ACHI22X600 (Détail page 5). -Modification références Objets (nouvelles références)(voir page 2).



RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

C.73.40.A1.02	REV D
Page 2 sur 6	

## 1-CHOIX D'UNE TAPE DE VISITE RECTANGULAIRE AVEC CADRE SUPPORT

RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT SELECTION

TAPE DE VISITE RECTANGULAIRE AVEC CADRE SUPPORT. SANS CHARNIERES RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT WITHOUT HINGES

REPERE TYPE ITEM	Dimensions du clair (rectangulaire) Clear dimensions (rectangular) A x B	Dimensions Découpure (rectangulaire)  Cutting out Dimensions (rectangular)  C x D	Dimensions de la tape (rectangulaire)  Cover dimensions (rectangular)  E x F	Dimensions du cadre (rectangulaire) Frame Dimensions (rectangular) G x H	J	к	Nombre de trous / Diamètre Number of holes / Diameter	Masse Weight (kg)	REFERENCE OBJET
TDV02	600 x 400	810 x 610	680 x 480	840 x 640	125	120	14 / Ø 13	38,5	5000001816

Tape de visite rectangulaire avec cadre support -> Détails voir page 3; -> Nomenclature voir page 6. Rectangular inspection cover with frame support -> see sheet 3; -> Nomenclature see sheet 6.

OPTION (1): TAPE DE VISITE RECTANGULAIRE AVEC CADRE SUPPORT, AVEC CHARNIERES

OPTION (1): RECTANGULR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT, WITH HINGES

e S			
re r s /	Masse Weight (kg)	REFERENCE OBJET	

Dimensions en mm

REPERE TYPE ITEM	Position charnières Hinges position	Dimensions du clair (rectangulaire)  Clear dimensions (rectangular)  A x B	Dimensions Découpure (rectangulaire)  Cutting out Dimensions (rectangular)  C x D	Dimensions de la tape (rectangulaire)  Cover dimensions (rectangular)  E x F	Dimensions du cadre (rectangulaire)  Frame Dimensions (rectangular)  G x H	J	к	Nombre de trous / Diamètre Number of holes / Diameter	Masse Weight (kg)	REFERENCE OBJET	
TDV02CHG	A gauche On the left	600 x 400	810 x 610	680 x 480	840 x 640	125	120	14 / Ø 13	39,5	5000001817	
TDV02CHD	<b>A droite</b> On theright	600 x 400	810 x 610	680 x 480	840 x 640	125	120	14/Ø13	39,5	5000001819	

Tape de visite rectangulaire avec cadre support -> Détails voir page 3; -> Mise en place de charnières voir pages 4, 5; -> Nomenclature page 6. Rectangular inspection cover with frame support -> see sheet 3; -> Implementation of hinges see sheets 4, 5; -> Nomenclature see sheet 6.

(1) voir paragraphe 3 page 4 / see paragraph 3 sheet 4




RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

C.73.40.A1.02

REV D

Page 3 sur 6





RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

C.73.40.A1.02

Page 4 sur 6

REV D

3- MISE EN PLACE DE CHARNIERES (OPTION) (UNIQUEMENT pour Tape de visite avec cadres supports, avec charnières voir page 2)

IMPLEMENTATION OF HINGES (OPTION) (ONLY for inspection cover with hinges see sheet 2)

#### OPTION / seulement si exigé au contrat :

OPTION / only if required by contract

Les tapes seront positionnées de préférence grand axe verticale, avec pour tapes destinées à inspections fréquentes et en option (suivant contrat) des charnières pour en faciliter l'ouverture (sauf impossibilité : environnement, etc...).

En cas de montage grand axe horizontal les tapes ne seront pas munies de charnières


All inspections covers will be positionned with long axis on vertical, with for for inspection covers used for frequent inspections and in option (according to the contract), somes hinges (except special cases: impossibility with local environnement, etc...).

In case of installation long axis on horizontal, the inspection covers will be delivred without hinges.

3-1 TAPES de VISITE RECTANGULAIRE AVEC CADRE SUPPORT Repères TDV02CHG et TDV02CHD RECTANGULARD INSPECTION COVERS WIYH FRAME SUPPORT Items TDV02CHG and TDV02CHD

## **TAPE DE VISITE AVEC CHARNIERES A GAUCHE** (rep. TDV02CHG)

TAPE DE VISITE AVEC CHARNIERES A DROITE (rep. TDV02CHD) INSPECTION COVER WITH HINGES ON THE LEFT INSPECTION COVER WITH HINGES ON THE RIGHT



- Autres vues voir page 5 / Other views see sheet 5
- NOMENCLATURE voir page 6 / NOMENCLATURE see sheet 6



RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

C.73.40.A1.02

Page 5 sur 6

REV D

3-1 TAPES de VISITE RECTANGULAIRES AVEC CADRE SUPPORT Repères TDV02CHG et TDV02CHD (SUITE) RECTANGULARD INSPECTION COVERS WITH FRAME SUPPORT Items TDV02CHG and TDV02CHD (PURSUIT) **TAPE RECTANGULAIRE TAPE RECTANGULAIRE AVEC CHARNIERES A DOITE** AVEC CHARNIERES A GAUCHE RECTANGULAR INSPECTION COVER RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH HINGES ON THE RIGHT WITH HINGES ON THE LEFT **VUE G / VIEW G VUE F / VIEW F HAUT HAUT** (voir page 4 (voir page 4 see sheet 4) **TOP TOP** see sheet 4) 7 7 180 081 II ii 7 **BAS BAS** Paroi verticale (Cloison nervurée) **BOTTOM BOTTOM** Corrugared bulkhead **VUE H VUE I** VIEW H VIEW I 304 mm 304 mm environ / about environ / about Tape en Tape en (à/to 90°) position ouverte (à/to 90°) position ouverte Cover in Cover in open position open position Soudure à meuler pour alignement avec la tape Weld to grinding for alignment with cover a 3,5\_/ Soudure charnières a 3,5 N Hinges welding  $\simeq$  33 $^{\circ}$ (theo.) (soudage charnières à gauche représentée, 10 charnières à droite soudage identique) NOMENCLATURE voir page 6 (hinges on the left shown, hinges NOMENCLATURE see sheet 6 on the right welding identical)



RECTANGULAR INSPECTION COVER WITH FRAME SUPPORT

C.73.40.A1.02

REV D

Page 6 sur 6

## 4-NOMENCLATURE:

## Eléments pour 1 Tape de Visite rectangulaire avec cadre support entièrement équipée :

Eléments for 1 Rectangular Inspection over with frame support fully équipped

<b>7</b> (1)	2	Charnière <i>Hinge</i>	Acier Steel	ACHI22X600 (1) (Rep.Type TDVCH1)	
6	2	Poignée Rep. P1 Handle	Acier S 235 JR Steel S 235 JR	C.71.14.A1.01	
5	14	Ecrou H M10 Nut H M10	Acier class 8 Steel class 8	B.11.31.A1.04	
4	14	Goujon M10-25 (TYPE 2) (ex:type MR de chez NELSON) Stud M10-25	Acier S 235 J2 G3 Steel S 235 J2G3	B.22.21.A2.05	
3	1	Joint d'étanchéité ép. 3 Gasket 3th.	Graphite <i>Graphite</i>	B.28.32.E3.04	
2	1	Cadre (Tôle ép. 5) Frame (plate 5 th)	Acier S 235 JR Steel S 235 JR	Appro. serrurerie	
1	1	Tape (Tôle ép. 5) Cover (plate 5 th)	Acier S 235 JR Steel S 235 JR	Appro. serrurerie	
Rep	Nb	Désignation	<b>Matière</b> Material	Standard	

(1)Utilisée uniquement pour Tapes de visite rectangulaire avec cadre support, équipées de charnières (à gauche ou à droite). Used only for rectangular inspection cover with frame support, equipped of hinges (on the left or on the right)