به نام خدا

گزارش سوال اول عملی درس سیستم های نهفته یارسا آقاعلی ۲۲۰۰۲۰۰۶

این برنامه برای میکروکنترلر (AVR (ATmega32 نوشته شده و از تایمر ۰ برای تولید سیگنال PWM جهت کنترل سرعت موتور DC استفاده می کند. فرکانس کلاک میکروکنترلر ۴ مگاهرتز تنظیم شده است.

ساختار برنامه

تنظيمات اوليه

- از هدر avr/io.h برای دسترسی به رجیسترهای AVR استفاده شده است.
 - فرکانس CPU روی ۴ مگاهرتز تنظیم شده است.
 - از کتابخانه util/delay.h برای ایجاد تأخیر استفاده می شود.

adjustDutyCycle تابع

این تابع وظیفه تنظیم duty cycle سیگنال PWM را بر عهده دارد:

- افزایش :duty cycle با فشردن دکمه متصل به PC0 ، PC0افزایش مییابد (تا حداکثر ۹۰٪).
 - ریست کردن :duty cycle با فشردن دکمه متصل به duty cycle برمی گردد.
- کاهش :duty cycle با فشردن دکمه متصل به Cuty cycle 10% ، PC2کاهش می یابد (تا حداقل ۰٪).

مقدار duty cycle در رجیستر OCRO ذخیره می شود.

تابع main

در تابع اصلی برنامه:

۱. پینهای PC0 تا PC2 به عنوان ورودی تنظیم می شوند.

- مقاومتهای pull-up داخلی برای این پینها فعال میشوند.
 - ۳. مقدار اولیه duty cycle صفر تنظیم می شود.
- ۴. پین PB3 (OC0) به عنوان خروجی PWM تنظیم می شود.
- ۵. تایمر ۰ در حالت Fast PWM و خروجی non-inverting تنظیم میشود.
 - ۶. پیش تقسیم کننده (prescaler) تایمر روی ۱:۸ تنظیم می شود.

در حلقه اصلی برنامه، تابع adjustDutyCycleبه طور مداوم فراخوانی می شود تا duty cycle را بر اساس ورودی های کاربر تنظیم کند.

نکات مهم

- فركانس PWM توليد شده حدود ۷.۸ كيلوهرتز است.((4 * 8)/ 4MHz / (256 * 8)).
- تأخیر ۲۵۰ میلی ثانیه ای برای جلوگیری از تغییرات سریع در duty cycle استفاده شده است.
 - حداکثر duty cycle به ۹۰٪ محدود شده است.

بطور کلی این برنامه یک روش ساده و مؤثر برای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PWM را نشان میدهد، که می تواند با سه دکمه برای افزایش، کاهش و ریست کردن سرعت موتور کنترل شود.

اجزای مورد استفاده در شبیهسازی پروتئوس

- ١. ميكروكنترلر ATMEGA32
 - ۲. دکمههای فشاری
 - ۳. اپتوایزولاتور
- ۴. ترانزیستور دارلینگتون (TIP122)
- ۵. موتور) DC با ولتاژ نامی ۱۲ ولت (
 - ⁹. خازن کوپلاژ
 - ۷. دیود(1N4004)

 Λ . منبع تغذیه (۱۲ ولت و ۵ ولت)

۹. مقاومت

نحوه عملكرد مدار

اً. سرعت موتور DC توسط سیگنال PWM با duty cycle های مختلف کنترل می شود.

۲. با فشردن دکمه "Fast"، میکروکنترلر برنامهریزی شده تا سیگنالی با %duty cycle 100 تولید کند که باعث چرخش موتور با حداکثر سرعت می شود.

۳. با فشردن دکمه "Slow" ، میکروکنترلر سیگنالی با %duty cycle 50 تولید میکند که باعث چرخش موتور با سرعت کم می شود.

نکات مهم

۱. اپتوایزولاتور برای کنترل موتور در یک جهت استفاده شده است.

۲. خازن کوپلاژ موازی با موتور برای کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایجاد شده توسط موتور به کار رفته است.

۳. برای بار ثابت، می توان با استفاده از PWM سرعت ثابتی را حفظ کرد.

۴. با تغییر عرض پالس PWM اعمال شده به موتور DC ، می توان سرعت موتور را افزایش یا کاهش داد.

از منابع زیر جهت انجام تمرین استفاده شد:

https://www.youtube.com/watch?v=66iiuD7H0YA

https://www.youtube.com/watch?v=Dk98GrUL-Hk

https://www.youtube.com/watch?v=Ix2LylgegnA

https://www.youtube.com/watch?v=IAADQ66XfdE

https://www.youtube.com/watch?v=_7qujfpKyvw

https://www.avrfreaks.net/s/topic/a5C3I000000UYfDEAW/t147041

 $\frac{https://community.robotshop.com/forum/t/pwm-for-servo-and-motor-speed/6056/6}{}$