# طراحی کنترل کنندهی آسانسور به کمک پیادهسازی ماشین حالت در زبان VHDL

پارسا حجابي

#### چکیده

در این نوشتار نحوه طراحی یک مدار کنترل کنندهی آسانسور که دارای ۸ کلید ورودی اصلی، ۴ ورودی سنسور و یک ورودی ریست غیرهمزمان میباشد به کمک ماشین حالت بررسی میشود.

# كلمات كليدي

Mealy Moore State Machine Elevator Control Dataflow Behavioral Structural

#### ۱- مقدمه


برای پیاده سازی بسیاری از مدارهای ترتیبی که وضعیت آنها را می توان حالت بندی کرد و برای هر حالت مدار باید عملکرد خاصی داشته باشد از ماشین حالت استفاده می شود.

ماشین حالت دو نوع دارد: ماشین حالت میلی و ماشین حالت مور.

در ماشین حللت میلی خروجی در هر لحظه به حللت آن لحظه و ورودی آن لحظه بستگی دارد ولی در ماشین حالت مور خروجی در هر لحظه فقط به وضعیت آن لحظه بستگی دارد.

در این تمرین یک مدار کنترل کننده آسانسور را که وظیفه فرستادن فرمان به موتور آسانسور و کنترل آن را بر عهده دارد و دارای ۸ سیگنال کنترلی اصلی به همراه ۴ ورودی سینسور می باشد به وسیله ماشین حالت طراحی و پیادهسازی می کنیم.

مدل استفاده شده برای پیادهسازی این مدار به این صورت است که ۴ حالت برای سکونهای آسانسور در ۴ طبقه و ۴ حالت برای آماده به حرکت بودن آسانسور در نظر گرفته شده است که ماشین حالت زیر را دارا می باشد:



شکل (۱): ماشین حالت با ۸ حالت برای مدار کنترل کنندهی آسانسور

### ۲- مطالب اصلی

# ١-٢- طراحي ماشين حالت

همانطور که گفته شد، یک ماشین حالت با ۸ وضعیت اصلی داریم.  $\rapha$  وضعیت با نامهای static3 تا static3 مربوط به حالتهای سکون اتاقک آسانسور در  $\rapha$  طبقه و  $\rapha$  وضعیت دیگر با نامهای  $\rapha$  تا  $\rapha$  مربوط به حللتهای  $\rapha$  مربوط به حرکت و در حال حرکت اتاقک آسانسور در  $\rapha$  طبقه میباشد.

برای پیادهسازی اولویتهای گفته شده در سوال ۸ سیگنال مربوط به ۸ کلید در داخل و خارج آسانسور را به صورت یک متغیر ۸ بیتی با نام status و به صورت and کردن ۸ بیت به ترتیب زیر ایجاد می کنیم:

C0 & C1 & C2 & C3 & PB3 & PB2 & PB1 & PB0

برای حالتهای static در هر طبقه در صورتی که هیچ درخواستی در داخل و خارج آسانسور نشود یا درخواست همان طبقه شود آسانسور در همان وضعیت یعنی در وضعیت همان طبقه میماند.

قرارداد ما برای پیادهسازی به این صورت است که در وضعیتهای static اگر نیازی به حرکت اتاقک به طبقههای دیگر بود ابتدا تمام سیگنالهای خروجی را در همان وضعیت مقداردهی می کنیم و در حالات dynamic اتاقک آسانسور فقط با چک کردن سنسورهای موجود به وضعیتهای dynamic دیگر می رود.

برای مثال اگر از طبقه همکف بخواهیم به طبقه دوم برویم ابتدا کسی باید در بیرون و یا در داخل آسانسور دکمه طبقه دوم را زده باشد. پس status ما در بیت C2 یا در بیت PB2 دچار تغییر خواهد شد. ما در وضعیت static0 هستیم بنابراین با خواندن status درب آسانسور را میبندیم و موتور آسانسور را برای بالا کشیدن تنظیم میکنیم. یک متغیر flag تعریف میکنیم که در صورتی که ۱ باشد نشاندهنده آزاد بودن آسانسور برای پاسخ به درخواستها است و در صورتی که ۰ باشد نشاندهنده در حال انجام وظیفه بودن آسانسور میباشد. پس از تنظیم موتور آسانسور به وضعیت ۵ dyna میرویم. در صورتی که سنسور طبقه همکف خاموش شود به وضعیت الاسمال میرویم و باقی کار را به این وضعیت میسیاریم و به همین ترتیب جلو میرویم.

#### ۲-۲- پیادهسازی

برای پیادهسازی از Design Style شماره دوم ماشینهای حالت بهره میبریم. در این پیادهسازی ۳ Process مجزا داریم که یکی وظیفه چک کردن سیگنالهای Rst و Rst را دارد و در آن وضعیت فعلی را مشخص میکنیم. در دومی که به حالت فعلی و دوازده سیگنال اصلی ورودی بالا حساس است، به ازای وضعیت فعلی و سیگنالهای ورودی وضعیت آینده و خروجیها را مشخص میکنیم و در سومی که باز هم به Rst و Rst حساس میباشد مقادیر خروجی را روی سیگنالهای خروجی قرار میدهیم.


در صورتی که سیگنال Rst یک شده باشد ما باید وضعیت فعلی را به static0 یا وضعیت شروع تغییر دهیم و در غیر این صورت وضعیت فعلی را مقدار دهی میکنیم.

در Process بعدی هم با یک Case به ازای حالتهای مختلف وضعیت فعلی و با چک کردن سیگنالهای ورودی در هر

حالت مقادیر مشخصی را به خروجیها میدهیم و وضعیت بعدی را مشخص می کنیم.

## ۳-۲- تست

کلاک را هر ۵ نانوثانیه not می کنیم و بنابراین طول هر کلاک ۱۰ نانوثانیه می شود. در Process اصلی برنامه ابتدا Rst را یک می کنیم و تا ۱۰ نانوثانیه صبر می کنیم. سپس این سیگنال را صفر می کنیم و دکمه طبقه اول را از درون آسانسور می فشاریم. سپس ۱۰ نانوثانیه صبر می کنیم و دستمان را از این دکمه برمی داریم و سنسور طبقه همکف را صفر می کنیم و در نهایت سنسور طبقه اول را یک می کنیم.



شکل (۲): شکل موج تست گفته شده.

# ۳- نتیجه

برای پیادهسازی بعضی مدارهایی که حللتهای زیادی برای بررسی دارند و همچنین ترتیبی هستند استفاده از ماشین حالت هم پیادهسازی را آسان می کند و هم بهینه ترین حالت پیادهسازی برای مدار می باشد.

#### مراجع

[1]