

Packet Tracer — Подключение к коммутатору с помощью консольного порта

Цели:

- подключение компьютера к интерфейсу консоли;
- использование терминальной программы для связи с коммутатором.

Общие сведения/сценарий

В этом задании вы будете использовать консольный кабель для подключения к коммутатору. В терминале можно наблюдать вывод данных на экран в процессе включения питания.

Шаг 1: Подключение к коммутатору.

- а. Выберите пункт **End Devices** из списка вариантов в левом нижнем углу. Перетащите один обычный ПК на свою рабочую область.
- b. Выберите в левом нижнем углу значок Connections. Выберите тип кабеля console-through (прямой консольный). Вначале щелкните PC0 и подключите кабель к коннектору RS232. Щелкните Switch0 и выберите console.

Шаг 2: Ознакомление с процессом включения с использованием терминала.

- а. Щелкните РС0.
- b. Откройте **Desktop** > **Terminal**.
- с. Просмотрите настройки терминала. Для продолжения нажмите ОК.
- d. Терминал отображает вывод данных с момента включения питания на коммутаторе.
- e. Щелкните **Return** для получения доступа к командной строке.
- f. Для перезагрузки коммутатора с целью наблюдения за процессом включения во время запуска введите **enable** в командной строке.

```
switch> enable
```

g. Введите **reload** в командной строке, чтобы начать перезагрузку коммутатора. Нажмите **ВВОД** для подтверждения.

```
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]
```